


4 ETAPES A REALISER

TOUS LES 6 MOIS



Coude plongeant
béton



Coude plongeant
plastique

1^{ère} étape :

Je nettoie le coude plongeant situé en entrée de fosse,
avec un bâton ou au jet.
Je retire les matières agglomérées.



2^{ème} étape :

Je sors le panier du préfiltre ou les matériaux filtrants,
je les nettoie au-dessus du premier trou d'homme de la
fosse toutes eaux.



3^{ème} étape :

Je contrôle l'état du regard de répartition (entrée
des tranchées ou du filtre à sable) et regarde que l'eau
s'écoule correctement dans tous les tuyaux.



4^{ème} étape :

Pour les autres ouvrages présents éventuellement :

- le bac à graisses, j'enlève la graisse en surface,
- le poste de relevage, je nettoie au jet d'eau les parois
et la poire de relevage.

OUTILS NECESSAIRE

- Une pioche
(pour ouvrir les regards)
- Un jet d'eau
- Des gants, masque, lunettes
- Un bâton

TEMPS A CONSACRER : 30 mn