EGLISE SAINT LAMBERT
MONUMENT CLASSÉ – XII SIÈCLE

2008

DÉBUT DES TRAVAUX DE RESTAURATION

TRAVAUX DE MISE HORS D'EAU DE L'ÉGLISE

Revêtement nord de la toiture endommagé

2008

TRAVAUX DE MISE HORS D'EAU DE L'ÉGLISE

Infiltrations lourdes de conséquences pour le bâtiment



2008

TRAVAUX DE MISE HORS D'EAU DE L'ÉGLISE

Pose d'une bâche de 336 m²

2008

TRAVAUX DE MISE HORS D'EAU DE L'ÉGLISE

Toiture du clocher endommagée

Toiture du clocher endommagée

2008

TRAVAUX DE MISE HORS D'EAU DE L'ÉGLISE

Remaniement de la toiture du clocher

2008

TRAVAUX DE MISE HORS D'EAU DE L'ÉGLISE

Versant sud au-dessus de la sacristie en mauvais état

2008

TRAVAUX DE MISE HORS D'EAU DE L'ÉGLISE

Durée de vie prévue de la bâche : environ 4 ans

2011

Toiture en tôles ondulées au-dessus de la sacristie en très mauvais état

2011

Traces d'humidité dans la sacristie

Dégâts intérieurs

2011

Traces d'humidité dans la nef

Dégâts intérieurs

2013

TRAVAUX DE MISE HORS D'EAU DE L'ÉGLISE

Fin de vie de la bâche qui a atteint son potentiel

2013

TRAVAUX DE MISE HORS D'EAU DE L'ÉGLISE

Réfection définitive du versants nord de la nef

Dépose de la bâche

2013

TRAVAUX DE MISE HORS D'EAU DE L'ÉGLISE

Remplacement des chevrons et liteaux

Versant nord

2013

TRAVAUX DE MISE HORS D'EAU DE L'ÉGLISE

Pause des tuiles

Versant nord

2013

TRAVAUX DE MISE HORS D'EAU DE L'ÉGLISE

Pause des tuiles

Versant nord



2014

TRAVAUX DE MISE HORS D'EAU DE L'ÉGLISE

Réfection de la toiture de la sacristie

Versant sud

2014

TRAVAUX DE MISE HORS D'EAU DE L'ÉGLISE

Réfection de la toiture de la sacristie

Versant sud

2014

TRAVAUX DE MISE HORS D'EAU DE L'ÉGLISE

Réfection de la toiture de la sacristie

Versant sud

2014

TRAVAUX DE MISE HORS D'EAU DE L'ÉGLISE

Réfection de la toiture de la sacristie

Versant sud



2013-2014

TRAVAUX DE MISE HORS D'EAU DE L'ÉGLISE

Coût total : 78 748 € avec participation de

- la DRAC à 50 %
- le Conseil Départemental à 25 %
- la Commune à 25 %



2014

Nettoyage des combles et du clocher

2014

Nettoyage des combles et du clocher

2014

Nettoyage des combles et du clocher
Plus de 20 m³ de fientes enlevés

2018



Brossage de la charpente

2018

Brossage de la charpente

2018

Nettoyage de la cloche

2018

Nettoyage des combles

2018

Mise en place d'un dispositif anti intrusion des pigeons

2018

DE NOMBREUX TRAVAUX ET DÉSORDRES SUBSISTENT

Nettoyage et réfection de la toiture en pierres

2018

DE NOMBREUX TRAVAUX ET DÉSORDRES SUBSISTENT

Réfection de la toiture en pierres



2018

DE NOMBREUX TRAVAUX ET DÉSORDRES SUBSISTENT

Réfection des vitraux

2018

DE NOMBREUX TRAVAUX ET DÉSORDRES SUBSISTENT

Etayée depuis les années 30, l'église nécessite une reprise totale de l'ouvrage pour en assurer sa stabilité

2018

PATRIMOINE RICHE

MAIS EN DANGER

2018

PATRIMOINE RICHE

MAIS EN DANGER

2018

PATRIMOINE RICHE

MAIS EN DANGER

2018

PATRIMOINE RICHE

MAIS EN DANGER

2018

PATRIMOINE RICHE

MAIS EN DANGER

2018

PATRIMOINE RICHE

MAIS EN DANGER



2018

PATRIMOINE RICHE

MAIS EN DANGER

2018

PATRIMOINE RICHE

MAIS EN DANGER

2018

PATRIMOINE RICHE

MAIS EN DANGER

2018

UN PATRIMOINE QUI ACCUEILLE DU PUBLIC

2018

PATRIMOINE RICHE

EN MANIFESTATIONS

- Concerts
- Visite de randonneurs
- Expositions
- Visite de scolaires

2018

MONUMENT SÉLECTIONNÉ DANS LE CADRE DE LA MISSION STÉPHANE BERN

« PATRIMOINE EN PÉRIL »
LOTO DU PATRIMOINE