

RAPPORT ANNUEL

SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF.



2020

TABLE DES MATIERES

	Pages
1. Présentation du territoire desservi	3
2. L'instruction des dossiers et les contrôles de conception	3
3. Les contrôles d'exécution	5
4. Les visites de fonctionnement, dérogations de raccordement au réseau collectif et ventes	6
5. Taux de conformité	7
6. Les redevances 2021	11
7. L'évaluation du service selon la réglementation	13
8. Financement des investissements	14
9. Montant des recettes provenant des contrôles	14
ANNEXES	15
BILAN PAR COMMUNE	22

1. Présentation du territoire desservi :

Le service public d'assainissement non collectif est géré au niveau intercommunal et le service est exploité en régie. La CCPM est un EPCI à fiscalité propre.


Le SPANC réalise les compétences obligatoires prévues par la réglementation en vigueur. Il regroupe 43 communes.



Le SPANC représente 2139 installations au 31/12/2020 avec un reliquat d'environ 136 installations soit potentiellement 2275 installations (voir tableau annexe 5b).

Le SPANC est un service public dont le budget est indépendant du budget général de la collectivité. Le SPANC est financé directement par les usagers.

2. L'instruction des dossiers et les contrôles de conception :

42 dossiers d'assainissement non collectif ont été traités en 2020 au titre du contrôle de conception. Parmi ces 42 dossiers, 14 dossiers (soit 33 %) concernent des projets neufs et 28 (soit 67 %) concernent des projets de réhabilitation.






Dans une volonté d'éviter au maximum les rejets d'eaux usées traitées dans le milieu hydraulique superficiel, les bureaux d'études préconisent des zones d'infiltration en aval des filières de traitement. Sur 28 installations qui nécessitent un exutoire, 20 sont suivies d'une zone d'infiltration, 1 est suivie d'une zone d'infiltration dotée d'un trop-plein et 7 présentent un rejet en direct des eaux usées traitées.

3. Les contrôles d'exécution :


35 chantiers ont été contrôlés dans le courant de cette année. 9 chantiers ont été classés défavorable car certains chantiers ne respectent ni l'agrément ministériel ni les prescriptions du bureau d'études. D'autres installations, au nombre de 6, ont été mises en œuvre sans contrôle de conception et sans contrôle d'exécution.

Des réserves ont été émises pour plusieurs chantiers, elles concernent les points suivants :

- Le lit de pose et/ou le sablage absent ou mal réalisé pour les canalisations de liaison et les cuves des pompes de relevage,
- La pente de la canalisation en amont de la fosse toutes eaux,
- Absence du système de ventilation ou ventilation incomplète,
- Remblayage de la filière selon les prescriptions du bureau d'études ou du fabricant.



Il y a eu cette année 24 ANC réhabilités et 5 ANC neufs, soit 69 % de réhabilitation.



Filières industrielles (annexe 3) :

Sur le territoire de la CCPM, il y a 7 % de filières dites « industrielles ».


Au global nous avons 143 filières de ce type sur notre territoire qui compte 2139 installations soit environ 7 % du parc. Pour 2020, cela représente 50 % des filières mises en œuvre contre 50 % de filières traditionnelles.

4. Les visites de bon fonctionnement et ventes :

Le technicien du SPANC a réalisé cette année 105 visites de bon fonctionnement.

33 dossiers ont été contrôlés dans le cadre de transactions immobilières.

Il y a eu 6 dossiers pour lesquels les usagers ont refusé le contrôle malgré une relance par recommandé avec accusé réception.



Bilan de ces deux missions pour 2020 :

- Absence de non-conformité : 10
- Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutif : 9
- Installation incomplète : 55
- Installation présentant des dysfonctionnements majeurs : 4
- Défaut de structure ou de fermeture : 1
- Installation à moins de 35 mètres d'un puits déclaré pour la consommation humaine : 1
- Absence d'installation : 22
- Défaut de sécurité sanitaire : 29
- Refus de visite ou filière non réglementaire : 6
- Autre : 1

Pour un total de 138 visites.

Parmi les visites périodiques de fonctionnement et transactions voici le bilan avec la prise en compte de la conformité des installations :

- Absence de non-conformité : 10
- Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutif : 9
- Installation incomplète, sous dimensionnée ou dysfonctionnement majeur - réhabilitation uniquement en cas de transaction immobilière 1 an après l'acte authentique de vente : 20
- Installation incomplète, sous dimensionnée ou dysfonctionnement majeur - réhabilitation dans un délai de 4 ans après la visite du technicien ou 1 an après l'acte de vente en cas de transaction immobilière : 2
- Défaut de structure et de fermeture, implantation à moins de 35 mètres d'un puits, absence d'installation ou défaut de sécurité sanitaire - réhabilitation dans un délai de 4 ans après la visite du technicien ou 1 an après l'acte de vente en cas de transaction immobilière : 53

Pour mémoire, tous les avis émis par le SPANC sont transmis aux communes. Le Maire, s'il le juge nécessaire peut ainsi par son pouvoir de police sanitaire, agir en diminuant les délais de réhabilitation fixés par le législateur.

Dans le courant de l'année 2020, il y a eu :

- Le confinement du 17 mars 12h au 11 mai (soit 1 mois et 25 jours),
- 51 déplacements de rendez-vous soit 49%,
- 48 absences au rendez-vous, soit 46%,
 - 21 VBF ont pu être faites après courrier de mise en demeure,
 - 6 usagers sont pénalisés pour refus de contrôle,
- 7 VBF se sont transformées en contrôle de réalisation « non conforme » pour absence de contrôle de conception et d'exécution,
- 31 VBF n'ont pas pu avoir lieu car l'immeuble contrôlé est inhabitable (nous referons un point dans 3 ans pour ces immeubles).


5. Taux de conformité (voir annexe 5) :

Le taux de conformité du parc ANC s'établit à 77 % (1654 ANC classés « conforme » sur 2139 ANC contrôlés par le SPANC). Ce résultat prend en compte les ANC neufs et réhabilités en exécution, les Visites de Fonctionnement et les ventes au 31/12/2020.

Pour information - voir page 23 pour le bilan par commune :

CCPM	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	482	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	37	
Installation incomplète	1072	
Installation sous dimensionnée	16	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	47	
Défavorable exécution		6
Installation incomplète		5
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		1
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		12
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		2
Absence d'installation		277
Défaut de sécurité sanitaire		171
Refus de visite ou filière non réglementaire		10
Autre		1
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		203
Raccordable non raccordé		0
Total	1654	485
PARC ANC	2139	

Taux de conformité 2020 (%)



Rappel de la définition du taux de conformité des dispositifs d'ANC :

« L'indicateur est le rapport, exprimé en pourcentage, entre, d'une part, le nombre d'installations déclarées conformes suite aux contrôles prévus à l'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif à l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif auquel est ajouté le nombre d'installations ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement suite aux contrôles prévus à l'article 4 du même arrêté et, d'autre part, le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service. »

Fiabilité du taux de conformité (Les chiffres identifiés en rouge correspondent à des habitations situées hors des zonages mais où des possibilités de raccordement sont envisageables et où la vérification n'a pas été réalisée).

	Prévisionnel	Nbre d'installations contrôlées	Dont refus de visite ou absence de conception et/ou exécution	% de contrôles du parc
BATTENANS-VARIN	45	44	1	100%
BELFAYS	3	3	0	100%
BIEF	21	20	0	95%
LES BRESEUX	32	32	0	100%
BURNEVILLERS	19	19	0	100%
CERNAY-L'EGLISE	18	13	0	72%
CHAMESOL	14	6	0	43%
CHARMAUVILLERS	22	21	0	95%
CHARQUEMONT	123	120	1	98%
LES TERRES-DE-CHAUX	77	73	1	96%
COUR-SAINT-AURICE	103	92	0	89%
COURTEFONTAINE	119	113	0	95%
DAMPJOUX	8	8	1	113%
DAMPRICHARD	115	112	0	97%
LES ECORCES	70	57	0	81%
FERRIERES-LE-LAC	3	2	0	67%
FESSEVILLERS	13	12	0	92%
FLEUREY	63	61	1	98%
FOURNET-BLANCHEROUCHE	151	150	0	99%
FRAMBOUHANS	22	20	0	91%
GLERE	135	111	0	82%
GOUMOIS	20	19	0	95%
INDEVILLERS	77	50	1	66%
LIEBVILLERS	43	38	0	88%
MAICHE	104	89	0	86%
MANCENANS-LIZERNE	75	75	0	100%
MONTANCY-BREMONCOURT	70	68	0	97%
MONTANDON	65	40	0	62%
MONT-DE-VOUGNEY	81	79	0	98%
MONTECHEROUX	15	8	0	53%
MONTJOIE-LE-CHATEAU	33	20	0	61%
ORGEANS-BLANCHEFONTAINE	24	21	0	88%
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS	95	87	0	92%
ROSUREUX	64	62	0	97%
SAINT-HIPPOLYTE	94	73	1	79%
SOULCE-CERNAY	75	73	1	99%
THIEBOUHANS	19	15	0	79%
TREVILLERS	42	29	0	69%
URTIERE	9	9	0	100%
VALOREILLE	9	6	0	67%
VAUCLUSE	57	55	0	96%
VAUCLUSOTTE	59	52	0	88%
VAUFREY	94	82	2	89%
Total	2400	2139	10	89%
Total parc ANC		2139		

6. Les redevances 2021 :

REDEVANCES ANC	MONTANTS	
	2020	2021
Contrôle de conception	127 €	127 €
Contrôle d'exécution	140 €	140 €
Diagnostic initial	110 €	110 €
Visite de bon fonctionnement et d'entretien	/	/
Visite de bon fonctionnement et d'entretien jusqu'à 9 pièces principales	110 €	120 €
Visite de bon fonctionnement et d'entretien de 10 à 14 pièces principales	171 €	171 €
Visite de bon fonctionnement et d'entretien de 15 à 20 pièces principales	244 €	244 €
Visite de bon fonctionnement et d'entretien au-delà de 20 pièces principales	306 €	306 €
Visite technique dans le cadre d'une transaction immobilière	/	/
Visite technique dans le cadre d'une transaction immobilière jusqu'à 9 pièces principales	140 €	200 €
Visite technique dans le cadre d'une transaction immobilière de 10 à 14 pièces principales	218 €	218 €
Visite technique dans le cadre d'une transaction immobilière de 15 à 20 pièces principales	311 €	311 €
Visite technique dans le cadre d'une transaction immobilière au-delà de 20 pièces principales	389 €	389€
Toute contre-visite technique	70 €	70 €
INDEMNITES		
Dédommagement du service en compensation de certains frais occasionnés par le refus, l'absence de l'utilisateur ou le report abusif de rendez-vous	70 €	70 €
FRAIS DE PRELEVEMENT		
Remboursement des frais de prélèvement et d'analyse	Fonction de la facture du laboratoire (DBO 5 + MES - frais d'envoi)	Fonction de la facture du laboratoire (DBO 5 + MES + frais d'envoi)
Frais administratifs	41 €	41 €
PENALITES		
Absence d'installation d'ANC ou mauvais état de fonctionnement de cette dernière → Pénalité dont le montant est équivalent à la redevance de contrôle majorée de 100%	100% de la redevance	100% de la redevance

Mise en œuvre et maintien d'une installation d'ANC ne répondant pas à la réglementation en vigueur sans l'accord écrit du SPANC → Majoration de 100% de la redevance de contrôle de conception ou d'exécution	100% de la redevance	100% de la redevance
Les immeubles nécessitant la réhabilitation d'une installation d'ANC dans un délai de 4 ans, notamment pour les installations présentant un danger pour la santé des personnes, un risque de pollution de l'environnement ou l'absence d'installation → Majoration de 100% de la redevance de contrôle de conception ou d'exécution	100% de la redevance	100% de la redevance
En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions de contrôle → Majoration de 100% de la redevance de contrôle	100% de la redevance	100% de la redevance

La délibération fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice est la suivante :

- Délibération du 15/04/2021 n°2021-51 validée par les services de la préfecture le 29/04/2021.

7. L'évaluation du service selon la réglementation :

L'arrêté du 02 mai 2007 a inscrit dans la réglementation la réalisation d'un rapport annuel pour les services d'eau et d'assainissement.

Concernant le SPANC, il s'agit d'indices spécifiques du service avec des notes intermédiaires qui donnent une note totale sur 140 points.

Voici sous forme de tableau, les critères d'évaluation et les notes obtenues par le SPANC de la CCPM :

Indicateur retenu		2020	2021
<u>A - Eléments obligatoires</u>			
20	Zonages d'assainissement réalisé	20	20
20	Application du règlement et approuvé	20	20
30	Vérification conception et exécution	30	30
30	Mise en œuvre du diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien	30	30
<u>B - Eléments facultatifs</u>			
10	Compétence entretien proposée aux usagers	0	0
20	Compétence réalisation et/ou réhabilitation proposée aux usagers	0	0
10	Existence d'une aire de traitement des matières de vidanges	10	10
140	TOTAL	110	110

8. Financement des investissements :

<u>Projets à l'étude</u>	<u>Montant prévisionnels en €</u>
Sans objet Encours de dette = 0 €	0

9. Montant des recettes provenant des contrôles (tous contrôles confondus) - Indicateur DC 197 SISPEA :

	2018	2019	2020
Montant	25 022 €	27 539 €	32 190 €

ANNEXES

Bilan global des contrôles du SPANC pour l'année 2020

Communes	Conception (Prendre requête SQL 006)			Type de projet (Prendre requête SQL 006)		Exécution (Prendre requête SQL 007a)			Type d'exécution (Prendre requête SQL 007a)	VBF, ventes et dérogations (Prendre requête SQL 001aa)													Type de contrôle (Prendre requête SQL 001aa)						
	Favorable (0 et 1)	Défavorable (2)	Total	Neuf (1)	Réhab (2)	Favorable (1 et 2)	Défavorable (3)	Total	Neuf (1)	Réhab (2)	Absence C1/R1 (-1)	Absence de non-conformité (1)	Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs (2)	Installation incomplète (3)	Installation sous dimensionnée (4)	Installation présentant des dysfonctionnements majeurs (5)	Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation (6)	Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP (7)	Absence d'installation (8)	Défaut de sécurité sanitaire (9)	Refus de visite / filière non réglementaire / absence de conception et/ou exécution (10)	Autre	Raccordable non raccordé	Total	Dérogation EU (4)	Vente (3)	VBF (1-2)	Total	
BATTENANS-VARIN	1		1		1	2		2				1										1			2			2	2
BELFAYS			0					0																0					0
BIEF			0					0					1	1						4	4			10			10	10	
LES BRESEUX			0					0															0					0	
BURNEVILLERS	1		1		1			0															0					0	
CERNAY-L'EGLISE			0					0						1									1				1	1	
CHAMESOL	1		1		1			0						1									1				1	1	
CHARMAUVILLERS			0			3		3	1	2									1				1				1	1	
CHARQUEMONT	5		5	4	1	4	1	5		5			1	6					1	1	1		10		5	5	10		
LES TERRES-DE-CHAUX	3		3	2	1	1	1	2		1	1	1	1	1					2	1	1		6		1	5	6		
COUR-SAINT-MAURICE	3		3		3	2	1	3		3		1		6					1	1			9		4	5	9		
COURTEFONTAINE	3		3		3	4		4		4				2		1			2	4		1	10			10	10		
DAMPJOUX			0					0													1	1	2			2	2		
DAMPRICHARD	2		2		2			0					2	5					3	2			12		3	9	12		
LES ECORCES	3		3		3			0						1		1							2		1	1	2		
FERRIERES-LE-LAC			0					0															0				0		
FESSEVILLERS			0					0															0				0		
FLEUREY	1		1		1	1	2	3	1	1	1		1	2		1							4		2	2	4		
FOURNET-BLANCHEROUCHE	3		3	3				0					1	2							2		5		3	2	5		
FRAMBOUHANS	1		1		1			0											1				1		1		1		
GLERE	1		1		1			0				1	8			1		1	4	5			20		3	17	20		
GOUMOIS	1		1		1			0					1						1	1			3			3	3		
INDEVILLERS			0					0						1									1		1		1		
LIEBVILLERS	2		2		2			0						1									1			1	1		
MAICHE	3		3	2	1	1		1	1				1										1			1	1		
MANCENANS-LIZERNE			0			2		2	1	1		1	1	1			1						4		1	3	4		
MONTANCY-BREMONCOURT	1		1	1				0						1									1		1		1		
MONTANDON			0					0															1		1		1		
MONT-DE-VOUGNEY	2		2	1	1			0						3									3		1	2	3		
MONTECHEROUX			0					0															0				0		
MONTJOIE-LE-CHATEAU	1		1		1	1		1					1										0				0		
ORGEANS-BLANCHEFONTAINE			0					0															0				0		
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS			0			1		1	1														0				0		
ROSUREUX	1		1		1			0				2		1									3		1	2	3		
SAINT-HIPPOLYTE			0				1	1			1			2					1	5	1		9		1	8	9		
SOULCE-CERNAY			0			1	3	4		1	3			3					1	1	1		6		1	5	6		
THEBOUHANS			0					0															0				0		
TREVILLERS			0			1		1					1										0				0		
URTIERE			0					0						2									2			2	2		
VALORELLE			0					0						2									2			2	2		
VAUCLUSE			0			1		1				2								1			3		2	1	3		
VAUCLUSOTTE	2		2		2	1		1															0				0		
VAUFREY	1		1	1				0				1		1									2			2	2		
Total	42	0	42	14	28	26	9	35	5	24	6	10	9	55	0	4	1	1	22	29	6	1	0	138	0	33	105	138	
%	100%	0%	100%	33%	67%	74%	26%	100%	14%	69%	17%	7%	7%	40%	0%	3%	1%	1%	16%	21%	4%	1%	0%	100%	0%	24%	76%	100%	

 Filières traditionnelles

 Filières agréées

Communes	Type de filières projetées (Prendre requête SQL 006)														Total	Filière suivie par zone infiltrante (Z)	Z puis rejet du trop-plein	Rejet direct	Filières avec rejet	Filières sans rejet	Total			
	Tranchées (6)	Lit d'épandage (5)	Terre d'infiltration (0)	Filtre à sable non drainé (4)	Filtre à sable vertical drainé (3)	Filtre horizontal (2)	Fosse étanche (7)	Toilette sèche (14)	Filtre compact (8)	Filtre planté (9)	MicroSTEP culture fixée (10)	MicroSTEP culture libre (11)	MicroSTEP culture SBR (12)	Filières traditionnelles								Filières agréées		
BATTENANS-VARIN									1						0	1	1	1			0	1	1	
BELFAYS															0	0	0					0	0	0
BIEF															0	0	0					0	0	0
LES BRESEUX															0	0	0					0	0	0
BURNEVILLERS					1										1	0	1					0	1	1
CERNAY-L'EGLISE															0	0	0					0	0	0
CHAMESOL										1					0	1	1	1				0	1	1
CHARMAUVILLERS															0	0	0					0	0	0
CHARQUEMONT					1				3		1				1	4	5	4				0	5	5
LES TERRES-DE-CHAUX									3						0	3	3	3				0	3	3
COUR-SANT-MAURICE									3						0	3	3			3		3	0	3
COURTEFONTAINE					1				2						1	2	3	1	1			1	2	3
DAMPJOUX															0	0	0					0	0	0
DAMPRIARD					2										2	0	2					0	2	2
LES ECORCES					3										3	0	3					0	3	3
FERRIERES-LE-LAC															0	0	0					0	0	0
FESSEVILLERS															0	0	0					0	0	0
FLEUREY									1						0	1	1	1				0	1	1
FOURNET-BLANCHEROUCHE					2	1									3	0	3	1				0	3	3
FRAMBOUHANS						1									1	0	1	1	1			0	1	1
GLERE									1						0	1	1			1		1	0	1
GOUMOIS									1						0	1	1	1				0	1	1
INDEVILLERS															0	0	0					0	0	0
LIEBVILLERS									2						0	2	2			2		2	0	2
MAICHE					2				1						2	1	3	1				0	3	3
MANCENANS-LZERNE															0	0	0					0	0	0
MONTANCY-BREMONCOURT									1						0	1	1	1				0	1	1
MONTANDON															0	0	0					0	0	0
MONT-DE-VOUGNEY					1				1						1	1	2	1				0	2	2
MONTECHEROUX															0	0	0					0	0	0
MONTJOIE-LE-CHATEAU										1					0	1	1	1				0	1	1
ORGEANS-BLANCHEFONTAINE															0	0	0					0	0	0
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS															0	0	0					0	0	0
ROSUREUX									1						0	1	1			1		1	0	1
SAINTE-IPPOLYTE															0	0	0					0	0	0
SOULCE-CERNAY															0	0	0					0	0	0
THEBOUHANS															0	0	0					0	0	0
TREVILLERS															0	0	0					0	0	0
URTIERE															0	0	0					0	0	0
VALORELLE															0	0	0					0	0	0
VAUCLOSE															0	0	0	1				0	1	1
VAUCLOSOTTE															1	1	2					0	1	1
VAUFREY										1					0	1	1	1				0	1	1
Total	0	0	0	13	2	0	0	1	22	3	1	0	0	15	26	42	20	1	7	8	34	42		
%	0%	0%	0%	31%	5%	0%	0%	2%	52%	7%	2%	0%	0%	36%	62%	100%	71%	4%	25%	19%	81%	100%		

Communes	Type de filières exécutées (Prendre requête SQL 007a)														Total	Filière suivie par zone infiltrante (Z)	Z puis rejet du trop-plein	Rejet direct	Filières avec rejet	Filières sans rejet	Total			
	Tranchées (6)	Lit d'épandage (5)	Terre d'infiltration (0)	Filtre à sable non drainé (4)	Filtre à sable vertical drainé (3)	Filtre horizontal (2)	Fosse étanche (7)	Toilette sèche (14)	Filtre compact (8)	Filtre planté (9)	MicroSTEP culture fixée (10)	MicroSTEP culture libre (11)	MicroSTEP culture SBR (12)	Filières traditionnelles								Filières agréées		
BATTENANS-VARIN									2						0	2	2	1		1		1	1	2
BELFAYS															0	0	0					0	0	0
BIEF															0	0	0					0	0	0
LES BRESEUX															0	0	0					0	0	0
BURNEVILLERS															0	0	0					0	0	0
CERNAY-L'EGLISE															0	0	0					0	0	0
CHAMESOL															0	0	0					0	0	0
CHARMAUVILLERS					3										3	0	3					0	3	3
CHARQUEMONT					2	2			1						4	1	5	3				0	5	5
LES TERRES-DE-CHAUX					1				1						1	1	2	1				0	2	2
COUR-SANT-MAURICE									2				1		0	3	3	1		2		2	1	3
COURTEFONTAINE					1				2						1	3	4	1	1	1		1	2	3
DAMPJOUX															0	0	0					0	0	0
DAMPRIARD															0	0	0					0	0	0
LES ECORCES															0	0	0					0	0	0
FERRIERES-LE-LAC															0	0	0					0	0	0
FESSEVILLERS															0	0	0					0	0	0
FLEUREY					2				1						2	1	3			1		1	2	3
FOURNET-BLANCHEROUCHE															0	0	0					0	0	0
FRAMBOUHANS															0	0	0					0	0	0
GLERE															0	0	0					0	0	0
GOUMOIS															0	0	0					0	0	0
INDEVILLERS															0	0	0					0	0	0
LIEBVILLERS															0	0	0					0	0	0
MAICHE					1										1	0	1					0	1	1
MANCENANS-LZERNE					2										2	0	2					0	2	2
MONTANCY-BREMONCOURT															0	0	0					0	0	0
MONTANDON															0	0	0					0	0	0
MONT-DE-VOUGNEY															0	0	0					0	0	0
MONTECHEROUX															0	0	0					0	0	0
MONTJOIE-LE-CHATEAU										1					0	1	1	1				0	1	1
ORGEANS-BLANCHEFONTAINE															0	0	0					0	0	0
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS					1										1	0	1					0	1	1
ROSUREUX															0	0	0					0	0	0
SAINTE-IPPOLYTE													1		0	1	1			1		1	0	1
SOULCE-CERNAY										1	1	1			0	3	3	2				0	2	2
THEBOUHANS															0	0	0					0	0	0
TREVILLERS					1										1	0	1					0	1	1
URTIERE															0	0	0					0	0	0
VALORELLE															0	0	0					0	0	0
VAUCLOSE															0	1	1			1		1	0	1
VAUCLOSOTTE															1	0	1					0	1	1
VAUFREY															0	0	0					0	0	0
Total	0	0	0	14	2	0	0	1	10	1	1	1	4	17	17	34								

ANNEXE 3

Nombre de filières industrielles mis en œuvre sur le territoire par année

Famille	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Pourcentage par famille 2020		Famille	Au 31/12/2020	Total	Pourcentage par famille par rapport au parc	
Filtre compact (8)	1	8	4	2	16	7	10	29%		Filtre compact (8)	79	79	4%	7%
Filtre planté (9)					2		1	3%		Filtre planté (9)	3	3	0%	
MicroSTEP culture fixée (10)		4	3	2	3	3	1	3%		MicroSTEP culture fixée (10)	27	27	1%	
MLicroSTEP culture libre (11)			3	2	1		1	3%		MLicroSTEP culture libre (11)	17	17	1%	
MicroSTEP SBR (12)					5		4	12%		MicroSTEP SBR (12)	14	14	1%	
Filière traditionnelle	0	0	11	3	16	15	17	50%		MicroSTEP modèle inconnu	3	3	0%	
Nbre de filières industrielles	1	12	10	6	27	10	17			Filière traditionnelle	422	422	20%	
Nombre d'exécution	1	12	21	9	43	25	34			Nbre de filières industrielles	143	143		
Pourcentage de filières industrielles par rapport aux exécutions	100%	100%	48%	67%	63%	40%	50%			Nombre d'installation SPANC	2139	2139		

Communes	Conclusion du contrôle (Prendre requête SQL 001aa)											
	Absence de non-conformité-défaut d'entretien ou usure / conforme		Incomplet(3)-sous dimensionné(4)-dysfonctionnement majeur(5) / conforme et non conforme				Non conforme (6-7-8-9)			Ne pas relancer (11)	Refus ou absence de conception et/ou exécution (10)	Total
	Conforme	Racc EU immédiat exigé	Conforme mais réhab uniquement si vente	1 an (vente(3))	4 ans (danger pour la santé des personnes)	Racc EU immédiat exigé	1 an (vente(3))	4 ans (danger pour la santé des personnes)	Racc EU immédiat exigé			
BATTENANS-VARIN	1							0			1	2
BELFAYS	0											0
BIEF	1		1					8				10
LES BRESEUX	0											0
BURNEVILLERS	0											0
CERNAY-L'EGLISE	0		1									1
CHAMESOL	0		1									1
CHARMAUVILLERS	0							1				1
CHARQUEMONT	1		1	5				2			1	10
LES TERRES-DE-CHAUX	1			1				3			1	6
COUR-SAINT-MAURICE	1		4	2				2				9
COURTEFONTAINE	0		3					6		1		10
DAMPJOUX	0							1			1	2
DAMPRIEUX	2		4	1				5				12
LES ECORCES	0		1	1								2
FERRIERES-LE-LAC	0											0
FESSEVILLERS	0											0
FLEUREY	1			1	2							4
FOURNET-BLANCHEROCHE	1			2				2				5
FRAMBOUHANS	0							1				1
GLERE	1		8	1				10				20
GOUMOIS	1							2				3
INDEVILLERS	0			1								1
LIEBVILLERS	0		1									1
MAICHE	1											1
MANCENANS-LIZERNE	2			1				1				4
MONTANCY-BREMONCOURT	0			1								1
MONTANDON	0			1								1
MONT-DE-VOUGNEY	0		2	1								3
MONTECHEROUX	0											0
MONTJOIE-LE-CHATEAU	0											0
ORGEANS-BLANCHEFONTAINE	0											0
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS	0											0
ROSUREUX	2		1									3
SAINT-HIPPOLYTE	0		2					6			1	9
SOULCE-CERNAY	0		2	1				2			1	6
THIEBOUHANS	0											0
TREVILLERS	0											0
URTIERE	0		2									2
VALOREILLE	0		2									2
VAUCLUSE	2							1				3
VAUCLUSOTTE	0											0
VAUFREY	1		1									2
Total	19	0	37	20	2	0	0	53	0	1	6	138
%	14%	0%	27%	14%	1%	0%	0%	38%	0%	1%	4%	100%

AU 31/12/2020						
	Non conforme	Conforme	Refus de visite / filère non réglementaire / absence de conception et/ou exécution	Autre	Total (conforme+no n conforme+autr e)	% conformité
BATTENANS-VARIN	2	41	1	0	44	93%
BELFAYS	0	3	0	0	3	100%
BIEF	11	9	0	0	20	45%
LES BRESEUX	9	23	0	0	32	72%
BURNEVILLERS	9	10	0	0	19	53%
CERNAY-L'EGLISE	3	10	0	0	13	77%
CHAMESOL	2	4	0	0	6	67%
CHARMAUVILLERS	6	15	0	0	21	71%
CHARQUEMONT	28	91	1	0	120	76%
LES TERRES-DE- CHAUX	10	62	1	0	73	85%
COUR-SAINT-MAURICE	13	79	0	0	92	86%
COURTEFONTAINE	13	99	0	1	113	88%
DAMPJOUX	5	2	1	0	8	25%
DAMPRICHARD	30	82	0	0	112	73%
LES ECORCES	7	50	0	0	57	88%
FERRIERES-LE-LAC	1	1	0	0	2	50%
FESSEVILLERS	2	10	0	0	12	83%
FLEUREY	25	35	1	0	61	57%
FOURNET- BLANCHEROCHE	31	119	0	0	150	79%
FRAMBOUHANS	5	15	0	0	20	75%
GLERE	54	57	0	0	111	51%
GOUMOIS	7	12	0	0	19	63%
INDEVILLERS	7	42	1	0	50	84%
LIEBVILLERS	3	35	0	0	38	92%
MAICHE	17	72	0	0	89	81%
MANCENANS-LIZERNE	9	66	0	0	75	88%
MONTANCY- BREMONTCOURT	27	41	0	0	68	60%
MONTANDON	6	34	0	0	40	85%
MONT-DE-VOUGNEY	7	72	0	0	79	91%
MONTECHEROUX	3	5	0	0	8	63%
MONTJOIE-LE- CHÂTEAU	3	17	0	0	20	85%
ORGEANS- BLANCHEFONTAINE	9	12	0	0	21	57%
LES PLAINS-ET- GRANDS-ESSARTS	7	80	0	0	87	92%
ROSUREUX	5	57	0	0	62	92%
SAINT-HIPPOLYTE	44	28	1	0	73	38%
SOULCE-CERNAY	18	54	1	0	73	74%
THIEBOUHANS	6	9	0	0	15	60%
TREVILLERS	4	25	0	0	29	86%
URTIERE	1	8	0	0	9	89%
VALOREILLE	1	5	0	0	6	83%
VAUCLUSE	4	51	0	0	55	93%
VAUCLUSOTTE	6	46	0	0	52	88%
VAUFREY	14	66	2	0	82	80%
Total	474	1654	10	1	2139	77%

	Prévisionnel	Nbre d'installations contrôlées	Dont refus de visite ou absence de conception et/ou exécution	% de contrôles du parc
BATTENANS-VARIN	45	44	1	100%
BELFAYS	3	3	0	100%
BIEF	21	20	0	95%
LES BRESEUX	32	32	0	100%
BURNEVILLERS	19	19	0	100%
CERNAY-L'EGLISE	18	13	0	72%
CHAMESOL	14	6	0	43%
CHARMAUVILLERS	22	21	0	95%
CHARQUEMONT	123	120	1	98%
LES TERRES-DE-CHAUX	77	73	1	96%
COUR-SAINT-AURICE	103	92	0	89%
COURTEFONTAINE	119	113	0	95%
DAMPJOUX	8	8	1	113%
DAMPRICHARD	115	112	0	97%
LES ECORCES	70	57	0	81%
FERRIERES-LE-LAC	3	2	0	67%
FESSEVILLERS	13	12	0	92%
FLEUREY	63	61	1	98%
FOURNET-BLANCHEROCHE	151	150	0	99%
FRAMBOUHANS	22	20	0	91%
GLERE	135	111	0	82%
GOUMOIS	20	19	0	95%
INDEVILLERS	77	50	1	66%
LIEBVILLERS	43	38	0	88%
MAICHE	104	89	0	86%
MANCENANS-LIZERNE	75	75	0	100%
MONTANCY-BREMONCOURT	70	68	0	97%
MONTANDON	65	40	0	62%
MONT-DE-VOUGNEY	81	79	0	98%
MONTECHEROUX	15	8	0	53%
MONTJOIE-LE-CHATEAU	33	20	0	61%
ORGEANS-BLANCHEFONTAINE	24	21	0	88%
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS	95	87	0	92%
ROSUREUX	64	62	0	97%
SAINT-HIPPOLYTE	94	73	1	79%
SOULCE-CERNAY	75	73	1	99%
THIEBOUHANS	19	15	0	79%
TREVILLERS	42	29	0	69%
URTIERE	9	9	0	100%
VALOREILLE	9	6	0	67%
VAUCLUSE	57	55	0	96%
VAUCLUSOTTE	59	52	0	88%
VAUFREY	94	82	2	89%
Total	2400	2139	10	89%
Total parc ANC		2139		

BILAN GLOBAL ET PAR COMMUNE

Bilan du neuf et de l'existant depuis la création du SPANC

CCPM	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	482	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	37	
Installation incomplète	1072	
Installation sous dimensionnée	16	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	47	
Défavorable exécution		6
Installation incomplète		5
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		1
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		12
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		2
Absence d'installation		277
Défaut de sécurité sanitaire		171
Refus de visite ou filière non réglementaire		10
Autre		1
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	203	
Raccordable non raccordé		0
Total	1654	485
PARC ANC	2139	

BATTENANS-VARIN	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	15	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	25	
Installation sous dimensionnée	1	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		2
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou filière non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	2	
Raccordable non raccordé		0
Total	41	3
PARC ANC	44	

BELFAYS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	0	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	3	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		0
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		
Raccordable non raccordé		0
Total	3	0
PARC ANC	3	

BIEF	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	1	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	7	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		6
Défaut de sécurité sanitaire		5
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	11	
Raccordable non raccordé		0
Total	9	11
PARC ANC	20	

LES BRESEUX	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	5	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	15	
Installation sous dimensionnée	3	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		1
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		7
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		
Raccordable non raccordé		0
Total	23	9
PARC ANC	32	

BURNEVILLERS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	3	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	7	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		1
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		3
Défaut de sécurité sanitaire		5
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		
Raccordable non raccordé		0
Total	10	9
PARC ANC	19	

CERNAY-L'EGLISE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	3	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	6	
Installation sous dimensionnée	1	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		2
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	6	
Raccordable non raccordé		0
Total	10	3
PARC ANC	13	

CHAMESOL	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	2	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	2	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		1
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	8	
Raccordable non raccordé		0
Total	4	2
PARC ANC	6	

CHARMAUVILLERS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	10	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	5	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		5
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		4
Raccordable non raccordé		0
Total	15	6
PARC ANC	21	

CHARQUEMONT	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	18	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	69	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	3	
Défavorable exécution		1
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		23
Défaut de sécurité sanitaire		4
Refus de visite ou filière non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		5
Raccordable non raccordé		0
Total	91	29
PARC ANC	120	

LES TERRES-DE-CHAUX	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	28	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	2	
Installation incomplète	31	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		1
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		5
Défaut de sécurité sanitaire		4
Refus de visite ou filière non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	10	
Raccordable non raccordé		0
Total	62	11
PARC ANC	73	

COUR-SAINT-MAURICE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	21	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	57	
Installation sous dimensionnée	1	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		7
Défaut de sécurité sanitaire		6
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	12	
Raccordable non raccordé		0
Total	79	13
PARC ANC	92	

COURTEFONTAINE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	20	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	2	
Installation incomplète	75	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	2	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		7
Défaut de sécurité sanitaire		6
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		1
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	13	
Raccordable non raccordé		0
Total	99	14
PARC ANC	113	

DAMPJOUX	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	1	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	1	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		4
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou filière non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	2	
Raccordable non raccordé		0
Total	2	6
PARC ANC	8	

DAMPRICHARD	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	19	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	2	
Installation incomplète	60	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		1
Absence d'installation		25
Défaut de sécurité sanitaire		4
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		10
Raccordable non raccordé		0
Total	82	30
PARC ANC	112	

LES ECORCES	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	8	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	41	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		7
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		12
Raccordable non raccordé		0
Total	50	7
PARC ANC	57	

FERRIERES-LE-LAC	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	0	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	1	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		1
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		1
Raccordable non raccordé		0
Total	1	1
PARC ANC	2	

FESSEVILLERS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	3	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	7	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		1
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		1
Raccordable non raccordé		0
Total	10	2
PARC ANC	12	

FLEUREY	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	8	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	2	
Installation incomplète	24	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		1
Installation incomplète		3
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		1
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		17
Défaut de sécurité sanitaire		3
Refus de visite ou filière non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		4
Raccordable non raccordé		0
Total	35	26
PARC ANC	61	

FOURNET-BLANCHEROCHE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	42	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	72	
Installation sous dimensionnée	2	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	2	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		26
Défaut de sécurité sanitaire		5
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		2
Raccordable non raccordé		0
Total	119	31
PARC ANC	150	

FRAMBOUHANS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	5	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	10	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		3
Défaut de sécurité sanitaire		2
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	1	
Raccordable non raccordé		0
Total	15	5
PARC ANC	20	

GLERE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	16	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	35	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	5	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		1
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		1
Absence d'installation		15
Défaut de sécurité sanitaire		37
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	39	
Raccordable non raccordé		0
Total	57	54
PARC ANC	111	

GOUMOIS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	4	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	7	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		1
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		4
Défaut de sécurité sanitaire		2
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	3	
Raccordable non raccordé		0
Total	12	7
PARC ANC	19	

INDEVILLERS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	6	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	35	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		6
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou filière non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	27	
Raccordable non raccordé		0
Total	42	8
PARC ANC	50	

LIEBVILLERS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	5	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	27	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	3	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		0
Défaut de sécurité sanitaire		3
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	6	
Raccordable non raccordé		0
Total	35	3
PARC ANC	38	

MAICHE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	12	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	54	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	5	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		1
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		14
Défaut de sécurité sanitaire		2
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	15	
Raccordable non raccordé		0
Total	72	17
PARC ANC	89	

MANCENANS-LIZERNE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	34	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	29	
Installation sous dimensionnée	1	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		2
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		4
Défaut de sécurité sanitaire		3
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		
Raccordable non raccordé		0
Total	66	9
PARC ANC	75	

MONTANCY-BREMONCOURT	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	19	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	2	
Installation incomplète	20	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		6
Défaut de sécurité sanitaire		21
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		2
Raccordable non raccordé		0
Total	41	27
PARC ANC	68	

MONTANDON	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	8	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	23	
Installation sous dimensionnée	3	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		6
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	25	
Raccordable non raccordé		0
Total	34	6
PARC ANC	40	

MONT-DE-VOUGNEY	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	36	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	30	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	6	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		6
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	1	
Raccordable non raccordé		0
Total	72	7
PARC ANC	79	

MONTECHEROUX	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	0	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	5	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		2
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	7	
Raccordable non raccordé		0
Total	5	3
PARC ANC	8	

MONTJOIE-LE-CHÂTEAU	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	9	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	7	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		2
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	13	
Raccordable non raccordé		0
Total	17	3
PARC ANC	20	

ORGEANS-BLANCHEFONTAINE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	3	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	9	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		9
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	3	
Raccordable non raccordé		0
Total	12	9
PARC ANC	21	

LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	30	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	38	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	12	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		5
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		2
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	9	
Raccordable non raccordé		0
Total	80	7
PARC ANC	87	

ROSUREUX	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	15	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	42	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		4
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	2	
Raccordable non raccordé		0
Total	57	5
PARC ANC	62	

SAINT-HIPPOLYTE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	7	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	18	
Installation sous dimensionnée	1	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	2	
Défavorable exécution		1
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		9
Défaut de sécurité sanitaire		34
Refus de visite ou filière non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	31	
Raccordable non raccordé		0
Total	28	45
PARC ANC	73	

SOURCE-CERNAY	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	17	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	12	
Installation incomplète	25	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		2
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		10
Défaut de sécurité sanitaire		6
Refus de visite ou filière non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	10	
Raccordable non raccordé		0
Total	54	19
PARC ANC	73	

THIEBOUHANS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	6	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	3	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		6
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	4	
Raccordable non raccordé		0
Total	9	6
PARC ANC	15	

TREVILLERS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	4	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	20	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		2
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		2
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	14	
Raccordable non raccordé		0
Total	25	4
PARC ANC	29	

URTIERE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	3	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	5	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		1
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		
Raccordable non raccordé		0
Total	8	1
PARC ANC	9	

VALOREILLE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	2	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	3	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		1
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	5	
Raccordable non raccordé		0
Total	5	1
PARC ANC	6	

VAUCLUSE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	15	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	32	
Installation sous dimensionnée	3	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		1
Défaut de sécurité sanitaire		3
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	3	
Raccordable non raccordé		0
Total	51	4
PARC ANC	55	

VAUCLUSOTTE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	4	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	42	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		4
Défaut de sécurité sanitaire		2
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	6	
Raccordable non raccordé		0
Total	46	6
PARC ANC	52	

VAUFREY	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	15	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	5	
Installation incomplète	45	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure et fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		11
Défaut de sécurité sanitaire		3
Refus de visite ou filière non réglementaire		2
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	11	
Raccordable non raccordé		0
Total	66	16
PARC ANC	82	