

**RAPPORT ANNUEL**

**SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE  
PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON  
COLLECTIF.**



**2022**

## TABLE DES MATIERES

	Pages
1. Présentation du territoire desservi	3
2. L'instruction des dossiers et les contrôles de conception	3
3. Les contrôles d'exécution	5
4. Les visites de fonctionnement, dérogations de raccordement au réseau collectif et ventes	6
5. Taux de conformité	7
6. Les redevances 2022	11
7. L'évaluation du service selon la réglementation	13
8. Financement des investissements	14
9. Montant des recettes provenant des contrôles	14
ANNEXES	15
BILAN PAR COMMUNE	23

## 1. Présentation du territoire desservi :

Le service public d'assainissement non collectif est géré au niveau intercommunal et le service est exploité en régie. La CCPM est un EPCI à fiscalité propre.



Le SPANC réalise les compétences obligatoires prévues par la réglementation en vigueur. Il regroupe 43 communes.

Le SPANC représente 2178 installations au 31/12/2022 avec un reliquat d'environ 203 installations soit potentiellement 2381 installations.

Le SPANC est un service public dont le budget est indépendant du budget général de la collectivité. Le SPANC est financé directement par les usagers.


## 2. L'instruction des dossiers et les contrôles de conception :

40 dossiers d'assainissement non collectif ont été traités en 2022 au titre du contrôle de conception. Parmi ces 40 dossiers, 11 (soit 28%) concernent des projets neufs et 29 (soit 73%) concernent des projets de réhabilitation.



## Famille de dispositifs préconisés 2022

- Techniques classiques
- Techniques agréées
- Techniques non réglementaires




67% des dispositifs préconisés lors de la phase de conception sont des techniques agréées contre 30% de techniques classiques. Il a été constaté 3% de dispositif non réglementaire.

### 3. Les contrôles d'exécution :


32 chantiers ont été contrôlés dans le courant de cette année. 6 chantiers ont été classés « non conforme » car certains chantiers ne respectent ni l'agrément ministériel ni les prescriptions du bureau d'études. D'autres installations, au nombre de 4, ont été mises en œuvre sans contrôle de conception et sans contrôle d'exécution.

Des observations ont été émises pour plusieurs chantiers, elles concernent les points suivants :

- Le lit de pose et/ou le sablage absent ou mal réalisé pour les canalisations de liaison et les cuves des pompes de relevage,
- La pente de la canalisation en amont de la fosse toutes eaux,
- Absence du système de ventilation ou ventilation incomplète,
- Remblayage de la filière selon les prescriptions du bureau d'études ou du fabricant.



Il y a eu cette année 18 ANC réhabilités et 10 ANC neufs, soit 56 % de réhabilitation.



#### 4. Les visites de bon fonctionnement et ventes :

161 visites de bon fonctionnement ont été réalisées cette année.

33 dossiers ont été contrôlés dans le cadre de transactions immobilières.

Il y a eu 10 dossiers pour lesquels les usagers ont refusé le contrôle malgré une relance par recommandé avec accusé réception ou ont mis en œuvre une installation non réglementaire et 4 dossiers qui ont régularisé leur situation en 2022.



#### Bilan de ces deux missions pour 2022 :

- Absence de non-conformité : 10
- Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutif : 8
- Installation incomplète : 88
- Installation sous dimensionnée : 4
- Installation présentant des dysfonctionnements majeurs : 5
- Défaut de structure ou de fermeture : 10
- Installation à moins de 35 mètres d'un puits déclaré pour la consommation humaine : 0
- Absence d'installation : 20
- Défaut de sécurité sanitaire : 39
- Refus de visite ou filière non réglementaire : 10
- Autre : 0

Pour un total de 194 visites.

Parmi les visites périodiques de fonctionnement et transactions voici le bilan avec la prise en compte de la conformité des installations :

- Absence de non-conformité : 10
- Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutif : 8
- Installation incomplète, sous dimensionnée ou dysfonctionnement majeur - réhabilitation uniquement en cas de transaction immobilière 1 an après l'acte authentique de vente : 95
- Installation incomplète, sous dimensionnée ou dysfonctionnement majeur - réhabilitation dans un délai de 4 ans après la visite du technicien ou 1 an après l'acte de vente en cas de transaction immobilière : 2
- Défaut de structure et de fermeture, implantation à moins de 35 mètres d'un puits, absence d'installation ou défaut de sécurité sanitaire - réhabilitation dans un délai de 4 ans après la visite du technicien ou 1 an après l'acte de vente en cas de transaction immobilière : 69

Pour mémoire, tous les avis émis par le SPANC sont transmis aux communes. Le Maire, s'il le juge nécessaire peut ainsi par son pouvoir de police sanitaire, agir en diminuant les délais de réhabilitation fixés par le législateur.

Dans le courant de l'année 2022, il y a eu :

- 38 déplacements de rendez-vous soit 20%,
- 27 absences au rendez-vous, soit 14%,
  - 7 VBF ont pu être faites après courrier de mise en demeure,
  - 10 usagers ont été pénalisés pour refus de contrôle, un seul a été annulé car la prestation a pu être exercée,
- 4 VBF se sont transformées en contrôle de réalisation « non conforme » pour absence de contrôle de conception et d'exécution soit 2%,
- 0 VBF n'ont pas pu avoir lieu car l'immeuble contrôlé est inhabitable (nous référons un point dans 3 ans pour ces immeubles),
- 53 installations qui ont dû ou doivent faire une vidange dans les 6 mois après intervention CCPM,
- 8 installations ont été contrôlés et après constat celles-ci n'ont pas été réhabilitées.


**5. Taux de conformité (voir annexe 5) :**

Le taux de conformité du parc ANC s'établit à 73% (1591 ANC classés « conforme » sur 2178 ANC contrôlés par le SPANC). Ce résultat prend en compte les ANC neufs et réhabilités en exécution, les Visites de Fonctionnement et les ventes au 31/12/2022.

*NB : le taux était de 75% en 2021.*

Pour information - voir à partir de la page 23 pour le bilan par commune :

<b>CCPM</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	484	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	50	
Installation incomplète	991	
Installation sous dimensionnée	15	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	51	
Défavorable exécution		7
Installation incomplète		3
Installation sous dimensionnée		1
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		1
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		30
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		2
Absence d'installation		279
Défaut de sécurité sanitaire		231
Refus de visite ou filière non réglementaire		31
Autre		2
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		203
Raccordable non raccordé		
Total	1591	587
<b>PARC ANC</b>	<b>2178</b>	



**Rappel de la définition du taux de conformité des dispositifs d'ANC :**

« L'indicateur est le rapport, exprimé en pourcentage, entre, d'une part, le nombre d'installations déclarées conformes suite aux contrôles prévus à l'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif à l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif auquel est ajouté le nombre d'installations ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement suite aux contrôles prévus à l'article 4 du même arrêté et, d'autre part, le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service. »

**Fiabilité du taux de conformité (Les chiffres identifiés en rouge correspondent à des habitations situées hors des zonages mais où des possibilités de raccordement sont envisageables et où la vérification n'a pas été réalisée).**

### Pourcentage du parc contrôlé (taux de fiabilité) :

Ce tableau permet chaque année d'apprécier l'évolution du parc contrôlé. Il s'affine donc chaque année.

Les chiffres en rouge représentent un éventuel reliquat d'installations d'ANC qui n'ont fait l'objet d'aucun contrôle (maisons hors zonage EU mais à proximité (sont-elles raccordées ?), maisons référencées sur le cadastre mais démolies, bâtiments agricoles référencés en habitations et inversement...).

Pour certaines communes, la totalité des installations d'ANC n'a pas été contrôlée. Cela peut être dû au refus des usagers lors du diagnostic initial ou encore au contrôle non réalisé par le prestataire de l'époque (pas de relance suite à l'absence au rendez-vous...).

	Prévisionnel	Nbre d'installations contrôlées	% de contrôles du parc
BATTENANS-VARIN	45	43	96%
BELFAYS	3	3	100%
BIEF	21	17	81%
LES BRESEUX	32	32	100%
BURNEVILLERS	19	19	100%
CERNAY-L'EGLISE	18	13	72%
CHAMESOL	14	7	50%
CHARMAUVILLERS	22	21	95%
CHARQUEMONT	123	121	98%
LES TERRES-DE-CHAUX	77	76	99%
COUR-SAINT-MAURICE	103	91	88%
COURTEFONTAINE	119	113	95%
DAMPJOUX	8	8	100%
DAMPRICHARD	115	113	98%
LES ECORCES	70	59	84%
FERRIERES-LE-LAC	3	2	67%
FESSEVILLERS	13	11	85%
FLEUREY	63	59	94%
FOURNET-BLANCHEROCHE	151	151	100%
FRAMBOUHANS	22	22	100%
GLERE	135	123	91%
GOUMOIS	20	19	95%
INDEVILLERS	77	55	71%
LIEBVILLERS	43	39	91%
MAICHE	104	95	91%
MANCENANS-LIZERNE	75	75	100%
MONTANCY-BREMONCOURT	70	70	100%
MONTANDON	65	39	60%
MONT-DE-VOUGNEY	81	80	99%
MONTECHEROUX	15	9	60%
MONTJOIE-LE-CHATEAU	33	20	61%
ORGEANS-BLANCHEFONTAINE	24	21	88%
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS	95	88	93%
ROSUREUX	64	60	94%
SAINT-HIPPOLYTE	94	74	79%
SOULCE-CERNAY	75	74	99%
THIEBOUHANS	19	15	79%
TREVILLERS	42	29	69%
URTIERE	9	9	100%
VALOREILLE	9	6	67%
VAUCLUSE	57	56	98%
VAUCLUSOTTE	59	54	92%
VAUFREY	94	87	93%
<b>Total</b>	<b>2400</b>	<b>2178</b>	<b>91%</b>
<b>Total parc ANC</b>		<b>2178</b>	

## 6. Les redevances 2022 :

REDEVANCES ANC	MONTANTS	
	2022	2023
Contrôle de conception	127 €	127 €
Contrôle d'exécution	140 €	140 €
Diagnostic initial	110 €	110 €
Visite de bon fonctionnement et d'entretien	/	/
Visite de bon fonctionnement et d'entretien jusqu'à 9 pièces principales	110 €	120 €
Visite de bon fonctionnement et d'entretien de 10 à 14 pièces principales	171 €	171 €
Visite de bon fonctionnement et d'entretien de 15 à 20 pièces principales	244 €	244 €
Visite de bon fonctionnement et d'entretien au-delà de 20 pièces principales	306 €	306 €
Visite technique dans le cadre d'une transaction immobilière	/	/
Visite technique dans le cadre d'une transaction immobilière jusqu'à 9 pièces principales	140 €	200 €
Visite technique dans le cadre d'une transaction immobilière de 10 à 14 pièces principales	218 €	218 €
Visite technique dans le cadre d'une transaction immobilière de 15 à 20 pièces principales	311 €	311 €
Visite technique dans le cadre d'une transaction immobilière au-delà de 20 pièces principales	389 €	389€
Toute contre-visite technique	70 €	70 €
<b>INDEMNITES</b>		
Dédommagement du service en compensation de certains frais occasionnés par le refus, l'absence de l'utilisateur ou le report abusif de rendez-vous	70 €	70 €
<b>FRAIS DE PRELEVEMENT</b>		
Remboursement des frais de prélèvement et d'analyse	Fonction de la facture du laboratoire (DBO 5 + MES - frais d'envoi)	Fonction de la facture du laboratoire (DBO 5 + MES + frais d'envoi)
Frais administratifs	41 €	41 €
<b>PENALITES</b>		
Absence d'installation d'ANC ou mauvais état de fonctionnement de cette dernière → Pénalité dont le montant est équivalent à la redevance de contrôle majorée de 100%	100% de la redevance	100% de la redevance

Mise en œuvre et maintien d'une installation d'ANC ne répondant pas à la réglementation en vigueur sans l'accord écrit du SPANC → Majoration de 100% de la redevance de contrôle de conception ou d'exécution	100% de la redevance	100% de la redevance
Les immeubles nécessitant la réhabilitation d'une installation d'ANC dans un délai de 4 ans, notamment pour les installations présentant un danger pour la santé des personnes, un risque de pollution de l'environnement ou l'absence d'installation → Majoration de 100% de la redevance de contrôle de conception ou d'exécution	100% de la redevance	100% de la redevance
En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions de contrôle → Majoration de 100% de la redevance de contrôle	100% de la redevance	100% de la redevance

La délibération fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice est la suivante :

- Délibération du 15/04/2021 n°2021-51 validée par les services de la préfecture le 29/04/2021.

## 7. L'évaluation du service selon la réglementation :

L'arrêté du 02 mai 2007 a inscrit dans la réglementation la réalisation d'un rapport annuel pour les services d'eau et d'assainissement.

Concernant le SPANC, il s'agit d'indices spécifiques du service avec des notes intermédiaires qui donnent une note totale sur 140 points.

Voici sous forme de tableau, les critères d'évaluation et les notes obtenues par le SPANC de la CCPM :

<b>Indicateur retenu</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b><u>A - Eléments obligatoires</u></b>			
20	Zonages d'assainissement réalisé	20	20
20	Application du règlement et approuvé	20	20
30	Vérification conception et exécution	30	30
30	Mise en œuvre du diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien	30	30
<b><u>B - Eléments facultatifs</u></b>			
10	Compétence entretien proposée aux usagers	0	0
20	Compétence réalisation et/ou réhabilitation proposée aux usagers	0	0
10	Existence d'une aire de traitement des matières de vidanges	10	10
<b>140</b>	<b>TOTAL</b>	<b>110</b>	<b>110</b>

**8. Financement des investissements :**

<u>Projets à l'étude</u>	<u>Montant prévisionnels en €</u>
Sans objet Encours de dette = 0 €	0

**9. Montant des recettes provenant des contrôles (tous contrôles confondus) - Indicateur DC 197 SISPEA :**

	2020	2021	2022
Montant	32 190 €	30 553 €	35 210 €

# ANNEXES

Communes	Conception (Prendre requête SQL 006)			Type de projet (Prendre requête SQL 006)		Exécution (Prendre requête SQL 007a)			Type d'exécution (Prendre requête SQL 007a)			VBF, ventes et dérogations (Prendre requête SQL 001aa)											Type de contrôle (Prendre requête SQL 001aa)					
	Favorable (0 et 1)	Défavorable (2)	Total	Neuf (1)	Réhab (2)	Favorable (1 et 2)	Non conforme (3)	Total	Neuf (1)	Réhab (2)	Absence C1/R1 (-1)	Absence de non-conformité (1)	Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs (2)	Installation incomplète (3)	Installation sous dimensionnée (4)	Installation présentant des dysfonctionnements majeurs (5)	Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation (6)	Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP (7)	Absence d'installation (8)	Défaut de sécurité sanitaire (9)	Refus de visite / installation non réglementaire (10)	Autre	Raccordable non raccordé	Total	Dérogation EU (4)	Vente (3)	VBF (1-2)	Total
BATTENANS-VARIN							1			1	2		14	1	1	1		1	3	2			25		1	24	25	
BELFAYS																							0				0	
BIEF	1				1	1							1										1			1	1	
LES BRESEUX	1				1												2						2		2		2	
BURNEVILLERS																							0				0	
CERNAY-L'ÉGLISE																							0				0	
CHAMESOL	1				1		1						1										0				0	
CHARMAUVILLERS																							0				0	
CHARQUEMONT	1	1		1	1	1	1		1	1													0				0	
LES TERRES-DE-CHAUX						2			1	1			1										1		1		1	
COUR-SAINT-AURICE	9			3	6	4			1	3		1	3						4				8		2	6	8	
COURTEFONTAINE	2				2		1			1	1	2	15						4	12			34		2	32	34	
DAMPJOUX																							0				0	
DAMPRICHARD	1				1	1							1	1									2		1	1	2	
LES ECORCES						1				1									1				1		1		1	
FERRIERES-LE-LAC																							0				0	
FESSEVILLERS																							0				0	
FLEUREY							2			1	1	2	1	6		1	1		2	3	1		17		2	15	17	
FOURNET-BLANCHEROCHE	1			1		1					1		2						2				5		3	2	5	
FRAMBOUHANS	1				1		1		1				1										1		1		1	
GLERE	3				3	1							1										1			1	1	
GOUMOIS						1																	0				0	
INDEVILLERS	2				2									6					2	1			9			9	9	
LIEVILLERS																							0				0	
MAICHE	1			1		2	1		3				1		1								2		2		2	
MANCENANS-LIZERNE	2				2	1							1										1			1	1	
MONTANCY-BREMONCOURT																			1				1		1		1	
MONTANDON	2			1	1																		0				0	
MONT-DE-VOUGNEY	2			1	1	1	1		1	1	1	1	1									3		2	1	3		
MONTECHEROUX																				1			1		1		1	
MONTJOIE-LE-CHÂTEAU																							0				0	
ORGEANS-BLANCHEFONTAINE													1										2		1	1	2	
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS											1												1		1		1	
ROSUREUX	3			2	1		1			1			15	1		1		3	7	2			29		1	28	29	
SAINT-HIPPOLYTE													2		1								4		1	3	4	
SOULCE-CERNAY	3			1	2	2			1	1			1		1	1						4		3	1	4		
THEBOUHANS																							0				0	
TREVILLERS																	1						1		1		1	
URTIÈRE																							0				0	
VALORELLE																			1				1		1		1	
VAUCLUSE	2				2	1					2	2	14	1		2		1	9	2			33			33	33	
VAUCLUSOTTE																							0				0	
VAUFREY	1				1	2			1	1			2			1			1				4		3	1	4	
<b>Total</b>	<b>39</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>88</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>39</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>161</b>	<b>194</b>
<b>%</b>	<b>98%</b>	<b>3%</b>	<b>100%</b>	<b>28%</b>	<b>73%</b>	<b>69%</b>	<b>31%</b>	<b>100%</b>	<b>31%</b>	<b>56%</b>	<b>13%</b>	<b>5%</b>	<b>4%</b>	<b>45%</b>	<b>2%</b>	<b>3%</b>	<b>5%</b>	<b>0%</b>	<b>10%</b>	<b>20%</b>	<b>5%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>17%</b>	<b>83%</b>	<b>100%</b>

Communes	Type de dispositifs projetés (Prendre requête SQL 006)															Total	
	Tranchées (6)	Lit d'épandage (5)	Terre d'infiltration (0)	Filtre à sable non drainé (4)	Filtre à sable vertical drainé (3)	Filtre horizontal (2)	Fosse étanche (7)	Toilette sèche (14)	Filtre compact (8)	Filtre planté (9)	MicroSTEP culture fixée (10)	MicroSTEP culture libre (11)	MicroSTEP culture SBR (12)	Techniques classiques	Techniques agréées		Techniques non réglementaires (1)
BATTENANS-VARIN														0	0	0	0
BELFAYS														0	0	0	0
BIEF					1												0
LES BRESEUX					1												0
BURNEVILLERS														0	0	0	0
CERNAY-L'EGLISE														0	0	0	0
CHAMESOL										1							0
CHARMAUVILLERS														0	0	0	0
CHARQUEMONT					1											1	1
LES TERRES-DE-CHAUX														0	0	0	0
COUR-SAINT-MAURICE									8	1							0
COURTEFONTAINE									2								0
DAMPJOUX														0	0	0	0
DAMPRICHARD				1													0
LES ECORCES														0	0	0	0
FERRIERES-LE-LAC														0	0	0	0
FESSEVILLERS														0	0	0	0
FLEUREY														0	0	0	0
FOURNET-BLANCHEROUCHE				1													0
FRAMBOUHANS									1								0
GLERE									3								0
GOUMOIS														0	0	0	0
INDEVILLERS					1				1								0
LIEBVILLERS														0	0	0	0
MAICHE									1								0
MANCENANS-LIZERNE				1					1								0
MONTANCY-BREMONCOURT														0	0	0	0
MONTANDON				2													0
MONT-DE-VOUGNEY				2													0
MONTECHEROUX														0	0	0	0
MONTJOIE-LE-CHATEAU														0	0	0	0
ORGEANS-BLANCHEFONTAINE														0	0	0	0
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS														0	0	0	0
ROSUREUX									3								0
SAINT-HIPPOLYTE														0	0	0	0
SOULCE-CERNAY					1				2								0
THIEBOUHANS														0	0	0	0
TREVILLERS														0	0	0	0
URTIERE														0	0	0	0
VALOREILLE														0	0	0	0
VAUCLUSE									2								0
VAUCLUSOTTE														0	0	0	0
VAUFREY									1								0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>40</b>
<b>%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>18%</b>	<b>13%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>63%</b>	<b>5%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>30%</b>	<b>68%</b>	<b>3%</b>	<b>100%</b>

**Bilan des contrôles (ventes, visites de bon fonctionnement, dérogation du SPANC) pour l'année****2022**

Communes	Conclusion du contrôle (Prendre requête SQL 001aa)											
	Absence de non-conformité (1)-défaut d'entretien ou usure (2) / conforme		Incomplet(3)-sous dimensionné(4)-dysfonctionnement majeur(5) / conforme et non conforme				Non conforme (6-7-8-9)			Ne pas relancer (11)	Refus de visite / installation non réglementaire (10)	Total
	Conforme	Racc EU immédiat exigé	Non conforme mais réhab uniquement si vente ((2) sans les ZAES)	1 an (vente(3))	4 ans (danger pour la santé des personnes dans les ZAES)	Racc EU immédiat exigé	1 an (vente(3))	4 ans (danger pour la santé des personnes(2))	Racc EU immédiat exigé			
BATTENANS-VARIN	2		16				1	4			2	25
BELFAYS												0
BIEF			1									1
LES BRESEUX							2					2
BURNEVILLERS												0
CERNAY-L'EGLISE												0
CHAMESOL												0
CHARQUÉMONT												0
LES TERRES-DE-CHAUX				1								1
COUR-SAINT-MAURICE			3				2	2				7
COURTEFONTAINE	1		15				2	14				32
DAMPJOUX												0
DAMPRICHARD			1	1								2
LES ECORCES							1					1
FERRIERS-LE-LAC												0
FESSEVILLERS												0
FLEUREY	2		7				2	4		1		16
FOURNET-BLANCHEROCHE	1		1	1			2					5
FRAMBOUHANS				1								1
GLERE												0
GOUMOIS												0
INDEVILLERS			6					3				9
LIEBVILLERS												0
MAICHE				2								2
MANCENANS-LIZERNE			1									1
MONTANCY-BREMONCOURT							1					1
MONTANDON												0
MONT-DE-VOUGNEY	1			1								2
MONTECHEROUX								1				1
MONTJOIE-LE-CHÂTEAU												0
ORGEANS-BLANCHEFONTAINE				1						1		2
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS	1											1
ROSUREUX			16				1	10		2		29
SAINTE-HIPPOLYTE			2	1						1		4
SOULCE-CERNAY				2			1			1		4
THIEBOUHANS												0
TREVILLERS							1					1
URTIERE												0
VALOREILLE							1					1
VAUCLUSE	2		13		2			12		2		31
VAUCLUSOTTE												0
VAUFREY			1	1			2					4
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>186</b>
<b>%</b>	<b>5%</b>	<b>0%</b>	<b>45%</b>	<b>6%</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>10%</b>	<b>27%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>5%</b>	<b>100%</b>

AU 31/12/2022						
	Non conforme	Conforme	Refus de visite / installation non réglementaire	Autre	Total (conforme+non conforme+autre)	% conformité
BATTENANS-VARIN	10	33	3	0	43	77%
BELFAYS	0	3	0	0	3	100%
BIEF	7	10	0	0	17	59%
LES BRESEUX	11	21	0	0	32	66%
BURNEVILLERS	8	11	0	0	19	58%
CERNAY-L'EGLISE	3	10	0	0	13	77%
CHAMESOL	3	4	0	0	7	57%
CHARMAUVILLERS	5	16	0	0	21	76%
CHARQUEMONT	29	92	1	0	121	76%
LES TERRES-DE-CHAUX	10	66	0	0	76	87%
COUR-SAINT-MAURICE	37	54	2	0	91	59%
COURTEFONTAINE	30	83	1	1	113	73%
DAMPJOUX	6	2	1	0	8	25%
DAMPRICHARD	28	85	0	1	113	74%
LES ECORCES	8	51	0	0	59	86%
FERRIERES-LE-LAC	1	1	0	0	2	50%
FESSEVILLERS	2	9	0	0	11	82%
FLEUREY	24	35	4	0	59	59%
FOURNET-BLANCHEROCHE	29	122	1	0	151	81%
FRAMBOUHANS	6	16	0	0	22	73%
GLERE	63	60	2	0	123	49%
GOUMOIS	7	12	0	0	19	63%
INDEVILLERS	16	39	1	0	55	71%
LIEBVILLERS	3	36	0	0	39	92%
MAICHE	20	75	0	0	95	79%
MANCENANS-LIZERNE	8	67	0	0	75	89%
MONTANCY-BREMONCOURT	28	42	0	0	70	60%
MONTANDON	8	31	0	0	39	79%
MONT-DE-VOUGNEY	8	72	1	0	80	90%
MONTECHEROUX	4	5	0	0	9	56%
MONTJOIE-LE-CHÂTEAU	3	17	0	0	20	85%
ORGEANS-BLANCHEFONTAINE	9	12	1	0	21	57%
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS	7	81	0	0	88	92%
ROSUREUX	23	37	4	0	60	62%
SAINT-HIPPOLYTE	45	29	2	0	74	39%
SOULCE-CERNAY	22	52	3	0	74	70%
THIEBOUHANS	6	9	0	0	15	60%
TREVILLERS	4	25	0	0	29	86%
URTIERE	1	8	0	0	9	89%
VALOREILLE	1	5	0	0	6	83%
VAUCLUSE	19	37	2	0	56	66%
VAUCLUSOTTE	9	45	0	0	54	83%
VAUFREY	16	71	2	0	87	82%
<b>Total</b>	<b>587</b>	<b>1591</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>2178</b>	<b>73%</b>

	Prévisionnel	Nbre d'installations contrôlées	% de contrôles du parc
BATTENANS-VARIN	45	43	96%
BELFAYS	3	3	100%
BIEF	21	17	81%
LES BRESEUX	32	32	100%
BURNEVILLERS	19	19	100%
CERNAY-L'EGLISE	18	13	72%
CHAMESOL	14	7	50%
CHARMAUVILLERS	22	21	95%
CHARQUEMONT	123	121	98%
LES TERRES-DE-CHAUX	77	76	99%
COUR-SAINT-MAURICE	103	91	88%
COURTEFONTAINE	119	113	95%
DAMPJOUX	8	8	100%
DAMPRICHARD	115	113	98%
LES ECORCES	70	59	84%
FERRIERES-LE-LAC	3	2	67%
FESSEVILLERS	13	11	85%
FLEUREY	63	59	94%
FOURNET-BLANCHEROCHE	151	151	100%
FRAMBOUHANS	22	22	100%
GLERE	135	123	91%
GOUMOIS	20	19	95%
INDEVILLERS	77	55	71%
LIEBVILLERS	43	39	91%
MAICHE	104	95	91%
MANCENANS-LIZERNE	75	75	100%
MONTANCY-BREMONCOURT	70	70	100%
MONTANDON	65	39	60%
MONT-DE-VOUGNEY	81	80	99%
MONTECHEROUX	15	9	60%
MONTJOIE-LE-CHATEAU	33	20	61%
ORGEANS-BLANCHEFONTAINE	24	21	88%
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS	95	88	93%
ROSUREUX	64	60	94%
SAINT-HIPPOLYTE	94	74	79%
SOULCE-CERNAY	75	74	99%
THIEBOUHANS	19	15	79%
TREVILLERS	42	29	69%
URTIERE	9	9	100%
VALOREILLE	9	6	67%
VAUCLUSE	57	56	98%
VAUCLUSOTTE	59	54	92%
VAUFREY	94	87	93%
<b>Total</b>	<b>2400</b>	<b>2178</b>	<b>91%</b>
<b>Total parc ANC</b>		<b>2178</b>	

ANNEXE 5

	Favorable exé	Absence de non conformité VBF (1)	Addition des "absence de non-conformité"	Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs (2)	Installation incomplète (3)	Installation sous dimensionnée (4)	Installation présentant des dysfonctionnements majeurs (5)	Conforme	Défavorable exé	Installation incomplète (3)	Installation sous dimensionnée (4)	Installation présentant des dysfonctionnements majeurs (5)	Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation (6)	Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP (7)	Absence d'installation (8)	Défaut de sécurité sanitaire (9) Danger pour la santé des personnes	Refus de visite / installation non réglementaire (11)	Autre (11)	Raccordable non raccordé	Non Conforme	Conforme + non conforme	% conformité
BATTENANS-VARIN		9	9		21	2	1	33					1		2	4	3			10	43	77%
BELFAYS					3			3												0	3	100%
BIEF		1	1	1	8			10							4	3				7	17	59%
LES BRESEUX	2	2	4		13	3	1	21					3		7	1				11	32	66%
BURNEVILLERS		4	4		7			11							3	5				8	19	58%
CERNAY-L'EGLISE		3	3		6	1		10							2	1				3	13	77%
CHAMESOL		2	2		2			4	1						1	1				3	7	57%
CHARMAUVILLERS	2	9	11		5			16							4	1				5	21	76%
CHARQUEMONT	3	14	17	4	68		3	92					1		23	4	1			29	121	76%
LES TERRES-DE-CHAUX	4	27	31	2	32		1	66	1						4	5				10	76	87%
COUR-SAINT-MAURICE	1	11	12	3	39			54					4		18	13	2			37	91	59%
COURTEFONTAINE	1	16	17	4	60		2	83					1		9	18	1	1		30	113	73%
DAMPJOUX		1	1		1			2							4	1	1			6	8	25%
DAMPRICHARD	4	16	20	2	61	1	1	85						1	22	4		1		28	113	75%
LES ECORCES	4	6	10		40		1	51							7	1				8	59	86%
FERRIERES-LE-LAC					1			1							1					1	2	50%
FESSEVILLERS		2	2		7			9							1	1				2	11	82%
FLEUREY	2	10	12	5	16		2	35		1		1	2		6	10	4			24	59	59%
FOURNET-BLANCHEROUCHE	9	36	45	1	72	2	2	122							22	6	1			29	151	81%
FRAMBOUHANS		6	6		10			16	1						3	2				6	22	73%
GLERE		16	16	2	38		4	60					2	1	19	39	2			63	123	49%
GOUMOIS	1	5	6	1	5			12		1					4	2				7	19	63%
INDEVILLERS	3	6	9	1	29			39							10	5	1			16	55	71%
LIEBVILLERS		5	5		28		3	36								3				3	39	92%
MAICHE	6	8	14	1	55		5	75	1				1		14	4				20	95	79%
MANCENANS-LIZERNE	5	31	36	1	28	1	1	67					2		4	2				8	75	89%
MONTANCY-BREMONCOURT	1	19	20	2	20			42							5	23				28	70	60%
MONTANDON	1	7	8		21	2		31							8					8	39	79%
MONT-DE-VOUGNEY	3	35	38	1	27		6	72					1		5	1	1			8	80	90%
MONTECHEROUX					5			5							2	2				4	9	56%
MONTJOIE-LE-CHATEAU	1	8	9	1	7			17							2	1				3	20	85%
ORGEANS-BLANCHEFONTAINE		3	3		9			12							8		1			9	21	57%
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS	1	30	31		38		12	81					5		2					7	88	92%
ROSUREUX		13	13		23	1		37					1		6	12	4			23	60	62%
SAINTE-HIPPOLYTE	1	3	4		21	1	3	29	1						10	32	2			45	74	39%
SOULCE-CERNAY	2	14	16	10	25		1	52	2				1		10	6	3			22	74	70%
THIEBOUHANS	2	4	6		3			9							6					6	15	60%
TREVILLERS	1	4	5		19		1	25					2		2					4	29	86%
URTIERE		1	1		7			8							1					1	9	89%
VALOREILLE		2	2		3			5							1					1	6	83%
VAUCLUSE	2	10	12	3	21	1		37		1	1		2		2	11	2			19	56	66%
VAUCLUSOTTE		5	5		40			45							5	4				9	54	83%
VAUFREY	1	17	18	5	47		1	71					1		10	3	2			16	87	82%
	63	421	484	50	991	15	51	1591	7	3	1	1	30	2	279	231	31	2	0	587	2178	73%

Variable Complémentaire <http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/variables/assainissement-non-collectif>

	Nbre d'installation < ou = à 20 EH	Nbre d'installation > à 20 EH	Nbre d'installation desservant plusieurs logements	Nbre d'installation avec évacuation par infiltration	Nbre d'installation avec rejet vers milieu hydraulique superficiel	Nbre d'installation avec évacuation par puits d'infiltration	Nbre d'installation conforme ou ayant été réhabilité	Nbre d'installation ne présentant pas de dangers pour la santé ou de risques à l'environnement	Nbre total d'installation contrôlées depuis création du service	Nbre d'immeuble contrôlés avec absence d'installation	Nbre d'installation présentant un danger pour la santé ou un risque pour l'environnement
	DC.307	DC.308	DC.310	DC.316	DC.317	DC.318	VP.166	VP.267	VP.167	DC.320	DC.321
BATTENANS-VARIN							9	24	43	2	5
BELFAYS								3	3	0	0
BIEF							2	8	17	4	3
LES BRESEUX							3	17	32	7	4
BURNEVILLERS							4	7	19	3	5
CERNAY-L'EGLISE							3	7	13	2	1
CHAMESOL							3	2	7	1	1
CHARMAUVILLERS							9	5	21	4	1
CHARQUEMONT							26	71	121	23	5
LES TERRES-DE-CHAUX							32	33	76	4	5
COUR-SAINT-MAURICE							27	39	91	18	17
COURTEFONTAINE							22	62	113	9	19
DAMPJOUX							1	1	8	4	1
DAMPRICHARD							20	63	113	22	5
LES ECORCES							9	41	59	7	1
FERRIERES-LE-LAC								1	2	1	0
FESSEVILLERS							2	7	11	1	1
FLEUREY							16	18	59	6	14
FOURNET-BLANCHEROCHÉ							40	76	151	22	6
FRAMBOUHANS							7	10	22	3	2
GLERE							24	42	123	19	42
GOUMOIS							6	5	19	4	3
INDEVILLERS							10	29	55	10	5
LIEBVILLERS							7	31	39	0	3
MAICHE							10	60	95	14	5
MANCENANS-LIZERNE							33	30	75	4	4
MONTANCY-BREMONCOURT							21	20	70	5	23
MONTANDON							11	23	39	8	0
MONT-DE-VOUGNEY							38	33	80	5	2
MONTECHEROUX								5	9	2	2
MONTJOIE-LE-CHÂTEAU							10	7	20	2	1
ORGEANS-BLANCHEFONTAINE							4	9	21	8	0
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS							30	50	88	2	5
ROSUREUX							18	24	60	6	13
SAINT-HIPPOLYTE							4	25	74	10	32
SOULCE-CERNAY							28	26	74	10	7
THIEBOUHANS							4	3	15	6	0
TREVILLERS							4	20	29	2	2
URTIÈRE							1	7	9	1	0
VALOREILLE							2	3	6	1	0
VAUCLUSE							17	22	56	2	15
VAUCLUSOTTE							5	40	54	5	4
VAUFREY							24	48	87	10	4
Total	1991	9	143	0	0	0	546	1057	2178	279	268

# **BILAN GLOBAL ET PAR COMMUNE**

## Bilan du neuf et de l'existant depuis la création du SPANC

<b>CCPM</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	484	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	50	
Installation incomplète	991	
Installation sous dimensionnée	15	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	51	
Défavorable exécution		7
Installation incomplète		3
Installation sous dimensionnée		1
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		1
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		30
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		2
Absence d'installation		279
Défaut de sécurité sanitaire		231
Refus de visite ou filière non réglementaire		31
Autre		2
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	203	
Raccordable non raccordé		
Total	1591	587
<b>PARC ANC</b>	<b>2178</b>	

<b>BATTENANS-VARIN</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	9	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	21	
Installation sous dimensionnée	2	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		1
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		2
Défaut de sécurité sanitaire		4
Refus de visite ou filière non réglementaire		3
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	2	
Raccordable non raccordé		0
Total	33	10
<b>PARC ANC</b>	<b>43</b>	

<b>BELFAYS</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	0	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	3	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		0
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		
Raccordable non raccordé		0
Total	3	0
<b>PARC ANC</b>	<b>3</b>	

<b>BIEF</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	1	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	8	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		4
Défaut de sécurité sanitaire		3
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	11	
Raccordable non raccordé		0
Total	10	7
<b>PARC ANC</b>	<b>17</b>	

<b>LES BRESEUX</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	4	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	13	
Installation sous dimensionnée	3	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		3
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		7
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		
Raccordable non raccordé		0
Total	21	11
<b>PARC ANC</b>	<b>32</b>	

<b>BURNEVILLERS</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	4	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	7	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		3
Défaut de sécurité sanitaire		5
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		
Raccordable non raccordé		0
Total	11	8
<b>PARC ANC</b>	<b>19</b>	

<b>CERNAY-L'EGLISE</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	3	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	6	
Installation sous dimensionnée	1	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		2
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	6	
Raccordable non raccordé		0
Total	10	3
<b>PARC ANC</b>	<b>13</b>	

<b>CHAMESOL</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	2	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	2	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		1
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		1
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	8	
Raccordable non raccordé		0
Total	4	3
<b>PARC ANC</b>	<b>7</b>	

<b>CHARMAUVILLERS</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	11	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	5	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		4
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	4	
Raccordable non raccordé		0
Total	16	5
<b>PARC ANC</b>	<b>21</b>	

<b>CHARQUEMONT</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	17	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	4	
Installation incomplète	68	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	3	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		1
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		23
Défaut de sécurité sanitaire		4
Refus de visite ou filière non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	5	
Raccordable non raccordé		0
Total	92	29
<b>PARC ANC</b>	<b>121</b>	

<b>LES TERRES-DE-CHAUX</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	31	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	2	
Installation incomplète	32	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		1
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		4
Défaut de sécurité sanitaire		5
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		10
Raccordable non raccordé		0
Total	66	10
<b>PARC ANC</b>	<b>76</b>	

<b>COUR-SAINT-MAURICE</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	12	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	3	
Installation incomplète	39	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		4
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		18
Défaut de sécurité sanitaire		13
Refus de visite ou filière non réglementaire		2
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		12
Raccordable non raccordé		0
Total	54	37
<b>PARC ANC</b>	<b>91</b>	

<b>COURTEFONTAINE</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	17	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	4	
Installation incomplète	60	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	2	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		1
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		9
Défaut de sécurité sanitaire		18
Refus de visite ou filière non réglementaire		1
Autre		1
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		13
Raccordable non raccordé		
Total	83	30
<b>PARC ANC</b>	<b>113</b>	

<b>DAMPJOUX</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	1	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	1	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		4
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou filière non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		2
Raccordable non raccordé		0
Total	2	6
<b>PARC ANC</b>	<b>8</b>	

<b>DAMPRICHARD</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	20	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	2	
Installation incomplète	61	
Installation sous dimensionnée	1	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		1
Absence d'installation		22
Défaut de sécurité sanitaire		4
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		1
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		10
Raccordable non raccordé		0
Total	85	28
<b>PARC ANC</b>	<b>113</b>	

<b>LES ECORCES</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	10	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	40	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		7
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		12
Raccordable non raccordé		0
Total	51	8
<b>PARC ANC</b>	<b>59</b>	

<b>FERRIERES-LE-LAC</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	0	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	1	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		1
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	1	
Raccordable non raccordé		0
Total	1	1
<b>PARC ANC</b>	<b>2</b>	

<b>FESSEVILLERS</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	2	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	7	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		1
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	1	
Raccordable non raccordé		0
Total	9	2
<b>PARC ANC</b>	<b>11</b>	

<b>FLEUREY</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	12	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	5	
Installation incomplète	16	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	2	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		1
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		1
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		2
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		6
Défaut de sécurité sanitaire		10
Refus de visite ou filière non réglementaire		4
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		4
Raccordable non raccordé		0
Total	35	24
<b>PARC ANC</b>	<b>59</b>	

<b>FOURNET-BLANCHEROCHE</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	45	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	72	
Installation sous dimensionnée	2	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	2	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		22
Défaut de sécurité sanitaire		6
Refus de visite ou filière non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		2
Raccordable non raccordé		0
Total	122	29
<b>PARC ANC</b>	<b>151</b>	

<b>FRAMBOUHANS</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	6	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	10	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		1
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		3
Défaut de sécurité sanitaire		2
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	1	
Raccordable non raccordé		0
Total	16	6
<b>PARC ANC</b>	<b>22</b>	

<b>GLERE</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	16	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	2	
Installation incomplète	38	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	4	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		2
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		1
Absence d'installation		19
Défaut de sécurité sanitaire		39
Refus de visite ou filière non réglementaire		2
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	39	
Raccordable non raccordé		0
Total	60	63
<b>PARC ANC</b>	<b>123</b>	

<b>GOUMOIS</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	6	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	5	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		1
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		4
Défaut de sécurité sanitaire		2
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	3	
Raccordable non raccordé		0
Total	12	7
<b>PARC ANC</b>	<b>19</b>	

<b>INDEVILLERS</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	9	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	29	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		10
Défaut de sécurité sanitaire		5
Refus de visite ou filière non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	27	
Raccordable non raccordé		0
Total	39	16
<b>PARC ANC</b>	<b>55</b>	

<b>LIEBVILLERS</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	5	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	28	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	3	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		0
Défaut de sécurité sanitaire		3
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		6
Raccordable non raccordé		0
Total	36	3
<b>PARC ANC</b>	<b>39</b>	

<b>MAICHE</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	14	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	55	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	5	
Défavorable exécution		1
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		1
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		14
Défaut de sécurité sanitaire		4
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		15
Raccordable non raccordé		0
Total	75	20
<b>PARC ANC</b>	<b>95</b>	

<b>MANCENANS-LIZERNE</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	36	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	28	
Installation sous dimensionnée	1	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		2
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		4
Défaut de sécurité sanitaire		2
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		
Raccordable non raccordé		0
Total	67	8
<b>PARC ANC</b>	<b>75</b>	

<b>MONTANCY-BREMONCOURT</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	20	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	2	
Installation incomplète	20	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		5
Défaut de sécurité sanitaire		23
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		2
Raccordable non raccordé		0
Total	42	28
<b>PARC ANC</b>	<b>70</b>	

<b>MONTANDON</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	8	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	21	
Installation sous dimensionnée	2	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		8
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	25	
Raccordable non raccordé		0
Total	31	8
<b>PARC ANC</b>	<b>39</b>	

<b>MONT-DE-VOUGNEY</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	38	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	27	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	6	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		1
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		5
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou filière non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	1	
Raccordable non raccordé		0
Total	72	8
<b>PARC ANC</b>	<b>80</b>	

<b>MONTECHEROUX</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	0	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	5	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		2
Défaut de sécurité sanitaire		2
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	7	
Raccordable non raccordé		0
Total	5	4
<b>PARC ANC</b>	<b>9</b>	

<b>MONTJOIE-LE-CHÂTEAU</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	9	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	7	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		2
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	13	
Raccordable non raccordé		0
Total	17	3
<b>PARC ANC</b>	<b>20</b>	

<b>ORGEANS-BLANCHEFONTAINE</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	3	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	9	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		8
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou filière non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	3	
Raccordable non raccordé		0
Total	12	9
<b>PARC ANC</b>	<b>21</b>	

<b>LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	31	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	38	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	12	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		5
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		2
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	9	
Raccordable non raccordé		0
Total	81	7
<b>PARC ANC</b>	<b>88</b>	

<b>ROSUREUX</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	13	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	23	
Installation sous dimensionnée	1	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		1
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		6
Défaut de sécurité sanitaire		12
Refus de visite ou filière non réglementaire		4
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	2	
Raccordable non raccordé		0
Total	37	23
<b>PARC ANC</b>	<b>60</b>	

<b>SAINT-HIPPOLYTE</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	4	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	21	
Installation sous dimensionnée	1	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	3	
Défavorable exécution		1
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		10
Défaut de sécurité sanitaire		32
Refus de visite ou filière non réglementaire		2
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	31	
Raccordable non raccordé		0
Total	29	45
<b>PARC ANC</b>	<b>74</b>	

<b>SOURCE-CERNAY</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	16	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	10	
Installation incomplète	25	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		2
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		1
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		10
Défaut de sécurité sanitaire		6
Refus de visite ou filière non réglementaire		3
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		10
Raccordable non raccordé		0
Total	52	22
<b>PARC ANC</b>	<b>74</b>	

<b>THIEBOUHANS</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	6	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	3	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		6
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		4
Raccordable non raccordé		0
Total	9	6
<b>PARC ANC</b>	<b>15</b>	

<b>TREVILLERS</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	5	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	19	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		2
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		2
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	14	
Raccordable non raccordé		0
Total	25	4
<b>PARC ANC</b>	<b>29</b>	

<b>URTIERE</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	1	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	7	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		1
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	14	
Raccordable non raccordé		0
Total	8	1
<b>PARC ANC</b>	<b>9</b>	

<b>VALOREILLE</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	2	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	3	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		1
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	5	
Raccordable non raccordé		0
Total	5	1
<b>PARC ANC</b>	<b>6</b>	

<b>VAUCLUSE</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	12	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	3	
Installation incomplète	21	
Installation sous dimensionnée	1	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		1
Installation sous dimensionnée		1
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		2
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		2
Défaut de sécurité sanitaire		11
Refus de visite ou filière non réglementaire		2
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	3	
Raccordable non raccordé		0
Total	37	19
<b>PARC ANC</b>	<b>56</b>	

<b>VAUCLUSOTTE</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	5	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	40	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		5
Défaut de sécurité sanitaire		4
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	6	
Raccordable non raccordé		0
Total	45	9
<b>PARC ANC</b>	<b>54</b>	

<b>VAUFREY</b>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	18	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	5	
Installation incomplète	47	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		1
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		10
Défaut de sécurité sanitaire		3
Refus de visite ou filière non réglementaire		2
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	11	
Raccordable non raccordé		0
Total	71	16
<b>PARC ANC</b>	<b>87</b>	