

RAPPORT ANNUEL

**SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE
PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF.**



2021

TABLE DES MATIERES

	Pages
1. Présentation du territoire desservi	3
2. L'instruction des dossiers et les contrôles de conception	3
3. Les contrôles d'exécution	5
4. Les visites de fonctionnement, dérogations de raccordement au réseau collectif et ventes	6
5. Taux de conformité	7
6. Les redevances 2021	11
7. L'évaluation du service selon la réglementation	13
8. Financement des investissements	14
9. Montant des recettes provenant des contrôles	14
ANNEXES	15
BILAN PAR COMMUNE	22

1. Présentation du territoire desservi :

Le service public d'assainissement non collectif est géré au niveau intercommunal et le service est exploité en régie. La CCPM est un EPCI à fiscalité propre.


Le SPANC réalise les compétences obligatoires prévues par la réglementation en vigueur. Il regroupe 43 communes.



Le SPANC représente 2172 installations au 31/12/2021 avec un reliquat d'environ 203 installations soit potentiellement 2375 installations (voir tableau annexe 5b).

Le SPANC est un service public dont le budget est indépendant du budget général de la collectivité. Le SPANC est financé directement par les usagers.

2. L'instruction des dossiers et les contrôles de conception :

46 dossiers d'assainissement non collectif ont été traités en 2021 au titre du contrôle de conception. Parmi ces 46 dossiers, 17 (soit 37%) concernent des projets neufs et 29 (soit 63%) concernent des projets de réhabilitation.






Dans une volonté d'éviter au maximum les rejets d'eaux usées traitées dans le milieu hydraulique superficiel, les bureaux d'études préconisent des zones d'infiltration en aval des dispositifs de traitement. Sur 14 installations qui nécessitent un exutoire, 3 sont suivies d'une zone d'infiltration, 2 sont suivies d'une zone d'infiltration dotée d'un trop-plein et 9 présentent un rejet en direct des eaux usées traitées.

3. Les contrôles d'exécution :


36 chantiers ont été contrôlés dans le courant de cette année. 3 chantiers ont été classés « non conforme » car certains chantiers ne respectent ni l'agrément ministériel ni les prescriptions du bureau d'études. D'autres installations, au nombre de 6, ont été mises en œuvre sans contrôle de conception et sans contrôle d'exécution.

Des réserves ont été émises pour plusieurs chantiers, elles concernent les points suivants :

- Le lit de pose et/ou le sablage absent ou mal réalisé pour les canalisations de liaison et les cuves des pompes de relevage,
- La pente de la canalisation en amont de la fosse toutes eaux,
- Absence du système de ventilation ou ventilation incomplète,
- Remblayage de la filière selon les prescriptions du bureau d'études ou du fabricant.



Il y a eu cette année 22 ANC réhabilités et 8 ANC neufs, soit 73 % de réhabilitation.



Dispositifs agréés (annexe 3) :


Au global nous avons 178 dispositifs de type « industriels agréés » sur notre territoire qui compte 2172 installations soit environ 8% du parc. Pour 2021, cela représente 69% des dispositifs mis en œuvre contre 31% de dispositifs classiques.

4. Les visites de bon fonctionnement et ventes :

129 visites de bon fonctionnement ont été réalisés cette année.

43 dossiers ont été contrôlés dans le cadre de transactions immobilières.

Il y a eu 4 dossiers pour lesquels les usagers ont refusé le contrôle malgré une relance par recommandé avec accusé réception ou ont mis en œuvre une installation non réglementaire.



Bilan de ces deux missions pour 2021 :

- Absence de non-conformité : 10
- Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutif : 12
- Installation incomplète : 59
- Installation sous dimensionnée : 1
- Installation présentant des dysfonctionnements majeurs : 4
- Défaut de structure ou de fermeture : 10
- Installation à moins de 35 mètres d'un puits déclaré pour la consommation humaine : 0
- Absence d'installation : 31
- Défaut de sécurité sanitaire : 40
- Refus de visite ou filière non réglementaire : 4
- Autre : 1

Pour un total de 172 visites.

Parmi les visites périodiques de fonctionnement et transactions voici le bilan avec la prise en compte de la conformité des installations :

- Absence de non-conformité : 10
- Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutif : 12
- Installation incomplète, sous dimensionnée ou dysfonctionnement majeur - réhabilitation uniquement en cas de transaction immobilière 1 an après l'acte authentique de vente : 64
- Installation incomplète, sous dimensionnée ou dysfonctionnement majeur - réhabilitation dans un délai de 4 ans après la visite du technicien ou 1 an après l'acte de vente en cas de transaction immobilière : 0
- Défaut de structure et de fermeture, implantation à moins de 35 mètres d'un puits, absence d'installation ou défaut de sécurité sanitaire - réhabilitation dans un délai de 4 ans après la visite du technicien ou 1 an après l'acte de vente en cas de transaction immobilière : 81

Pour mémoire, tous les avis émis par le SPANC sont transmis aux communes. Le Maire, s'il le juge nécessaire peut ainsi par son pouvoir de police sanitaire, agir en diminuant les délais de réhabilitation fixés par le législateur.

Dans le courant de l'année 2021, il y a eu :

- environ 11 semaines sans visites de bon fonctionnement (COVID et arrêt des visites sur décision du Président),
- 21 déplacements de rendez-vous soit 16%,
- 16 absences au rendez-vous, soit 12%,
 - 10 VBF ont pu être faites après courrier de mise en demeure,
 - 2 usagers ont été pénalisés pour refus de contrôle puis annulés car la prestation a pu être exercée,
- 8 VBF se sont transformées en contrôle de réalisation « non conforme » pour absence de contrôle de conception et d'exécution soit 6%,
- 31 VBF n'ont pas pu avoir lieu car l'immeuble contrôlé est inhabitable (nous referons un point dans 3 ans pour ces immeubles),
- 25 installations qui ont dû ou doivent faire une vidange dans les 6 mois après intervention CCPM,
- 4 installations ont été contrôlés et après constat celles-ci n'ont pas été réhabilitées.

5. Taux de conformité (voir annexe 5) :


Le taux de conformité du parc ANC s'établit à 75% (1634 ANC classés « conforme » sur 2172 ANC contrôlés par le SPANC). Ce résultat prend en compte les ANC neufs et réhabilités en exécution, les Visites de Fonctionnement et les ventes au 31/12/2021.

NB : le taux était de 77% en 2020.

Pour information - voir page 23 pour le bilan par commune :

CCPM	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	488	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	46	
Installation incomplète	1036	
Installation sous dimensionnée	14	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	50	
Défavorable exécution		6
Installation incomplète		5
Installation sous dimensionnée		1
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		22
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		2
Absence d'installation		281
Défaut de sécurité sanitaire		205
Refus de visite ou filière non réglementaire		14
Autre		2
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		203
Raccordable non raccordé		0
Total	1634	538
PARC ANC	2172	

Taux de conformité 2021 (%)



Rappel de la définition du taux de conformité des dispositifs d'ANC :

« L'indicateur est le rapport, exprimé en pourcentage, entre, d'une part, le nombre d'installations déclarées conformes suite aux contrôles prévus à l'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif à l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif auquel est ajouté le nombre d'installations ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement suite aux contrôles prévus à l'article 4 du même arrêté et, d'autre part, le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service. »

Fiabilité du taux de conformité (Les chiffres identifiés en rouge correspondent à des habitations situées hors des zonages mais ou des possibilités de raccordement sont envisageables et ou la vérification n'a pas été réalisée).

Pourcentage du parc contrôlé (taux de fiabilité) :

Ce tableau permet chaque année d'apprécier l'évolution du parc contrôlé. Il s'affine donc chaque année.

Les chiffres en rouge représentent un éventuel reliquat d'installations d'ANC qui n'ont fait l'objet d'aucun contrôle (maisons hors zonage EU mais à proximité (sont-elles raccordées ?), maisons référencées sur le cadastre mais démolies, bâtiments agricoles référencés en habitations et inversement...).

Pour certaines communes, la totalité des installations d'ANC n'a pas été contrôlée. Cela peut être dû au refus des usagers lors du diagnostic initial ou encore au contrôle non réalisé par le prestataire de l'époque (pas de relance suite à l'absence au rendez-vous...).

	Prévisionnel	Nbre d'installations contrôlées	% de contrôles du parc
BATTENANS-VARIN	45	44	98%
BELFAYS	3	3	100%
BIEF	21	20	95%
LES BRESEUX	32	32	100%
BURNEVILLERS	19	19	100%
CERNAY-L'EGLISE	18	13	72%
CHAMESOL	14	6	43%
CHARMAUVILLERS	22	21	95%
CHARQUEMONT	123	122	99%
LES TERRES-DE-CHAUX	77	75	97%
COUR-SAINT-AURICE	103	90	87%
COURTEFONTAINE	119	113	95%
DAMPJOUX	8	8	100%
DAMP-RICHARD	115	113	98%
LES ECORCES	70	58	83%
FERRIERES-LE-LAC	3	2	67%
FESSEVILLERS	13	11	85%
FLEUREY	63	60	95%
FOURNET-BLANCHEROCHE	151	149	99%
FRAMBOUHANS	22	21	95%
GLERE	135	123	91%

GOUMOIS	20	19	95%
INDEVILLERS	77	55	71%
LIEBVILLERS	43	39	91%
MAICHE	104	93	89%
MANCENANS-LIZERNE	75	75	100%
MONTANCY-BREMONCOURT	70	70	100%
MONTANDON	65	40	62%
MONT-DE-VOUGNEY	81	80	99%
MONTECHEROUX	15	8	53%
MONTJOIE-LE-CHATEAU	33	20	61%
ORGEANS-BLANCHEFONTAINE	24	21	88%
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS	95	87	92%
ROSUREUX	64	62	97%
SAINT-HIPPOLYTE	94	74	79%
SOULCE-CERNAY	75	73	97%
THIEBOUHANS	19	15	79%
TREVILLERS	42	29	69%
URTIERE	9	9	100%
VALOREILLE	9	6	67%
VAUCLUSE	57	56	98%
VAUCLUSOTTE	59	54	92%
VAUFREY	94	84	89%
Total	2400	2172	91%

6. Les redevances 2022 :

REDEVANCES ANC	MONTANTS	
	2021	2022
Contrôle de conception	127 €	127 €
Contrôle d'exécution	140 €	140 €
Diagnostic initial	110 €	110 €
Visite de bon fonctionnement et d'entretien	/	/
Visite de bon fonctionnement et d'entretien jusqu'à 9 pièces principales	110 €	120 €
Visite de bon fonctionnement et d'entretien de 10 à 14 pièces principales	171 €	171 €
Visite de bon fonctionnement et d'entretien de 15 à 20 pièces principales	244 €	244 €
Visite de bon fonctionnement et d'entretien au-delà de 20 pièces principales	306 €	306 €
Visite technique dans le cadre d'une transaction immobilière	/	/
Visite technique dans le cadre d'une transaction immobilière jusqu'à 9 pièces principales	140 €	200 €
Visite technique dans le cadre d'une transaction immobilière de 10 à 14 pièces principales	218 €	218 €
Visite technique dans le cadre d'une transaction immobilière de 15 à 20 pièces principales	311 €	311 €
Visite technique dans le cadre d'une transaction immobilière au-delà de 20 pièces principales	389 €	389€
Toute contre-visite technique	70 €	70 €
INDEMNITES		
Dédommagement du service en compensation de certains frais occasionnés par le refus, l'absence de l'utilisateur ou le report abusif de rendez-vous	70 €	70 €
FRAIS DE PRELEVEMENT		
Remboursement des frais de prélèvement et d'analyse	Fonction de la facture du laboratoire (DBO 5 + MES - frais d'envoi)	Fonction de la facture du laboratoire (DBO 5 + MES + frais d'envoi)
Frais administratifs	41 €	41 €
PENALITES		
Absence d'installation d'ANC ou mauvais état de fonctionnement de cette dernière → Pénalité dont le montant est équivalent à la redevance de contrôle majorée de 100%	100% de la redevance	100% de la redevance

Mise en œuvre et maintien d'une installation d'ANC ne répondant pas à la réglementation en vigueur sans l'accord écrit du SPANC → Majoration de 100% de la redevance de contrôle de conception ou d'exécution	100% de la redevance	100% de la redevance
Les immeubles nécessitant la réhabilitation d'une installation d'ANC dans un délai de 4 ans, notamment pour les installations présentant un danger pour la santé des personnes, un risque de pollution de l'environnement ou l'absence d'installation → Majoration de 100% de la redevance de contrôle de conception ou d'exécution	100% de la redevance	100% de la redevance
En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions de contrôle → Majoration de 100% de la redevance de contrôle	100% de la redevance	100% de la redevance

La délibération fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice est la suivante :

- Délibération du 15/04/2021 n°2021-51 validée par les services de la préfecture le 29/04/2021.

7. L'évaluation du service selon la réglementation :

L'arrêté du 02 mai 2007 a inscrit dans la réglementation la réalisation d'un rapport annuel pour les services d'eau et d'assainissement.

Concernant le SPANC, il s'agit d'indices spécifiques du service avec des notes intermédiaires qui donnent une note totale sur 140 points.

Voici sous forme de tableau, les critères d'évaluation et les notes obtenues par le SPANC de la CCPM :

Indicateur retenu		2021	2022
<u>A - Eléments obligatoires</u>			
20	Zonages d'assainissement réalisé	20	20
20	Application du règlement et approuvé	20	20
30	Vérification conception et exécution	30	30
30	Mise en œuvre du diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien	30	30
<u>B - Eléments facultatifs</u>			
10	Compétence entretien proposée aux usagers	0	0
20	Compétence réalisation et/ou réhabilitation proposée aux usagers	0	0
10	Existence d'une aire de traitement des matières de vidanges	10	10
140	TOTAL	110	110

8. Financement des investissements :

<u>Projets à l'étude</u>	<u>Montant prévisionnels en €</u>
Sans objet Encours de dette = 0 €	0

9. Montant des recettes provenant des contrôles (tous contrôles confondus) - Indicateur DC 197 SISPEA :

	2019	2020	2021
Montant	27 539 €	32 190 €	30 553 €

ANNEXES

Bilan global des contrôles du SPANC pour l'année 2021

Communes	Conception (Prendre requête SQL 006)			Type de projet (Prendre requête SQL 006)		Exécution (Prendre requête SQL 007a)			Type d'exécution (Prendre requête SQL 007a)			VBF, ventes et dérogations (Prendre requête SQL 001aa)											Type de contrôle (Prendre requête SQL 001aa)					
	Favorable (0 et 1)	Défavorable (2)	Total	Neuf (1)	Réhab (2)	Favorable (1 et 2)	Non conforme (3)	Total	Neuf (1)	Réhab (2)	Absence C1/R1 (1)	Absence de non-conformité (1)	Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs (2)	Installation incomplète (3)	Installation sous dimensionnée (4)	Installation présentant des dysfonctionnements majeurs (5)	Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation (6)	Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour TAEP (7)	Absence d'installation (8)	Défaut de sécurité sanitaire (9)	Refus de visite / installation non réglementaire (10)	Autre	Raccordable non raccordé	Total	Dérogation EU (4)	Vente (3)	VBF (1-2)	Total
BATTENANS-VARIN			0					0											1	1				2			2	2
BELFAYS			0					0																0				0
BIEF			0					0											1					1		1		1
LES BRESEUX			0					0					1	1	1									3		2	1	3
BURNEVILLERS			0			1		1		1														0				0
CERNAY-L'EGLISE			0					0																0				0
CHAMESOL			0					0																0				0
CHARMAUVILLERS	1		1		1	1		1		1														0				0
CHARQUEMONT	3		3	2	1	1		1	1			3					1							4		1	3	4
LES TERRES-DE-CHAUX	2		2	1	1	2		2	2		1		1						1				3		3		3	
COUR-SAINT-MAURICE	7	1	8	4	4	2	3	5	1	3	1	3	2	25			4		12	13	2			61		2	59	61
COURTEFONTAINE			0					0				2	2				1						5		4	1	5	
DAMPJOUX			0					0																0				0
DAMP-RICHARD	2		2		2	1		1		1			2									1		3		2	1	3
LES ECORCES	1		1	1		1		1		1														0				0
FERRIERES-LE-LAC			0					0																0				0
FESSEVILLERS			0					0						1										1		1		1
FLEUREY	1		1		1	2	1	3		1	2	3	3	5		2	1			8				22			22	22
FOURNET-BLANCHEROUCHE	2		2	1	1	3	1	4	3		1	2	1	3					1	1			8		8		8	
FRAMBOUHANS			0			1		1		1														0				0
GLERE	5		5	1	4	2	1	3		3			5				2		4	4	1			16		2	14	16
GOUMOIS	1		1		1	1		1		1									1					1		1		1
INDEVILLERS	2		2	1	1	2		2		2		1	3						2	2	1			9		1	8	9
LIEVILLERS			0					0					1											1		1		1
MAICHE			0			1	1	2		1	1		1							2				3			3	3
MANCENANS-LIZERNE	2		2		2			0											1					1		1		1
MONTANCY-BREMONCOURT	1		1		1	1		1	1											1				1		1		1
MONTANDON	2		2	1	1			0											2					2		2		2
MONT-DE-VOUGNEY	1		1		1	1		1		1		1					1							2			2	2
MONTECHEROUX			0					0																0				0
MONTJOIE-LE-CHATEAU	1		1		1			0																0				0
ORGEANS-BLANCHEFONTAINE	1		1		1			0																0				0
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS			0					0						1										1		1		1
ROSUREUX	2		2	1	1		1	1		1			3						2	5				10		3	7	10
SAINT-HIPPOLYTE	1		1		1			0					1						1					2		1	1	2
SOULCE-CERNAY	2		2	2			1	1		1						1								1			1	1
THEBOUHANS			0					0						1										1		1		1
TREVILLERS	1		1		1	1		1		1														0				0
URTIERE			0					0						2										2			2	2
VALOREILLE			0					0																0				0
VAUCLUSE	1		1		1	1		1		1														0				0
VAUCLUSOTTE			0			1		1		1									1	2				3		3		3
VAUFREY	3		3	2	1	1		1		1				1					2					3		2	1	3
Total	45	1	46	17	29	27	9	36	8	22	6	10	12	59	1	4	10	0	31	40	4	1	0	172	0	43	129	172
%	98%	2%	100%	37%	63%	75%	25%	100%	22%	61%	17%	6%	7%	34%	1%	2%	6%	0%	18%	23%	2%	1%	0%	100%	0%	25%	75%	100%

Techniques classiques

Techniques agréées

Communes	Type de dispositifs projetés (Prendre requête SQL 006)														Total	Filtre suivi par zone infiltrante (Z)	Z puis rejet du trop-plein	Rejet direct	Installations avec rejet	Installations sans rejet	Total		
	Tranchées (6)	Lit d'épandage (5)	Terre d'infiltration (0)	Filtre à sable non drainé (4)	Filtre à sable vertical drainé (3)	Filtre horizontal (2)	Fosse étanche (7)	Toilette sèche (14)	Filtre compact (8)	Filtre planté (9)	MicroSTEP culture fixée (10)	MicroSTEP culture libre (11)	MicroSTEP culture SBR (12)	Techniques classiques								techniques agréées	
BATTENANS-VARIN														0	0	0							0
BELFAYS														0	0	0							0
BIEF														0	0	0							0
LES BRESEUX														0	0	0							0
BURNEVILLERS														0	0	0							0
CERNAY-L'EGLISE														0	0	0							0
CHAMESOL														0	0	0							0
CHARMAYILLERS														0	1	1						1	1
CHARQUEMONT				1	1									2	1	3	1					3	3
LES TERRES-DE-CHAUX				1										1	1	2			1	1	1	1	2
COUR-SANT-MAURICE				3	1									4	4	8	1	2	1	3	5	8	8
COURTEFONTAINE														0	0	0							0
DAMPJOUX														0	0	0							0
DAMPRICHARD														0	2	2						2	2
LES ECORCES				1										1	0	1						1	1
FERRIERES-LE-LAC														0	0	0							0
FESSEVILLERS														0	0	0							0
FLEUREY					1									1	0	1	1					1	1
FOURNET-BLANCHEROUCHE				1										1	1	2						2	2
FRAMBOUHANS														0	0	0							0
GLERE					1									1	4	5			3	3	2	2	5
GOUMOIS														0	1	1						1	1
INDEVILLERS				1	1									2	0	2			1	1	1	1	2
LIEBVILLERS														0	0	0							0
MAICHE														0	0	0							0
MANCENANS-LIZERNE				1										1	1	2						2	2
MONTANCY-BREMONCOURT														0	1	1						1	1
MONTANDON														0	2	2						2	2
MONT-DE-VOUGNEY				1										1	0	1						1	1
MONTECHEROUX														0	0	0							0
MONTJOIE-LE-CHATEAU														0	1	1			1	1			1
ORGEANS-BLANCHEFONTAINE														0	1	1						1	1
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS														0	0	0							0
ROSUREUX														0	2	2			2	2			2
SAINTE-HIPPOLYTE														1	0	1						1	1
SOULCE-CERNAY				2										2	0	2						2	2
THEBOUHANS														0	0	0							0
TREVILLERS				1										1	0	1						1	1
URTIERE														0	0	0							0
VALORELLE														0	0	0							0
VAUCLUSE														0	1	1						1	1
VAUCLUSOTTE														0	0	0							0
VAUFREY				1										1	2	3						3	3
Total	0	0	0	14	5	0	0	1	24	1	1	0	0	19	26	46	3	2	9	11	35	46	
%	0%	0%	0%	30%	11%	0%	0%	2%	52%	2%	2%	0%	0%	41%	57%	100%	21%	14%	64%	24%	76%	100%	

Communes	Type de dispositifs exécutés (Prendre requête SQL 007a)														Total	Filtre suivi par zone infiltrante (Z)	Z puis rejet du trop-plein	Rejet direct	Installations avec rejet	Installations sans rejet	Total		
	Tranchées (6)	Lit d'épandage (5)	Terre d'infiltration (0)	Filtre à sable non drainé (4)	Filtre à sable vertical drainé (3)	Filtre horizontal (2)	Fosse étanche (7)	Toilette sèche (14)	Filtre compact (8)	Filtre planté (9)	MicroSTEP culture fixée (10)	MicroSTEP culture libre (11)	MicroSTEP culture SBR (12)	Techniques classiques								techniques agréées	
BATTENANS-VARIN														0	0	0							0
BELFAYS														0	0	0							0
BIEF														0	0	0							0
LES BRESEUX														0	0	0							0
BURNEVILLERS				1										1	0	1						1	1
CERNAY-L'EGLISE														0	0	0							0
CHAMESOL														0	0	0							0
CHARMAYILLERS														0	1	1			1	1			1
CHARQUEMONT														0	1	1	1					1	1
LES TERRES-DE-CHAUX														0	2	2	2					2	2
COUR-SANT-MAURICE				1										1	4	5	2		2	2	3	5	5
COURTEFONTAINE														0	0	0							0
DAMPJOUX														0	0	0							0
DAMPRICHARD														0	1	1	1					1	1
LES ECORCES				1										1	0	1						1	1
FERRIERES-LE-LAC														0	0	0							0
FESSEVILLERS														0	0	0							0
FLEUREY				1										2	2	3	1		1	1	2	3	3
FOURNET-BLANCHEROUCHE				3										3	1	4	1					4	4
FRAMBOUHANS					1									1	0	1	1					1	1
GLERE														0	3	3	2		1	1	2	3	3
GOUMOIS														0	1	1	1					1	1
INDEVILLERS					1									1	1	2	1		1	1	1	1	2
LIEBVILLERS														0	0	0							0
MAICHE				1										1	1	2	1					2	2
MANCENANS-LIZERNE														0	0	0							0
MONTANCY-BREMONCOURT														0	1	1	1					1	1
MONTANDON														0	0	0							0
MONT-DE-VOUGNEY														0	1	1	1					1	1
MONTECHEROUX														0	0	0							0
MONTJOIE-LE-CHATEAU														0	0	0							0
ORGEANS-BLANCHEFONTAINE														0	0	0							0
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS														0	0	0							0
ROSUREUX														0	1	1			1	1			1
SAINTE-HIPPOLYTE														0	0	0							0
SOULCE-CERNAY														0	0	0						1	1
THEBOUHANS														0	0	0							0
TREVILLERS				1										1	0	1						1	1
URTIERE														0	0	0							0
VALORELLE														0	0	0							0
VAUCLUSE														0	1	1	1					1	1
VAUCLUSOTTE														0	1	1	1					1	1
VAUFREY														0	1	1	1					1	1
Total	0	0	0	9	2	0	0	0	18	2	1	0	3	11	24	35	19	1	6	7	29	36	
%	0%	0%	0%	25%	6%	0%	0%	0%	50%	6%	3%	0%	8%	31%	69%	100%	73%	4%	23%	19%	81%	100%	

Dont 1 sans autorisation

Dont 1 sans autorisation

Dont 1 sans autorisation

Dont 2 sans autorisation

ANNEXE 3

Nombre de dispositifs agréés mis en œuvre sur le territoire par année

Famille	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pourcentage par famille 2021
Filtre compact (8)	1	8	4	2	16	7	10	18	51%
Filtre planté (9)					2		1	2	6%
MicroSTEP culture fixée (10)		4	3	2	3	3	1	1	3%
MicroSTEP culture libre (11)			3	2	1		1	0	0%
MicroSTEP SBR (12)					5		4	3	9%
Dispositifs classiques	0	0	11	3	16	15	17	11	31%
Nbre de dispositifs agréés	1	12	10	6	27	10	17	24	
Nombre d'exécution	1	12	21	9	43	25	34	35	
Pourcentage de dispositifs agréés par rapport aux exécutions	100%	100%	48%	67%	63%	40%	50%	69%	

Famille	Au 31/12/2021	Total	Pourcentage par famille par rapport au parc
Filtre compact (8)	108	108	5%
Filtre planté (9)	6	6	0%
MicroSTEP culture fixée (10)	29	29	1%
MLicroSTEP culture libre (11)	17	17	1%
MicroSTEP SBR (12)	16	16	1%
MicroSTEP modèle inconnu	2	2	0%
Dispositifs classiques	448	448	21%
Nbre de dispositifs industriels	178	178	
Nombre d'installation SPANC	2172	2172	

8%

Communes	Conclusion du contrôle (Prendre requête SQL 001aa)											
	Absence de non-conformité (1)-défaut d'entretien ou usure (2) / conforme		Incomplet(3)-sous dimensionné(4)-dysfonctionnement majeur(5) / conforme et non conforme				Non conforme (6-7-8-9)			Ne pas relancer (11)	Refus de visite / installation non réglementaire (10)	Total
	Conforme	Racc EU immédiat exigé	Conforme mais réhab uniquement si vente ((2) sans les ZAES)	1 an (vente(3))	4 ans (danger pour la santé des personnes dans les ZAES)	Racc EU immédiat exigé	1 an (vente(3))	4 ans (danger pour la santé des personnes(2))	Racc EU immédiat exigé			
BATTENANS-VARIN								2				2
BELFAYS												0
BIEF							1					1
LES BRESEUX			1	1			1					3
BURNEVILLERS												0
CERNAY-L'EGLISE												0
CHAMESOL												0
CHARMAUVILLERS												0
CHARQUEMONT	3							1				4
LES TERRES-DE-CHAUX	1			1			1					3
COUR-SAINT-MAURICE	5		24	1			1	28			2	61
COURTEFONTAINE	2			2			1					5
DAMPJOUX												0
DAMPRICHARD				2						1		3
LES ECORCES												0
FERRIERES-LE-LAC												0
FESSEVILLERS			1									1
FLEUREY	6		7					9				22
FOURNET-BLANCHEROUCHE	3			3			2					8
FRAMBOUHANS												0
GLERE			5				4	6			1	16
GOUMOIS							1					1
INDEVILLERS	1		2	1				4			1	9
LIEBVILLERS				1								1
MAICHE			1					2				3
MANCENANS-LIZERNE							1					1
MONTANCY-BREMONCOURT							1					1
MONTANDON							2					2
MONT-DE-VOUGNEY	1							1				2
MONTECHEROUX												0
MONTJOIE-LE-CHATEAU												0
ORGEANS-BLANCHEFONTAINE												0
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS				1								1
ROSUREUX			1	2			1	6				10
SAINT-HIPPOLYTE				1				1				2
SOULCE-CERNAY			1									1
THIEBOUHANS				1								1
TREVILLERS												0
URTIERE			2									2
VALOREILLE												0
VAUCLUSE												0
VAUCLUSOTTE							3					3
VAUFREY			1	1			1					3
Total	22	0	46	18	0	0	21	60	0	1	4	172
%	13%	0%	27%	10%	0%	0%	12%	35%	0%	1%	2%	100%

Taux de conformité au 31/12/2021

AU 31/12/2021						
	Non conforme	Conforme	Refus de visite / installation non réglementaire	Autre	Total (conforme+non conforme+autre)	% conformité
BATTENANS-VARIN	4	40	0	0	44	91%
BELFAYS	0	3	0	0	3	100%
BIEF	11	9	0	0	20	45%
LES BRESEUX	10	22	0	0	32	69%
BURNEVILLERS	8	11	0	0	19	58%
CERNAY-L'EGLISE	3	10	0	0	13	77%
CHAMESOL	2	4	0	0	6	67%
CHARMAUVILLERS	5	16	0	0	21	76%
CHARQUEMONT	28	94	0	0	122	77%
LES TERRES-DE- CHAUX	10	64	1	0	75	85%
COUR-SAINT-MAURICE	37	50	3	0	90	56%
COURTEFONTAINE	14	98	0	1	113	87%
DAMPJOUX	5	2	1	0	8	25%
DAMPRIEUX	29	83	0	1	113	73%
LES ECORCES	7	51	0	0	58	88%
FERRIERES-LE-LAC	1	1	0	0	2	50%
FESSEVILLERS	2	9	0	0	11	82%
FLEUREY	19	39	2	0	60	65%
FOURNET- BLANCHEROCHE	27	122	0	0	149	82%
FRAMBOUHANS	5	16	0	0	21	76%
GLERE	62	60	1	0	123	49%
GOUMOIS	7	12	0	0	19	63%
INDEVILLERS	11	42	2	0	55	76%
LIEBVILLERS	3	36	0	0	39	92%
MAICHE	20	73	0	0	93	78%
MANCENANS-LIZERNE	10	65	0	0	75	87%
MONTANCY- BREMONTAINE	28	42	0	0	70	60%
MONTANDON	8	32	0	0	40	80%
MONT-DE-VOUGNEY	7	73	0	0	80	91%
MONTECHEROUX	3	5	0	0	8	63%
MONTJOIE-LE- CHATEAU	3	17	0	0	20	85%
ORGEANS- BLANCHEFONTAINE	9	12	0	0	21	57%
LES PLAINS-ET- GRANDS-ESSARTS	7	80	0	0	87	92%
ROSUREUX	12	50	0	0	62	81%
SAINT-HIPPOLYTE	44	29	1	0	74	39%
SOULCE-CERNAY	18	54	1	0	73	74%
THIEBOUHANS	6	9	0	0	15	60%
TREVILLERS	4	25	0	0	29	86%
URTIERE	1	8	0	0	9	89%
VALOREILLE	1	5	0	0	6	83%
VAUCLUSE	7	49	0	0	56	88%
VAUCLUSOTTE	9	45	0	0	54	83%
VAUFREY	15	67	2	0	84	80%
Total	522	1634	14	2	2172	75%

	Prévisionnel	Nbre d'installations contrôlées	% de contrôles du parc
BATTENANS-VARIN	45	44	98%
BELFAYS	3	3	100%
BIEF	21	20	95%
LES BRESEUX	32	32	100%
BURNEVILLERS	19	19	100%
CERNAY-L'EGLISE	18	13	72%
CHAMESOL	14	6	43%
CHARMAUVILLERS	22	21	95%
CHARQUEMONT	123	122	99%
LES TERRES-DE-CHAUX	77	75	97%
COUR-SAINT-AURICE	103	90	87%
COURTEFONTAINE	119	113	95%
DAMPJOUX	8	8	100%
DAMPRICHARD	115	113	98%
LES ECORCES	70	58	83%
FERRIERES-LE-LAC	3	2	67%
FESSEVILLERS	13	11	85%
FLEUREY	63	60	95%
FOURNET-BLANCHEROCHE	151	149	99%
FRAMBOUHANS	22	21	95%
GLERE	135	123	91%
GOUMOIS	20	19	95%
INDEVILLERS	77	55	71%
LIEBVILLERS	43	39	91%
MAICHE	104	93	89%
MANCENANS-LIZERNE	75	75	100%
MONTANCY-BREMONCOURT	70	70	100%
MONTANDON	65	40	62%
MONT-DE-VOUGNEY	81	80	99%
MONTECHEROUX	15	8	53%
MONTJOIE-LE-CHATEAU	33	20	61%
ORGEANS-BLANCHEFONTAINE	24	21	88%
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS	95	87	92%
ROSUREUX	64	62	97%
SAINT-HIPPOLYTE	94	74	79%
SOULCE-CERNAY	75	73	97%
THIEBOUHANS	19	15	79%
TREVILLERS	42	29	69%
URTIERE	9	9	100%
VALOREILLE	9	6	67%
VAUCLUSE	57	56	98%
VAUCLUSOTTE	59	54	92%
VAUFREY	94	84	89%
Total	2400	2172	91%

BILAN GLOBAL ET PAR COMMUNE

Bilan du neuf et de l'existant depuis la création du SPANC

CCPM	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	488	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	46	
Installation incomplète	1036	
Installation sous dimensionnée	14	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	50	
Défavorable exécution		6
Installation incomplète		5
Installation sous dimensionnée		1
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		22
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		2
Absence d'installation		281
Défaut de sécurité sanitaire		205
Refus de visite ou filière non réglementaire		14
Autre		2
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	203	
Raccordable non raccordé		0
Total	1634	538
PARC ANC	2172	

BATTENANS-VARIN	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	14	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	25	
Installation sous dimensionnée	1	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		3
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	2	
Raccordable non raccordé		0
Total	40	4
PARC ANC	44	

BELFAYS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	0	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	3	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		0
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		
Raccordable non raccordé		0
Total	3	0
PARC ANC	3	

BIEF	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	1	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	7	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		6
Défaut de sécurité sanitaire		5
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	11	
Raccordable non raccordé		0
Total	9	11
PARC ANC	20	

LES BRESEUX	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	4	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	14	
Installation sous dimensionnée	3	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		2
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		7
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		
Raccordable non raccordé		0
Total	22	10
PARC ANC	32	

BURNEVILLERS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	4	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	7	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		3
Défaut de sécurité sanitaire		5
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		
Raccordable non raccordé		0
Total	11	8
PARC ANC	19	

CERNAY-L'EGLISE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	3	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	6	
Installation sous dimensionnée	1	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		2
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		6
Raccordable non raccordé		0
Total	10	3
PARC ANC	13	

CHAMESOL	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	2	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	2	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		1
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		8
Raccordable non raccordé		0
Total	4	2
PARC ANC	6	

CHARMAUVILLERS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	11	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	5	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		4
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		4
Raccordable non raccordé		0
Total	16	5
PARC ANC	21	

CHARQUEMONT	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	18	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	4	
Installation incomplète	69	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	3	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		1
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		23
Défaut de sécurité sanitaire		4
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		5
Raccordable non raccordé		0
Total	94	28
PARC ANC	122	

LES TERRES-DE-CHAUX	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	30	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	2	
Installation incomplète	31	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		1
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		4
Défaut de sécurité sanitaire		5
Refus de visite ou filière non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		10
Raccordable non raccordé		0
Total	64	11
PARC ANC	75	

COUR-SAINT-MAURICE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	10	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	2	
Installation incomplète	38	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		1
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		4
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		15
Défaut de sécurité sanitaire		17
Refus de visite ou filière non réglementaire		3
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		12
Raccordable non raccordé		0
Total	50	40
PARC ANC	90	

COURTEFONTAINE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	19	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	3	
Installation incomplète	74	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	2	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		1
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		7
Défaut de sécurité sanitaire		6
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		1
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		13
Raccordable non raccordé		0
Total	98	15
PARC ANC	113	

DAMPJOUX	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	1	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	1	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		4
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou filière non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		2
Raccordable non raccordé		0
Total	2	6
PARC ANC	8	

DAMPRICHARD	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	19	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	2	
Installation incomplète	61	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		1
Absence d'installation		24
Défaut de sécurité sanitaire		4
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		1
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		10
Raccordable non raccordé		0
Total	83	30
PARC ANC	113	

LES ECORCES	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	10	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	40	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		7
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		12
Raccordable non raccordé		0
Total	51	7
PARC ANC	58	

FERRIERES-LE-LAC	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	0	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	1	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		1
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		1
Raccordable non raccordé		0
Total	1	1
PARC ANC	2	

FESSEVILLERS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	2	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	7	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		1
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		1
Raccordable non raccordé		0
Total	9	2
PARC ANC	11	

FLEUREY	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	10	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	4	
Installation incomplète	23	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	2	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		1
Installation sous dimensionnée		1
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		1
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		7
Défaut de sécurité sanitaire		9
Refus de visite ou filière non réglementaire		2
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		4
Raccordable non raccordé		0
Total	39	21
PARC ANC	60	

FOURNET-BLANCHEROCHE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	44	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	73	
Installation sous dimensionnée	2	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	2	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		21
Défaut de sécurité sanitaire		6
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		2
Raccordable non raccordé		0
Total	122	27
PARC ANC	149	

FRAMBOUHANS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	6	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	10	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		3
Défaut de sécurité sanitaire		2
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		1
Raccordable non raccordé		0
Total	16	5
PARC ANC	21	

GLERE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	15	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	39	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	5	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		2
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		1
Absence d'installation		19
Défaut de sécurité sanitaire		40
Refus de visite ou filière non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		39
Raccordable non raccordé		0
Total	60	63
PARC ANC	123	

GOUMOIS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	6	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	5	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		1
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		4
Défaut de sécurité sanitaire		2
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		3
Raccordable non raccordé		0
Total	12	7
PARC ANC	19	

INDEVILLERS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	8	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	2	
Installation incomplète	32	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		8
Défaut de sécurité sanitaire		3
Refus de visite ou filière non réglementaire		2
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		27
Raccordable non raccordé		0
Total	42	13
PARC ANC	55	

LIEBVILLERS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	5	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	28	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	3	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		0
Défaut de sécurité sanitaire		3
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		6
Raccordable non raccordé		0
Total	36	3
PARC ANC	39	

MAICHE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	12	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	55	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	5	
Défavorable exécution		1
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		1
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		14
Défaut de sécurité sanitaire		4
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		15
Raccordable non raccordé		0
Total	73	20
PARC ANC	93	

MANCENANS-LIZERNE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	34	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	28	
Installation sous dimensionnée	1	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		2
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		5
Défaut de sécurité sanitaire		3
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		
Raccordable non raccordé		0
Total	65	10
PARC ANC	75	

MONTANCY-BREMONCOURT	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	20	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	2	
Installation incomplète	20	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		6
Défaut de sécurité sanitaire		22
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		2
Raccordable non raccordé		0
Total	42	28
PARC ANC	70	

MONTANDON	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	8	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	22	
Installation sous dimensionnée	2	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		8
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		25
Raccordable non raccordé		0
Total	32	8
PARC ANC	40	

MONT-DE-VOUGNEY	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	40	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	27	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	6	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		1
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		5
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		1
Raccordable non raccordé		0
Total	73	7
PARC ANC	80	

MONTECHEROUX	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	0	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	5	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		2
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	7	
Raccordable non raccordé		0
Total	5	3
PARC ANC	8	

MONTJOIE-LE-CHÂTEAU	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	9	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	7	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		2
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	13	
Raccordable non raccordé		0
Total	17	3
PARC ANC	20	

ORGEANS-BLANCHEFONTAINE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	3	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	9	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		9
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		3
Raccordable non raccordé		0
Total	12	9
PARC ANC	21	

LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	30	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	38	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	12	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		5
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		2
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		9
Raccordable non raccordé		0
Total	80	7
PARC ANC	87	

ROSUREUX	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	14	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	36	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		6
Défaut de sécurité sanitaire		6
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		2
Raccordable non raccordé		0
Total	50	12
PARC ANC	62	

SAINT-HIPPOLYTE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	7	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	19	
Installation sous dimensionnée	1	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	2	
Défavorable exécution		1
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		10
Défaut de sécurité sanitaire		33
Refus de visite ou filière non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		31
Raccordable non raccordé		0
Total	29	45
PARC ANC	74	

SOURCE-CERNAY	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	17	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	12	
Installation incomplète	24	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		2
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		10
Défaut de sécurité sanitaire		6
Refus de visite ou filière non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		10
Raccordable non raccordé		0
Total	54	19
PARC ANC	73	

THIEBOUHANS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	6	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	3	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		6
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		4
Raccordable non raccordé		0
Total	9	6
PARC ANC	15	

TREVILLERS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	5	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	19	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		2
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		2
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		14
Raccordable non raccordé		0
Total	25	4
PARC ANC	29	

URTIERE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	1	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	7	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		1
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		
Raccordable non raccordé		0
Total	8	1
PARC ANC	9	

VALOREILLE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	2	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	3	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		1
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		5
Raccordable non raccordé		0
Total	5	1
PARC ANC	6	

VAUCLUSE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	17	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	28	
Installation sous dimensionnée	3	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		3
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		1
Défaut de sécurité sanitaire		3
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		3
Raccordable non raccordé		0
Total	49	7
PARC ANC	56	

VAUCLUSOTTE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	5	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	40	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		5
Défaut de sécurité sanitaire		4
Refus de visite ou filière non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		6
Raccordable non raccordé		0
Total	45	9
PARC ANC	54	

VAUFREY	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	16	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	5	
Installation incomplète	45	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		12
Défaut de sécurité sanitaire		3
Refus de visite ou filière non réglementaire		2
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		11
Raccordable non raccordé		0
Total	67	17
PARC ANC	84	