

RAPPORT ANNUEL

**SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE
PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF.**



2023

TABLE DES MATIERES

	Pages
1. Présentation du territoire desservi	3
2. L'instruction des dossiers et les contrôles de conception	3
3. Les contrôles d'exécution	5
4. Les visites de fonctionnement, dérogations de raccordement au réseau collectif et ventes	6
5. Taux de conformité	7
6. Les redevances 2023	11
7. L'évaluation du service selon la réglementation	13
8. Financement des investissements	14
9. Montant des recettes provenant des contrôles	14
ANNEXES	15
BILAN PAR COMMUNE	23

1. Présentation du territoire desservi :

Le service public d'assainissement non collectif est géré au niveau intercommunal et le service est exploité en régie. La CCPM est un EPCI à fiscalité propre.



Le SPANC réalise les compétences obligatoires prévues par la réglementation en vigueur. Il regroupe 43 communes.

Le SPANC représente 2186 installations au 31/12/2023 avec un reliquat d'environ 203 installations soit potentiellement 2389 installations.

Le SPANC est un service public dont le budget est indépendant du budget général de la collectivité. Le SPANC est financé directement par les usagers.


2. L'instruction des dossiers et les contrôles de conception :

36 dossiers d'assainissement non collectif ont été traités en 2023 au titre du contrôle de conception. Parmi ces 36 dossiers, 9 (soit 25%) concernent des projets neufs et 27 (soit 75%) concernent des projets de réhabilitation.



Famille de dispositifs préconisée 2023

■ Techniques classiques ■ Techniques agréées ■ Techniques non réglementaires




72% des dispositifs préconisés lors de la phase de conception sont des techniques agréées contre 29% de techniques classiques.

3. Les contrôles d'exécution :


26 chantiers ont été contrôlés dans le courant de cette année. 8 chantiers ont été classés « non conforme » car certains chantiers ne respectent ni l'agrément ministériel ni les prescriptions du bureau d'études. D'autres installations, au nombre de 2, ont été mises en œuvre sans contrôle de conception et sans contrôle d'exécution.

Des observations ont été émises pour plusieurs chantiers, elles concernent les points suivants :

- Le lit de pose et/ou le sablage absent ou mal réalisé pour les canalisations de liaison et les cuves des pompes de relevage,
- La pente de la canalisation en amont de la fosse toutes eaux,
- Absence du système de ventilation ou ventilation incomplète,
- Remblayage de la filière selon les prescriptions du bureau d'études ou du fabricant.



Il y a eu cette année 15 ANC réhabilités et 9 ANC neufs, soit 54 % de réhabilitation.




4. Les visites de bon fonctionnement et ventes :

204 visites de bon fonctionnement ont été réalisées cette année.

37 dossiers ont été contrôlés dans le cadre de transactions immobilières.

Il y a eu 1 dossiers pour lesquels les usagers ont refusé le contrôle malgré une relance par recommandé avec accusé réception ou ont mis en œuvre une installation non réglementaire et 3 dossiers qui ont régularisé leur situation en 2023.



Bilan de ces deux missions pour 2023 :

- Absence de non-conformité : 10
- Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutif : 8
- Installation incomplète : 88
- Installation sous dimensionnée : 3
- Installation présentant des dysfonctionnements majeurs : 8
- Défaut de structure ou de fermeture : 3
- Installation à moins de 35 mètres d'un puits déclaré pour la consommation humaine : 0
- Absence d'installation : 14
- Défaut de sécurité sanitaire : 69
- Refus de visite ou filière non réglementaire : 1
- Autre : 0

Pour un total de 204 visites.

Parmi les visites périodiques de fonctionnement et transactions voici le bilan avec la prise en compte de la conformité des installations :

- Absence de non-conformité : 10
- Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutif : 8
- Installation incomplète, sous dimensionnée ou dysfonctionnement majeur - réhabilitation uniquement en cas de transaction immobilière 1 an après l'acte authentique de vente : 76
- Installation incomplète, sous dimensionnée ou dysfonctionnement majeur - réhabilitation dans un délai de 4 ans après la visite du technicien ou 1 an après l'acte de vente en cas de transaction immobilière : 23
- Défaut de structure et de fermeture, implantation à moins de 35 mètres d'un puits, absence d'installation ou défaut de sécurité sanitaire - réhabilitation dans un délai de 4 ans après la visite du technicien ou 1 an après l'acte de vente en cas de transaction immobilière : 86

Pour mémoire, tous les avis émis par le SPANC sont transmis aux communes. Le Maire, s'il le juge nécessaire peut ainsi par son pouvoir de police sanitaire, agir en diminuant les délais de réhabilitation fixés par le législateur.

Dans le courant de l'année 2023, il y a eu :

- 32 déplacements de rendez-vous
- 35 absences au rendez-vous,
 - 31 VBF ont pu être faites après courrier de mise en demeure,
 - 1 usager a été pénalisé pour refus de contrôle,
- 57 visites qui ont été repoussées en accord entre le technicien de la CCPM et l'usager afin de rendre accessible un ou des ouvrages, mettre en œuvre un élément de l'installation... afin de permettre à l'installation d'obtenir un avis moins contraignant (éviter une réhabilitation sous 4 ans ou une non-conformité en cas de transaction immobilière),
- 2 VBF se sont transformées en contrôle de réalisation « non conforme » pour absence de contrôle de conception et d'exécution,
- 51 installations qui ont dû ou doivent faire l'objet d'une vidange dans les 6 mois après intervention du technicien - 39 vidanges ont été réalisées à la suite de ce constat. Le reste en encore dans le délai des 6 mois ou va être contrôlé lors d'une nouvelle VBF,
- 15 installations (maisons achetées après le 01/01/2011) ont été contrôlées et après constat celles-ci n'ont pas été réhabilitées. Parmi elles, 4 ont été pénalisées financièrement,
- 10 installations ont été contrôlées dont les EU brutes transitent vers un dispositif de traitement des eaux usées non domestiques (agriculteurs, industries...). Aucune redevance n'a été perçue dans ce cas.

5. Taux de conformité (voir annexe 5) :

Le taux de conformité du parc ANC s'établit à 71% (1544 ANC classés « conforme » sur 2186 ANC contrôlés par le SPANC). Ce résultat prend en compte les ANC neufs et réhabilités en exécution, les Visites de Fonctionnement et les ventes au 31/12/2023.


NB : le taux était de 73% en 2022.

Pour information - voir à partir de la page 23 pour le bilan par commune :

Bilan du neuf et de l'existant depuis la création du SPANC

<u>CCPM</u>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	484	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	57	
Installation incomplète	929	
Installation sous dimensionnée	17	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	57	
Défavorable exécution		11
Installation incomplète		7
Installation sous dimensionnée		1
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		1
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		31
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		1
Absence d'installation		267
Défaut de sécurité sanitaire		287
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		35
Autre		1
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		203
Raccordable non raccordé		
Total	1544	642
<u>Taux de conformité</u>		<u>71%</u>
PARC ANC	<u>2186</u>	

Fiabilité du taux de conformité (Le chiffre identifié en rouge correspond à des habitations situées hors des zonages mais où des possibilités de raccordement sont envisageables et où la vérification n'a pas été réalisée).



Rappel de la définition du taux de conformité des dispositifs d'ANC :

« L'indicateur est le rapport, exprimé en pourcentage, entre, d'une part, le nombre d'installations déclarées conformes suite aux contrôles prévus à l'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif à l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif auquel est ajouté le nombre d'installations ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement suite aux contrôles prévus à l'article 4 du même arrêté et, d'autre part, le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service. »

Pourcentage du parc contrôlé (taux de fiabilité) :

Ce tableau permet chaque année d'apprécier l'évolution du parc contrôlé. Il s'affine donc chaque année.

Les chiffres en rouge représentent un éventuel reliquat d'installations d'ANC qui n'ont fait l'objet d'aucun contrôle (maisons hors zonage EU mais à proximité (sont-elles raccordées ?), maisons référencées sur le cadastre mais démolies, bâtiments agricoles référencés en habitations et inversement...).

Pour certaines communes, la totalité des installations d'ANC n'a pas été contrôlée. Cela peut être dû au refus des usagers lors du diagnostic initial ou encore au contrôle non réalisé par le prestataire de l'époque (pas de relance suite à l'absence au rendez-vous...).

ANNEXE 4b

Taux de fiabilité 2023

	Prévisionnel	Nbre d'installations contrôlées	% de contrôles du parc
BATTENANS-VARIN	45	43	96%
BELFAYS	3	3	100%
BIEF	21	17	81%
BURNEVILLERS	32	32	100%
CERNAY-L'EGLISE	19	19	100%
CHAMESOL	18	13	72%
CHARMAUVILLERS	14	7	50%
CHARQUEMONT	22	21	95%
COUR-SAINT-MAURICE	123	122	99%
COURTEFONTAINE	77	77	100%
DAMPJOUX	103	92	89%
DAMPRICHARD	119	113	95%
FERRIERES-LE-LAC	8	8	100%
FESSEVILLERS	115	105	91%
FLEUREY	70	59	84%
FOURNET-BLANCHEROCHE	3	2	67%
FRAMBOUHANS	13	12	92%
GLERE	63	59	94%
GOUMOIS	151	151	100%
INDEVILLERS	22	22	100%
LES BRESEUX	135	124	92%
LES ECORCES	20	19	95%
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS	77	56	73%
LES TERRES-DE-CHAUX	43	39	91%
LIEBVILLERS	104	95	91%
MAICHE	75	75	100%
MANCENANS-LIZERNE	70	70	100%
MONTANCY-BREMONCOURT	65	41	63%
MONTANDON	81	81	100%
MONT-DE-VOUGNEY	15	9	60%
MONTECHEROUX	33	21	64%
MONTJOIE-LE-CHATEAU	24	21	88%
ORGEANS-BLANCHEFONTAINE	95	89	94%
ROSUREUX	64	60	94%
SAINT-HIPPOLYTE	94	74	79%
SOULCE-CERNAY	75	75	100%
THIEBOUHANS	19	15	79%
TREVILLERS	42	29	69%
URTIERE	9	9	100%
VALOREILLE	9	7	78%
VAUCLUSE	57	56	98%
VAUCLUSOTTE	59	55	93%
VAUFREY	94	89	95%
Total	2400	2186	91%
Total parc ANC		2186	

6. Les redevances 2023 :

REDEVANCES ANC	MONTANTS	
	2023	2024
Contrôle de conception	127 €	127 €
Contrôle d'exécution	140 €	140 €
Diagnostic initial	110 €	110 €
Visite de bon fonctionnement et d'entretien	/	/
Visite de bon fonctionnement et d'entretien jusqu'à 9 pièces principales	120 €	120 €
Visite de bon fonctionnement et d'entretien de 10 à 14 pièces principales	171 €	171 €
Visite de bon fonctionnement et d'entretien de 15 à 20 pièces principales	244 €	244 €
Visite de bon fonctionnement et d'entretien au-delà de 20 pièces principales	306 €	306 €
Visite technique dans le cadre d'une transaction immobilière	/	/
Visite technique dans le cadre d'une transaction immobilière jusqu'à 9 pièces principales	200 €	200 €
Visite technique dans le cadre d'une transaction immobilière de 10 à 14 pièces principales	218 €	218 €
Visite technique dans le cadre d'une transaction immobilière de 15 à 20 pièces principales	311 €	311 €
Visite technique dans le cadre d'une transaction immobilière au-delà de 20 pièces principales	389 €	389€
Toute contre-visite technique	70 €	70 €
INDEMNITES		
Dédommagement du service en compensation de certains frais occasionnés par le refus, l'absence de l'utilisateur ou le report abusif de rendez-vous	70 €	70 €
FRAIS DE PRELEVEMENT		
Remboursement des frais de prélèvement et d'analyse	Fonction de la facture du laboratoire (DBO 5 + MES - frais d'envoi)	Fonction de la facture du laboratoire (DBO 5 + MES + frais d'envoi)
Frais administratifs	41 €	41 €
PENALITES		
Absence d'installation d'ANC ou mauvais état de fonctionnement de cette dernière → Pénalité dont le montant est équivalent à la redevance de contrôle majorée de 100%	100% de la redevance	100% de la redevance

Mise en œuvre et maintien d'une installation d'ANC ne répondant pas à la réglementation en vigueur sans l'accord écrit du SPANC → Majoration de 100% de la redevance de contrôle de conception ou d'exécution	100% de la redevance	100% de la redevance
Les immeubles nécessitant la réhabilitation d'une installation d'ANC dans un délai de 4 ans, notamment pour les installations présentant un danger pour la santé des personnes, un risque de pollution de l'environnement ou l'absence d'installation → Majoration de 100% de la redevance de contrôle de conception ou d'exécution	100% de la redevance	100% de la redevance
En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions de contrôle → Majoration de 100% de la redevance de contrôle	100% de la redevance	100% de la redevance

La délibération fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice est la suivante :

- Délibération du 15/04/2021 n°2021-51 validée par les services de la préfecture le 29/04/2021.

7. L'évaluation du service selon la réglementation :

L'arrêté du 02 mai 2007 a inscrit dans la réglementation la réalisation d'un rapport annuel pour les services d'eau et d'assainissement.

Concernant le SPANC, il s'agit d'indices spécifiques du service avec des notes intermédiaires qui donnent une note totale sur 140 points.

Voici sous forme de tableau, les critères d'évaluation et les notes obtenues par le SPANC de la CCPM :

Indicateur retenu		2023	2024
<u>A - Eléments obligatoires</u>			
20	Zonages d'assainissement réalisé	20	20
20	Application du règlement et approuvé	20	20
30	Vérification conception et exécution	30	30
30	Mise en œuvre du diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien	30	30
<u>B - Eléments facultatifs</u>			
10	Compétence entretien proposée aux usagers	0	0
20	Compétence réalisation et/ou réhabilitation proposée aux usagers	0	0
10	Existence d'une aire de traitement des matières de vidanges	10	10
140	TOTAL	110	110

8. Financement des investissements :

<u>Projets à l'étude</u>	<u>Montant prévisionnels en €</u>
Sans objet Encours de dette = 0 €	0

9. Montant des recettes provenant des contrôles (tous contrôles confondus) - Indicateur DC 197 SISPEA :

	2021	2022	2023
Montant	30 553 €	35 210 €	23 427 €

ANNEXES

Communes	Conception (Prendre requête SQL 006)			Type de projet (Prendre requête SQL 006)		Exécution (Prendre requête SQL 007a)			Type d'exécution (Prendre requête SQL 007a)			VBF, ventes et dérogations (Prendre requête SQL 001aa)											Type de contrôle (Prendre requête SQL 001aa)					
	Favorable (0 et 1)	Défavorable (2)	Total	Neuf (1)	Réhab (2)	Favorable (1 et 2)	Non conforme (3)	Total	Neuf (1)	Réhab (2)	Absence C1/R1 (-1)	Absence de non-conformité (1)	Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs (2)	Installation incomplète (3)	Installation sous dimensionnée (4)	Installation présentant des dysfonctionnements majeurs (5)	Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation (6)	Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP (7)	Absence d'installation (8)	Défaut de sécurité sanitaire (9)	Refus de visite / installation non réglementaire (10)	Autre	Raccordable non raccordé	Total	Dérogation EU (4)	Vente (3)	VBF (1-2)	Total
BATTENANS-VARIN							1			1	2		14	1	1	1		1	3	2			25		1	24	25	
BELFAYS																							0				0	
BIEF	1				1	1							1										1			1	1	
LES BRESEUX	1				1												2						2		2		2	
BURNEVILLERS																							0				0	
CERNAY-L'EGLISE																							0				0	
CHAMESOL	1				1		1						1										0				0	
CHARMAUVILLERS																							0				0	
CHARQUEMONT	1	1		1	1	1	1		1	1													0				0	
LES TERRES-DE-CHAUX						2			1	1			1										1		1		1	
COUR-SAINT-MAURICE	9			3	6	4			1	3		1	1	3					4				8		2	6	8	
COURTEFONTAINE	2				2		1				1	1	2	15					4	12			34		2	32	34	
DAMPJOUX																							0				0	
DAMPRICHARD	1				1	1								1	1								2		1	1	2	
LES ECORCES						1														1			1		1		1	
FERRIERES-LE-LAC																							0				0	
FESSEVILLERS																							0				0	
FLEUREY							2			1	1	2	1	6		1	1		2	3	1		17		2	15	17	
FOURNET-BLANCHEROCHE	1			1		1						1		2					2				5		3	2	5	
FRAMBOUHANS	1				1		1		1					1									1		1		1	
GLERE	3				3	1																	1			1	1	
GOUMOIS						1																	0				0	
INDEVILLERS	2				2									6					2	1			9			9	9	
LIEVILLERS																							0				0	
MAICHE	1			1		2	1		3					1		1							2		2		2	
MANCENANS-LIZERNE	2				2	1								1									1			1	1	
MONTANCY-BREMONCOURT																				1			1		1		1	
MONTANDON	2			1	1																		0				0	
MONT-DE-VOUGNEY	2			1	1	1	1		1	1		1	1	1									3		2	1	3	
MONTECHEROUX																				1			1			1	1	
MONTJOIE-LE-CHATEAU																							0				0	
ORGEANS-BLANCHEFONTAINE														1									2		1	1	2	
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS												1											1		1		1	
ROSUREUX	3			2	1		1				1		15	1			1		3	7	2		29		1	28	29	
SAINT-HIPPOLYTE														2		1							4		1	3	4	
SOULCE-CERNAY	3			1	2	2			1	1			1		1	1							4		3	1	4	
THEBOUHANS																							0				0	
TREVILLERS																	1						1		1		1	
URTIERE																							0				0	
VALORELLE																			1				1		1		1	
VAUCLUSE	2				2	1						2	2	14	1		2		1	9	2		33			33	33	
VAUCLUSOTTE																							0				0	
VAUFREY	1				1	2			1	1			2				1			1			4		3	1	4	
Total	39	1	40	11	29	22	10	32	10	18	4	10	8	88	4	5	10	0	20	39	10	0	0	194	0	33	161	194
%	98%	3%	100%	28%	73%	69%	31%	100%	31%	56%	13%	5%	4%	45%	2%	3%	5%	0%	10%	20%	5%	0%	0%	100%	0%	17%	83%	100%

techniques traditionnelles

Techniques agréées

Communes	Type de dispositifs projetés (Prendre requête SQL 006)															Total	
	Tranchées (6)	Lit d'épandage (5)	Tertre d'infiltration (0)	Filtre à sable non drainé (4)	Filtre à sable vertical drainé (3)	Filtre horizontal (2)	Fosse étanche (7)	Toilette sèche (14)	Filtre compact (8)	Filtre planté (9)	MicroSTEP culture fixée (10)	MicroSTEP culture libre (11)	MicroSTEP culture SBR (12)	Techniques traditionnelles	Techniques agréées		Techniques non réglementaires (-1)
BATTENANS-VARIN									1						1		1
BELFAYS																	0
BIEF																	0
BURNEVILLERS																	0
CERNAY-L'EGLISE																	0
CHAMESOL																	0
CHARMAUVILLERS																	0
CHARQUEMONT									2						2		2
COUR-SAINT-MAURICE									1						1		1
COURTEFONTAINE				1					1					1	1		2
DAMPJOUX																	0
DAMPRICHARD				2										2			2
FERRIERES-LE-LAC																	0
FESSEVILLERS																	0
FLEUREY									1						1		1
FOURNET-BLANCHEROCHE									3						3		3
FRAMBOUHANS																	0
GLERE									3						3		3
GOUMOIS																	0
INDEVILLERS			1						1					1	1		2
LES BRESEUX																	0
LES ECORCES																	0
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS				1										1			1
LES TERRES-DE-CHAUX										1					1		1
LIEBVILLERS																	0
MAICHE				1	1									2			2
MANCENANS-LIZERNE																	0
MONTANCY-BREMONCOURT									2						2		2
MONTANDON				1										1			1
MONT-DE-VOUGNEY				1										1			1
MONTECHEROUX																	0
MONTJOIE-LE-CHATEAU									1						1		1
ORGEANS-BLANCHEFONTAINE																	0
ROSUREUX																	0
SAINT-HIPPOLYTE																	0
SOULCE-CERNAY									3	1	1				5		5
THIEBOUHANS																	0
TREVILLERS																	0
URTIERE				1										1			1
VALOREILLE																	0
VAUCLUSE									2						2		2
VAUCLUSOTTE																	0
VAUFREY									1	1					2		2
Total	0	0	1	8	1	0	0	0	22	3	1	0	0	10	26	0	36
%	0%	0%	3%	22%	3%	0%	0%	0%	61%	8%	3%	0%	0%	28%	72%	0%	100%

Communes	Type de dispositifs exécutés (Prendre requête SQL 007a)															Total	
	Tranchées (6)	Lit d'épandage (5)	Tertre d'infiltration (0)	Filtre à sable non drainé (4)	Filtre à sable vertical drainé (3)	Filtre horizontal (2)	Fosse étanche (7)	Toilette sèche (14)	Filtre compact (8)	Filtre planté (9)	MicroSTEP culture fixée (10)	MicroSTEP culture libre (11)	MicroSTEP culture SBR (12)	Techniques classiques	techniques agréées		Techniques non réglementaires (-1)
BATTENANS-VARIN																	0
BELFAYS																	0
BIEF																	0
BURNEVILLERS																	0
CERNAY-L'EGLISE																	0
CHAMESOL																	0
CHARMAUVILLERS																	0
CHARQUEMONT					1									1			1
COUR-SAINT-MAURICE				1					1					1	1		2
COURTEFONTAINE									1						1		1
DAMPJOUX																	0
DAMPRICHARD				2										2			2
FERRIERES-LE-LAC																	0
FESSEVILLERS																	0
FLEUREY																	0
FOURNET-BLANCHEROCHE																	0
FRAMBOUHANS																	0
GLERE									1						1		1
GOUMOIS																	0
INDEVILLERS				1	1				1		1			2	2		4
LES BRESEUX																	0
LES ECORCES				1										1			1
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS																	0
LES TERRES-DE-CHAUX											1				1		1
LIEBVILLERS																	0
MAICHE																	0
MANCENANS-LIZERNE																	0
MONTANCY-BREMONCOURT																	0
MONTANDON				2					1					2	1		3
MONT-DE-VOUGNEY				4										4			4
MONTECHEROUX																	0
MONTJOIE-LE-CHATEAU																	0
ORGEANS-BLANCHEFONTAINE																	0
ROSUREUX																	0
SAINT-HIPPOLYTE																	0
SOULCE-CERNAY				1										1			1
THIEBOUHANS																	0
TREVILLERS																	0
URTIERE																	0
VALOREILLE																	0
VAUCLUSE									1						1		1
VAUCLUSOTTE													1		1	2	3
VAUFREY									2						2		2
Total	0	0	0	12	2	0	0	0	8	0	2	0	1	14	11	2	27
%	0%	0%	0%	46%	8%	0%	0%	0%	31%	0%	8%	0%	4%	52%	41%	7%	100%

Bilan des contrôles (ventes, visites de bon fonctionnement, dérogation du SPANC) pour l'année 2023

Communes	Conclusion du contrôle (Prendre requête SQL 001aa)											
	Absence de non-conformité (1)-défaut d'entretien ou usure (2) / conforme		Incomplet(3)-sous dimensionné(4)-dysfonctionnement majeur(5) / conforme et non conforme				Non conforme (6-7-8-9)			Ne pas relancer (11)	Refus de visite / installation non réglementaire (10)	Total
	Conforme	Racc EU immédiat exigé	Non conforme mais réhab uniquement si vente ((2) sans les ZAES)	1 an (vente(3))	4 ans (danger pour la santé des personnes dans les ZAES)	Racc EU immédiat exigé	1 an (vente(3))	4 ans (danger pour la santé des personnes(2))	Racc EU immédiat exigé			
BATTENANS-VARIN			3					1				4
BELFAYS			1					2				3
BIEF				1								1
BURNEVILLERS												0
CERNAY-L'EGLISE												0
CHAMESOL			3					1				4
CHARMAUVILLERS	1		2					6				9
CHARQUEMONT				1			1					2
COUR-SAINT-MAURICE			2									2
COURTEFONTAINE	9		9					26				44
DAMPJOUX												0
DAMPRICHARD	2		30	2			1	3				38
FERRIERES-LE-LAC												0
FESSEVILLERS							1					1
FLEUREY			4				1	1				6
FOURNET-BLANCHEROCHE	1							1				2
FRAMBOUHANS				1								1
GLERE				1			4					5
GOUMOIS												0
INDEVILLERS								1				1
LES BRESEUX												0
LES ECORCES				1								1
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS				2								2
LES TERRES-DE-CHAUX			1	2								3
LIEBVILLERS												0
MAICHE				3								3
MANCENANS-LIZERNE												0
MONTANCY-BREMONCOURT				1						1		2
MONTANDON												0
MONT-DE-VOUGNEY				1								1
MONTECHEROUX												0
MONTJOIE-LE-CHATEAU							1					1
ORGEANS-BLANCHEFONTAINE	1			1								2
ROSUREUX			6	1								7
SAINT-HIPPOLYTE				1								1
SOULCE-CERNAY				1			1					2
THIEBOUHANS				1								1
TREVILLERS												0
URTIERE												0
VALOREILLE							1					1
VAUCLUSE	1		5					2				8
VAUCLUSOTTE	3		10				1	30				44
VAUFREY				2								2
Total	18	0	76	23	0	0	12	74	0	0	1	204
%	9%	0%	37%	11%	0%	0%	6%	36%	0%	0%	0%	100%

	AU 31/12/2023					% conformité
	Non conforme	Conforme	Refus de visite / installation non réglementaire	Autre	Total (conforme+non conforme+autre)	
BATTENANS-VARIN	11	32	3	0	43	74%
BELFAYS	2	1	0	0	3	33%
BIEF	7	10	0	0	17	59%
BURNEVILLERS	8	11	0	0	19	58%
CERNAY-L'EGLISE	3	10	0	0	13	77%
CHAMESOL	2	5	0	0	7	71%
CHARMAUVILLERS	8	13	0	0	21	62%
CHARQUEMONT	30	92	1	0	122	75%
COUR-SAINT-MAURICE	34	58	1	0	92	63%
COURTEFONTAINE	53	60	1	1	113	52%
DAMPJOUX	6	2	1	0	8	25%
DAMPRICHARD	21	84	0	0	105	80%
FERRIERES-LE-LAC	1	1	0	0	2	50%
FESSEVILLERS	3	9	0	0	12	75%
FLEUREY	23	36	3	0	59	61%
FOURNET-BLANCHEROCHE	29	122	1	0	151	81%
FRAMBOUHANS	5	17	0	0	22	77%
GLERE	63	61	2	0	124	49%
GOUMOIS	7	12	0	0	19	63%
INDEVILLERS	18	38	1	0	56	68%
LES BRESEUX	11	21	0	0	32	66%
LES ECORCES	8	51	0	0	59	86%
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS	7	82	0	0	89	92%
LES TERRES-DE-CHAUX	10	67	0	0	77	87%
LIEBVILLERS	3	36	0	0	39	92%
MAICHE	21	74	0	0	95	78%
MANCENANS-LIZERNE	7	68	0	0	75	91%
MONTANCY-BREMONCOURT	28	42	1	0	70	60%
MONTANDON	13	28	1	0	41	68%
MONT-DE-VOUGNEY	9	72	2	0	81	89%
MONTECHEROUX	4	5	0	0	9	56%
MONTJOIE-LE-CHATEAU	4	17	0	0	21	81%
ORGEANS-BLANCHEFONTAINE	8	13	1	0	21	62%
ROSUREUX	22	38	4	0	60	63%
SAINT-HIPPOLYTE	45	29	2	0	74	39%
SOULCE-CERNAY	22	53	4	0	75	71%
THIEBOUHANS	6	9	0	0	15	60%
TREVILLERS	4	25	0	0	29	86%
URTIERE	0	9	0	0	9	100%
VALOREILLE	2	5	0	0	7	71%
VAUCLUSE	21	35	2	0	56	63%
VAUCLUSOTTE	37	18	2	0	55	33%
VAUFREY	16	73	2	0	89	82%
Total	642	1544	35	1	2186	71%

	Prévisionnel	Nbre d'installations contrôlées	% de contrôles du parc
BATTENANS-VARIN	45	43	96%
BELFAYS	3	3	100%
BIEF	21	17	81%
BURNEVILLERS	32	32	100%
CERNAY-L'EGLISE	19	19	100%
CHAMESOL	18	13	72%
CHARMAUVILLERS	14	7	50%
CHARQUEMONT	22	21	95%
COUR-SAINT-MAURICE	123	122	99%
COURTEFONTAINE	77	77	100%
DAMPJOUX	103	92	89%
DAMPRICHARD	119	113	95%
FERRIERES-LE-LAC	8	8	100%
FESSEVILLERS	115	105	91%
FLEUREY	70	59	84%
FOURNET-BLANCHEROCHE	3	2	67%
FRAMBOUHANS	13	12	92%
GLERE	63	59	94%
GOUMOIS	151	151	100%
INDEVILLERS	22	22	100%
LES BRESEUX	135	124	92%
LES ECORCES	20	19	95%
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS	77	56	73%
LES TERRES-DE-CHAUX	43	39	91%
LIEBVILLERS	104	95	91%
MAICHE	75	75	100%
MANCENANS-LIZERNE	70	70	100%
MONTANCY-BREMONCOURT	65	41	63%
MONTANDON	81	81	100%
MONT-DE-VOUGNEY	15	9	60%
MONTECHEROUX	33	21	64%
MONTJOIE-LE-CHÂTEAU	24	21	88%
ORGEANS-BLANCHEFONTAINE	95	89	94%
ROSUREUX	64	60	94%
SAINT-HIPPOLYTE	94	74	79%
SOULCE-CERNAY	75	75	100%
THIEBOUHANS	19	15	79%
TREVILLERS	42	29	69%
URTIERE	9	9	100%
VALOREILLE	9	7	78%
VAUCLUSE	57	56	98%
VAUCLUSOTTE	59	55	93%
VAUFREY	94	89	95%
Total	2400	2186	91%
Total parc ANC		2186	

Bilan global par Commune pour Annexe

	Favorable exé	Absence de non conformité VBF (1)	Addition des "absence de non-conformité"	Défaut d'entretien ou une usure de l'un des éléments constitutifs (2)	Installation incomplète (3)	Installation sous dimensionnée (4)	Installation présentant des dysfonctionnements majeurs (5)	Conforme	Défavorable exé	Danger pour la santé des personnes						Absence d'installation (8)	Défaut de sécurité sanitaire (9) Danger pour la santé des personnes	Refus de visite / installation non réglementaire (11)	Autre (11)	Raccordable non raccordé	Non Conforme	Conforme + non conforme	% conformité
										Installation incomplète (3)	Installation sous dimensionnée (4)	Installation présentant des dysfonctionnements majeurs (5)	Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation (6)	Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP (7)									
BATTENANS-VARIN	1	9	10		19	2	1	32						1							11	43	74%
BELFAYS					1			1													2	3	33%
BIEF		1	1	1	8			10													7	17	59%
BURNEVILLERS		4	4		7			11													8	19	58%
CERNAY-L'EGLISE		3	3		6	1		10													3	13	77%
CHAMESOL		1	1		4			5	1												2	7	71%
CHARMAUVILLERS	2	5	7		5		1	13					1								8	21	62%
CHARQUEMONT	4	14	18	4	67		3	92					2								30	122	75%
COUR-SAINT-MAURICE	1	14	15	3	40			58	1				4								34	92	63%
COURTEFONTAINE		14	14	7	36		3	60					1								53	113	53%
DAMPJOUX		1	1		1			2										1			6	8	25%
DAMPRICHARD	2	15	17	5	56	2	4	84													21	105	80%
FERRIERES-LE-LAC					1			1													1	2	50%
FESSEVILLERS		2	2		7			9													3	12	75%
FLEUREY	2	10	12	5	17		2	36		1		1		1							23	59	61%
FOURNET-BLANCHEROCHE	9	36	45	2	71	2	2	122													29	151	81%
FRAMBOUHANS		7	7		10			17	1												5	22	77%
GLERE		19	19	2	37		3	61					3		1						63	124	49%
GOUMOIS	1	5	6	1	5			12		1					4						7	19	63%
INDEVILLERS	3	7	10	1	27			38	1						10						18	56	68%
LES BRESEUX	2	2	4		13	3	1	21					3								11	32	66%
LES ECORCES	4	7	11		39		1	51							7						8	59	86%
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS	1	30	31		40			82					5								7	89	92%
LES TERRES-DE-CHAUX	5	26	31	2	32		2	67	1												10	77	87%
LIEBVILLERS		5	5		28		3	36													3	39	92%
MAICHE	5	9	14	1	54		5	74	2				1								21	95	78%
MANCENANS-LIZERNE	5	32	37	1	28	1	1	68					2								7	75	91%
MONTANCY-BREMONCOURT	1	19	20	2	20			42							5						28	70	60%
MONTANDON	2	7	9		17	2		28	1	4					7						13	41	68%
MONT-DE-VOUGNEY	4	35	39	1	25	1	6	72					1								9	81	89%
MONTECHEROUX					5			5							2						4	9	56%
MONTJOIE-LE-CHATEAU	1	8	9	1	7			17							3						4	21	81%
ORGEANS-BLANCHEFONTAINE		3	3		10			13							7						8	21	62%
ROSUREUX		10	10		27	1		38					1								22	60	63%
SAINT-HIPPOLYTE	1	3	4		21	1	3	29	1						10						45	74	39%
SOULCE-CERNAY	3	14	17	10	25		1	53	1				1		10						22	75	71%
THIEBOUHANS	2	3	5		4			9							6						6	15	60%
TREVILLERS	1	4	5		19		1	25					2		2						4	29	86%
URTIERE		2	2		7			9													0	9	100%
VALOREILLE		2	2		3			5							2						2	7	71%
VAUCLUSE	2	8	10	3	22			35			1	1		2							21	56	63%
VAUCLUSOTTE		4	4	1	11		2	18							3						37	55	33%
VAUFREY	1	19	20	4	47	1	1	73	1						10						16	89	82%
	65	419	484	57	929	17	57	1544	11	7	1	1	31	1	267	287	35	1	0	642	2186	71%	

Bilan pour SISPEA (prendre données annexe 5)

Variable	Complémentaire
----------	----------------

<http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/variables/assainissement-non-collectif>
<https://www.services.eaufrance.fr/liste-des-variables-d-assainissement-non-collectif>

	Nombre d'installations domestiques et assimilées, contrôlées ou non encore contrôlées, situées sur le territoire du SPANC	Nbre d'installation < ou = à 20 EH	Nbre d'installation > à 20 EH	Nbre d'installation desservant plusieurs logements	Nbre d'installation avec évacuation par infiltration	Nbre d'installation avec rejet vers milieu hydraulique superficiel	Nbre d'installation avec évacuation par puits d'infiltration	Nbre d'installation conforme ou ayant été réhabilité	Nombre d'habitants résidant sur le territoire du service	Nbre d'installation ne présentant pas de dangers pour la santé ou de risques à l'environnement	Nbre total d'installation contrôlées depuis création du service	Nbre d'immeuble contrôlés avec absence d'installation	Nbre d'installation présentant un danger pour la santé ou un risque pour l'environnement	Nombre d'installations neuves ou réhabilitées, contrôlées non conformes au titre du contrôle de bon exécution depuis la création du service
	DC.306	DC.307	DC.308	DC.310	DC.316	DC.317	DC.318	VP.166	VP.181	VP.267	VP.167	DC.320	DC.321	DC.322
BATTENANS-VARIN	43							10	99	22	43	2	6	0
BELFAYS	3							0	7	1	3	0	2	0
BIEF	17							2	39	8	17	4	3	0
BURNEVILLERS	19							4	44	7	19	3	5	0
CERNAY-L'EGLISE	13							3	30	7	13	2	1	0
CHAMESOL	7							1	16	4	7	0	1	1
CHARMAUVILLERS	21							7	48	6	21	3	5	0
CHARQUEMONT	122							22	281	70	122	23	6	0
COUR-SAINT-MAURICE	92							18	212	40	92	16	16	1
COURTEFONTAINE	113							21	260	39	113	9	42	0
DAMPJOUX	8							1	18	1	8	4	1	0
DAMPRICHARD	105							22	242	62	105	18	3	0
FERRIERES-LE-LAC	2							0	5	1	2	1	0	0
FESSEVILLERS	12							2	28	7	12	2	1	0
FLEUREY	59							17	136	19	59	6	14	0
FOURNET-BLANCHEROCHE	151							47	347	75	151	22	6	0
FRAMBOUHANS	22							7	51	10	22	2	2	1
GLERE	124							21	285	40	124	19	42	0
GOUMOIS	19							7	44	5	19	4	3	0
INDEVILLERS	56							11	129	27	56	10	6	1
LES BRESEUX	32							4	74	17	32	7	4	0
LES ECORCES	59							11	136	40	59	7	1	0
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS	89							31	205	51	89	2	5	0
LES TERRES-DE-CHAUX	77							33	177	34	77	4	5	1
LIEBVILLERS	39							5	90	31	39	0	3	0
MAICHE	95							15	219	59	95	14	5	2
MANCENANS-LIZERNE	75							38	173	30	75	4	3	0
MONTANCY-BREMONCOURT	70							22	161	20	70	5	22	0
MONTANDON	41							9	94	19	41	7	4	1
MONT-DE-VOUGNEY	81							40	186	32	81	5	2	0
MONTECHEROUX	9							0	21	5	9	2	2	0
MONTJOIE-LE-CHATEAU	21							10	48	7	21	3	1	0
ORGEANS-BLANCHEFONTAINE	21							3	48	10	21	7	0	0
ROSUREUX	60							10	138	28	60	5	13	0
SAINT-HIPPOLYTE	74							4	170	25	74	10	32	1
SOULCE-CERNAY	75							27	173	26	75	10	7	1
THIEBOUHANS	15							5	35	4	15	6	0	0
TREVILLERS	29							5	67	20	29	2	2	0
URTIERE	9							2	21	7	9	0	0	0
VALOREILLE	7							2	16	3	7	2	0	0
VAUCLUSE	56							13	129	22	56	2	17	0
VAUCLUSOTTE	55							5	127	13	55	3	32	0
VAUFREY	89							24	205	49	89	10	3	1
Total	2186							541	5028	1003	2186	267	328	11

BILAN GLOBAL ET PAR COMMUNE

Bilan du neuf et de l'existant depuis la création du SPANC

<u>CCPM</u>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	484	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	57	
Installation incomplète	929	
Installation sous dimensionnée	17	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	57	
Défavorable exécution		11
Installation incomplète		7
Installation sous dimensionnée		1
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		1
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		31
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		1
Absence d'installation		267
Défaut de sécurité sanitaire		287
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		35
Autre		1
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	203	
Raccordable non raccordé		
Total	1544	642
Taux de conformité	71%	
PARC ANC	2186	

<u>BATTENANS-VARIN</u>	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	10	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	19	
Installation sous dimensionnée	2	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	0
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		1
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		2
Défaut de sécurité sanitaire		5
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		3
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	2	
Raccordable non raccordé		0
Total	32	11
PARC ANC	43	

BELFAYS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	0	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	1	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		0
Défaut de sécurité sanitaire		2
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		
Raccordable non raccordé		0
Total	1	2
PARC ANC	3	

BIEF	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	1	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	8	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		4
Défaut de sécurité sanitaire		3
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	11	
Raccordable non raccordé		0
Total	10	7
PARC ANC	17	

LES BRESEUX	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	4	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	13	
Installation sous dimensionnée	3	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		3
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		7
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		
Raccordable non raccordé		0
Total	21	11
PARC ANC	32	

BURNEVILLERS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	4	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	7	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		3
Défaut de sécurité sanitaire		5
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		
Raccordable non raccordé		0
Total	11	8
PARC ANC	19	

CERNAY-L'EGLISE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	3	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	6	
Installation sous dimensionnée	1	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		2
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	6	
Raccordable non raccordé		0
Total	10	3
PARC ANC	13	

CHAMESOL	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	1	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	4	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		1
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		0
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	8	
Raccordable non raccordé		0
Total	5	2
PARC ANC	7	

CHARMAUVILLERS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	7	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	5	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		1
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		3
Défaut de sécurité sanitaire		4
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		4
Raccordable non raccordé		0
Total	13	8
PARC ANC	21	

CHARQUEMONT	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	18	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	4	
Installation incomplète	67	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	3	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		2
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		23
Défaut de sécurité sanitaire		4
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		5
Raccordable non raccordé		0
Total	92	30
PARC ANC	122	

LES TERRES-DE-CHAUX	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	31	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	2	
Installation incomplète	32	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	2	
Défavorable exécution		1
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		4
Défaut de sécurité sanitaire		5
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	10	
Raccordable non raccordé		0
Total	67	10
PARC ANC	77	

COUR-SAINT-MAURICE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	15	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	3	
Installation incomplète	40	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		1
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		4
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		16
Défaut de sécurité sanitaire		12
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	12	
Raccordable non raccordé		0
Total	58	34
PARC ANC	92	

COURTEFONTAINE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	14	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	7	
Installation incomplète	36	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	3	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		1
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		9
Défaut de sécurité sanitaire		41
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		1
Autre		1
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		13
Raccordable non raccordé		
Total	60	53
PARC ANC	113	

DAMPJOUX	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	1	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	1	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		4
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		2
Raccordable non raccordé		0
Total	2	6
PARC ANC	8	

DAMPRICHARD	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	17	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	5	
Installation incomplète	56	
Installation sous dimensionnée	2	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	4	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		18
Défaut de sécurité sanitaire		3
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	10	
Raccordable non raccordé		0
Total	84	21
PARC ANC	105	

LES ECORCES	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	11	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	39	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		7
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	12	
Raccordable non raccordé		0
Total	51	8
PARC ANC	59	

FERRIERES-LE-LAC	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	0	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	1	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		1
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	1	
Raccordable non raccordé		0
Total	1	1
PARC ANC	2	

FESSEVILLERS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	2	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	7	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		2
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	1	
Raccordable non raccordé		0
Total	9	3
PARC ANC	12	

FLEUREY	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	12	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	5	
Installation incomplète	17	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	2	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		1
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		1
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		1
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		6
Défaut de sécurité sanitaire		11
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		3
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		4
Raccordable non raccordé		0
Total	36	23
PARC ANC	59	

FOURNET-BLANCHEROCHE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	45	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	2	
Installation incomplète	71	
Installation sous dimensionnée	2	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	2	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		22
Défaut de sécurité sanitaire		6
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		2
Raccordable non raccordé		0
Total	122	29
PARC ANC	151	

FRAMBOUHANS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	7	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	10	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		1
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		2
Défaut de sécurité sanitaire		2
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	1	
Raccordable non raccordé		0
Total	17	5
PARC ANC	22	

GLERE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	19	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	2	
Installation incomplète	37	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	3	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		3
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		1
Absence d'installation		19
Défaut de sécurité sanitaire		38
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		2
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	39	
Raccordable non raccordé		0
Total	61	63
PARC ANC	124	

GOUMOIS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	6	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	5	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		1
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		4
Défaut de sécurité sanitaire		2
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		3
Raccordable non raccordé		0
Total	12	7
PARC ANC	19	

INDEVILLERS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	10	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	27	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		1
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		10
Défaut de sécurité sanitaire		6
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		27
Raccordable non raccordé		0
Total	38	18
PARC ANC	56	

LIEBVILLERS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	5	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	28	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	3	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		0
Défaut de sécurité sanitaire		3
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	6	
Raccordable non raccordé		0
Total	36	3
PARC ANC	39	

MAICHE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	14	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	54	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	5	
Défavorable exécution		2
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		1
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		14
Défaut de sécurité sanitaire		4
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	15	
Raccordable non raccordé		0
Total	74	21
PARC ANC	95	

MANCENANS-LIZERNE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	37	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	28	
Installation sous dimensionnée	1	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		2
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		4
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		
Raccordable non raccordé		0
Total	68	7
PARC ANC	75	

MONTANCY-BREMONCOURT	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	20	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	2	
Installation incomplète	20	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		5
Défaut de sécurité sanitaire		22
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	2	
Raccordable non raccordé		0
Total	42	28
PARC ANC	70	

MONTANDON	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	9	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	17	
Installation sous dimensionnée	2	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		1
Installation incomplète		4
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		7
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	25	
Raccordable non raccordé		0
Total	28	13
PARC ANC	41	

MONT-DE-VOUGNEY	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	39	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	25	
Installation sous dimensionnée	1	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	6	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		1
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		5
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		2
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	1	
Raccordable non raccordé		0
Total	72	9
PARC ANC	81	

MONTECHEROUX	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	0	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	5	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		2
Défaut de sécurité sanitaire		2
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	7	
Raccordable non raccordé		0
Total	5	4
PARC ANC	9	

MONTJOIE-LE-CHÂTEAU	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	9	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	7	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		3
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	13	
Raccordable non raccordé		0
Total	17	4
PARC ANC	21	

ORGEANS-BLANCHEFONTAINE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	3	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	10	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		7
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		3
Raccordable non raccordé		0
Total	13	8
PARC ANC	21	

LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	31	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	40	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	11	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		5
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		2
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		9
Raccordable non raccordé		0
Total	82	7
PARC ANC	89	

ROSUREUX	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	10	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	27	
Installation sous dimensionnée	1	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		1
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		5
Défaut de sécurité sanitaire		12
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		4
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	2	
Raccordable non raccordé		0
Total	38	22
PARC ANC	60	

SAINT-HIPPOLYTE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	4	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	21	
Installation sous dimensionnée	1	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	3	
Défavorable exécution		1
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		10
Défaut de sécurité sanitaire		32
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		2
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	31	
Raccordable non raccordé		0
Total	29	45
PARC ANC	74	

SOURCE-CERNAY	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	17	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	10	
Installation incomplète	25	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		1
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		1
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		10
Défaut de sécurité sanitaire		6
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		4
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		10
Raccordable non raccordé		0
Total	53	22
PARC ANC	75	

THIEBOUHANS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	5	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	4	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		6
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		4
Raccordable non raccordé		0
Total	9	6
PARC ANC	15	

TREVILLERS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	5	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	19	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		2
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		2
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	14	
Raccordable non raccordé		0
Total	25	4
PARC ANC	29	

URTIERE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	2	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	7	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		0
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		
Raccordable non raccordé		0
Total	9	0
PARC ANC	9	

VALORELLE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	2	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	3	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		2
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	5	
Raccordable non raccordé		0
Total	5	2
PARC ANC	7	

VAUCLUSE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	10	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	3	
Installation incomplète	22	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		1
Installation sous dimensionnée		1
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		2
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		2
Défaut de sécurité sanitaire		13
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		2
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	3	
Raccordable non raccordé		0
Total	35	21
PARC ANC	56	

VAUCLUSOTTE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	4	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	11	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	2	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		3
Défaut de sécurité sanitaire		32
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		2
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	6	
Raccordable non raccordé		0
Total	18	37
PARC ANC	55	

VAUFREY	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	20	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	4	
Installation incomplète	47	
Installation sous dimensionnée	1	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		1
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		10
Défaut de sécurité sanitaire		3
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		2
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)	11	
Raccordable non raccordé		0
Total	73	16
PARC ANC	89	