



RAPPORT ANNUEL

SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF.



2024

TABLE DES MATIERES

	Pages
1. Présentation du territoire desservi	3
2. L'instruction des dossiers et les contrôles de conception	3
3. Les contrôles d'exécution	5
4. Les visites de fonctionnement, dérogations de raccordement au réseau collectif et ventes	6
5. Taux de conformité	7
6. Les redevances 2023	11
7. L'évaluation du service selon la réglementation	13
8. Financement des investissements	14
9. Montant des recettes provenant des contrôles	14
ANNEXES	15
BILAN PAR COMMUNE	23

1. Présentation du territoire desservi :

Le service public d'assainissement non collectif est géré au niveau intercommunal et le service est exploité en régie. La CCPM est un EPCI à fiscalité propre.


Le SPANC réalise les compétences obligatoires prévues par la réglementation en vigueur. Il regroupe 42 communes.

Le SPANC représente 2173 installations au 31/12/2024 avec un reliquat d'environ 203 installations soit potentiellement 2376 installations.

Le SPANC est un service public dont le budget est indépendant du budget général de la collectivité. Le SPANC est financé directement par les usagers.


2. L'instruction des dossiers et les contrôles de conception :

36 dossiers d'assainissement non collectif ont été traités en 2024 au titre du contrôle de conception. Parmi ces 36 dossiers, 4 (soit 11%) concernent des projets neufs et 32 (soit 89%) concernent des projets de réhabilitation.



Famille de dispositifs préconisée 2024

■ Techniques classiques ■ Techniques agréées ■ Techniques non réglementaires



69% des dispositifs préconisés lors de la phase de conception sont des techniques agréées contre 28% de techniques classiques.

3. Les vérifications d'exécution :

Envoyé en préfecture le 22/10/2025

Reçu en préfecture le 22/10/2025

Publié le


Berger Levrault

ID : 025-200023075-20251016-DEL_2025_10_16-DE


27 chantiers ont été vérifiés dans le courant de cette année. 7 chantiers ont été classés « non conforme » car certains chantiers ne respectent ni les agréments ministériels ni les prescriptions du bureau d'études.

Des observations ont été émises pour plusieurs chantiers, elles concernent les points suivants :

- Le lit de pose et/ou le sablage absent ou mal réalisé pour les canalisations de liaison et les cuves des pompes de relevage,
- La pente de la canalisation en amont de la fosse toutes eaux,
- Absence du système de ventilation ou ventilation incomplète,
- Remblayage de la filière selon les prescriptions du bureau d'études ou du fabricant.



Il y a eu cette année 25 ANC réhabilités et 9 ANC neufs, soit 74 % de réhabilitation.



4. Les visites de bon fonctionnement et ventes :

Envoyé en préfecture le 22/10/2025

Reçu en préfecture le 22/10/2025

Publié le

Berger
Levraud

ID : 025-200023075-20251016-DEL_2025_10_16-DE

214 visites de bon fonctionnement ont été réalisées cette année.

23 dossiers ont été contrôlés dans le cadre de transactions immobilières.

Il y a eu 1 dossier pour lequel les usagers ont refusé le contrôle malgré une relance par recommandé avec accusé réception ou ont mis en œuvre une installation non réglementaire et 11 dossiers qui ont régularisé leur situation en 2024.



Bilan de ces deux missions pour 2024 :

- Absence de non-conformité : 15
- Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutif : 8
- Installation incomplète : 113
- Installation sous dimensionnée : 0
- Installation présentant des dysfonctionnements majeurs : 13
- Défaut de structure ou de fermeture : 6
- Installation à moins de 35 mètres d'un puits déclaré pour la consommation humaine : 0
- Absence d'installation : 18
- Défaut de sécurité sanitaire : 40
- Refus de visite ou filière non réglementaire : 1
- Autre : 0

Pour un total de 214 visites.

- Absence de non-conformité : 15
- Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutif : 8
- Installation incomplète, sous dimensionnée ou dysfonctionnement majeur - réhabilitation uniquement en cas de transaction immobilière 1 an après l'acte authentique de vente : 126
- Installation incomplète, sous dimensionnée ou dysfonctionnement majeur - réhabilitation dans un délai de 4 ans après la visite du technicien ou 1 an après l'acte de vente en cas de transaction immobilière : 0
- Défaut de structure et de fermeture, implantation à moins de 35 mètres d'un puits, absence d'installation ou défaut de sécurité sanitaire - réhabilitation dans un délai de 4 ans après la visite du technicien ou 1 an après l'acte de vente en cas de transaction immobilière : 64

Pour mémoire, tous les avis émis par le SPANC sont transmis aux communes. Le Maire, s'il le juge nécessaire peut ainsi par son pouvoir de police sanitaire, agir en diminuant les délais de réhabilitation fixés par le législateur.

Dans le courant de l'année 2024, il y a eu :

- 34 déplacements de rendez-vous
- 28 absences au rendez-vous,
 - 11 VBF ont pu être faites après courrier de mise en demeure,
 - 3 usagers ont été pénalisés pour refus de contrôle,
- 100 visites qui ont été repoussées en accord entre le technicien de la CCPM et l'usager afin de rendre accessible un ou des ouvrages, mettre en œuvre un élément de l'installation... afin de permettre à l'installation d'obtenir un avis moins contraignant (éviter une réhabilitation sous 4 ans ou une non-conformité en cas de transaction immobilière),
- 0 VBF se sont transformées en contrôle de réalisation « non conforme » pour absence de contrôle de conception et d'exécution,
- 68 installations qui ont dû ou doivent faire l'objet d'une vidange dans les 6 mois après intervention du technicien - 38 vidanges ont été réalisées à la suite de ce constat. Le reste en encore dans le délai des 6 mois ou va être contrôlé lors d'une nouvelle VBF,
- 17 installations (maisons achetées après le 01/01/2011) ont été contrôlées et après constat celles-ci n'ont pas été réhabilitées. Parmi elles, 4 ont été pénalisées financièrement,
- 3 installations ont été contrôlées dont les EU brutes transitent vers un dispositif de traitement des eaux usées non domestiques (agriculteurs, industries...). Aucune redevance n'a été perçue dans ce cas.

5. Taux de conformité (voir annexe 5) :

Le taux de conformité du parc ANC s'établit à 71% (1536 ANC classés « conforme » sur 2173 ANC contrôlés par le SPANC). Ce résultat prend en compte les ANC neufs et réhabilités en exécution, les Visites de Fonctionnement et les ventes au 31/12/2024.

NB : le taux était de 71% en 2023.


Pour information - voir à partir de la page 23 pour le bilan par commune

Bilan du neuf et de l'existant depuis la création du SPANC

CCPM	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	464	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	63	
Installation incomplète	926	
Installation sous dimensionnée	17	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	66	
Défavorable exécution		11
Installation incomplète		6
Installation sous dimensionnée		1
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		1
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		33
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		1
Absence d'installation		249
Défaut de sécurité sanitaire		303
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		31
Autre		1
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		203
Raccordable non raccordé		
Total	1536	637
Taux de conformité		71%
PARC ANC	2173	

Fiabilité du taux de conformité (Le chiffre identifié en rouge correspond à des habitations situées hors des zonages mais ou des possibilités de raccordement sont envisageables et où la vérification n'a pas été réalisée).

Taux de conformité 2024 (%)

Rappel de la définition du taux de conformité des dispositifs d'ANC :

« L'indicateur est le rapport, exprimé en pourcentage, entre, d'une part, le nombre d'installations déclarées conformes suite aux contrôles prévus à l'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif à l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif auquel est ajouté le nombre d'installations ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement suite aux contrôles prévus à l'article 4 du même arrêté et, d'autre part, le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service. »

Pourcentage du parc contrôlé (taux de fiabilité) :

Ce tableau permet chaque année d'apprécier l'évolution du parc contrôlé. Il s'affine donc chaque année.

Les chiffres en rouge représentent un éventuel reliquat d'installations d'ANC qui n'ont fait l'objet d'aucun contrôle (maisons hors zonage EU mais à proximité (sont-elles raccordées ?), maisons référencées sur le cadastre mais démolies, bâtiments agricoles référencés en habitations et inversement...).

Pour certaines communes, la totalité des installations d'ANC n'a pas été contrôlée. Cela peut être dû au refus des usagers lors du diagnostic initial ou encore au contrôle non réalisé par le prestataire de l'époque (pas de relance suite à l'absence au rendez-vous...).

ANNEXE 4b**Taux de fiabilité 2024**

	Prévisionnel	Nbre d'installations contrôlées	% de contrôles du parc
BATTENANS-VARIN	45	43	96%
BELFAYS	3	3	100%
BIEF	21	16	76%
BURNEVILLERS	32	19	100%
CERNAY-L EGLISE	19	13	100%
CHAMESOL	18	8	44%
CHARMAUVILLERS	14	21	150%
CHARQUEMONT	22	124	564%
COUR-SAINT-MAURICE	123	94	76%
COURTEFONTAINE	77	114	148%
DAMPRICHARD	119	102	86%
FERRIERES-LE-LAC	8	2	25%
FESSEVILLERS	115	12	10%
FLEUREY	70	59	84%
FOURNET-BLANCHEROCHE	3	151	5033%
FRAMBOUHANS	13	22	169%
GLERE	63	125	198%
GOUMOIS	151	19	13%
INDEVILLERS	22	56	255%
LES BRESEUX	135	32	24%
LES ECORCES	20	57	285%
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS	77	89	116%
LES TERRES-DE-CHAUX	43	78	181%
LIEBVILLERS	104	39	38%
MAICHE	75	95	100%
MANCENANS-LIZERNE	70	75	107%
MONTANCY-BREMONCOURT	65	71	109%
MONTANDON	81	41	51%
MONT-DE-VOUGNEY	15	81	540%
MONTECHEROUX	33	9	27%
MONTJOIE-LE-CHATEAU	24	22	92%
ORGUEANS-BLANCHEFONTAINE	95	23	24%
ROSUREUX	64	60	94%
SAINTE-HIPPOLYTE	94	74	79%
SOULCE-CERNAY	75	73	97%
THIEBOUHANS	19	15	79%
TREVILLERS	42	21	50%
URTIERE	9	9	100%
VALOREILLE	9	7	78%
VAUCLUSE	57	55	96%
VAUCLUSOTTE	59	55	93%
VAUFREY	94	89	95%
Total	2297	2173	95%
Total parc ANC		2173	

6. Les redevances 2024 :

Envoyé en préfecture le 22/10/2025

Reçu en préfecture le 22/10/2025

Publié le

Berger Levrault

ID : 025-200023075-20251016-DEL_2025_10_16-DE

REDEVANCES ANC	MONTANTS	
	2024	2025
Contrôle de conception	127 €	127 €
Contrôle d'exécution	140 €	140 €
Diagnostic initial	110 €	110 €
Visite de bon fonctionnement et d'entretien	/	/
Visite de bon fonctionnement et d'entretien jusqu'à 9 pièces principales	120 €	120 €
Visite de bon fonctionnement et d'entretien de 10 à 14 pièces principales	171 €	171 €
Visite de bon fonctionnement et d'entretien de 15 à 20 pièces principales	244 €	244 €
Visite de bon fonctionnement et d'entretien au-delà de 20 pièces principales	306 €	306 €
Visite technique dans le cadre d'une transaction immobilière	/	/
Visite technique dans le cadre d'une transaction immobilière jusqu'à 9 pièces principales	200 €	200 €
Visite technique dans le cadre d'une transaction immobilière de 10 à 14 pièces principales	218 €	218 €
Visite technique dans le cadre d'une transaction immobilière de 15 à 20 pièces principales	311 €	311 €
Visite technique dans le cadre d'une transaction immobilière au-delà de 20 pièces principales	389 €	389€
Toute contre-visite technique	70 €	70 €
INDEMNITES		
Dédommagement du service en compensation de certains frais occasionnés par le refus, l'absence de l'usager ou le report abusif de rendez-vous	70 €	70 €
FRAIS DE PRELEVEMENT		
Remboursement des frais de prélèvement et d'analyse	Fonction de la facture du laboratoire (DBO 5 + MES - frais d'envoi)	Fonction de la facture du laboratoire (DBO 5 + MES + frais d'envoi)
Frais administratifs	41 €	41 €
PENALITES		
Absence d'installation d'ANC ou mauvais état de fonctionnement de cette dernière → Pénalité dont le montant est équivalent à la redevance de contrôle majorée de 100%	100% de la redevance	100% de la redevance

Mise en œuvre et maintien d'une installation d'ANC ne répondant pas à la réglementation en vigueur sans l'accord écrit du SPANC → Majoration de 100% de la redevance de contrôle de conception ou d'exécution	100% de la redevance	100% de la redevance
Les immeubles nécessitant la réhabilitation d'une installation d'ANC dans un délai de 4 ans, notamment pour les installations présentant un danger pour la santé des personnes, un risque de pollution de l'environnement ou l'absence d'installation → Majoration de 100% de la redevance de contrôle de conception ou d'exécution	100% de la redevance	100% de la redevance
En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions de contrôle → Majoration de 100% de la redevance de contrôle	100% de la redevance	100% de la redevance

La délibération fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice est la suivante :

- Délibération du 15/04/2021 n°2021-51 validée par les services de la préfecture le 29/04/2021.

7. L'évaluation du service selon la réglementation :

Envoyé en préfecture le 22/10/2025

Reçu en préfecture le 22/10/2025

Publié le

Berger Levrault

ID : 025-200023075-20251016-DEL_2025_10_16-DE

L'arrêté du 02 mai 2007 a inscrit dans la réglementation la réalisation d'un rapport annuel pour les services d'eau et d'assainissement.

Concernant le SPANC, il s'agit d'indices spécifiques du service avec des notes intermédiaires qui donnent une note totale sur 140 points.

Voici sous forme de tableau, les critères d'évaluation et les notes obtenues par le SPANC de la CCPM :

Indicateur retenu		2024	2025
A - Eléments obligatoires			
20	Zonages d'assainissement réalisé	20	20
20	Application du règlement et approuvé	20	20
30	Vérification conception et exécution	30	30
30	Mise en œuvre du diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien	30	30
B - Eléments facultatifs			
10	Compétence entretien proposée aux usagers	0	0
20	Compétence réalisation et/ou réhabilitation proposée aux usagers	0	0
10	Existence d'une aire de traitement des matières de vidanges	10	10
140	TOTAL	110	110

8. Financement des investissements :

Envoyé en préfecture le 22/10/2025

Reçu en préfecture le 22/10/2025

Publié le

Berger Levrault

ID : 025-200023075-20251016-DEL_2025_10_16-DE

<u>Projets à l'étude</u>	<u>Montant prévisionnels en €</u>
Sans objet Encours de dette = 0 €	0

9. Montant des recettes provenant des contrôles (tous contrôles confondus) - Indicateur DC 197 SISPEA :

	2022	2023	2024
Montant	35 210 €	23 427 €	36 762 €

Envoyé en préfecture le 22/10/2025

Reçu en préfecture le 22/10/2025

Publié le

Berger
Levrault

ID : 025-200023075-20251016-DEL_2025_10_16-DE

ANNEXES

Bilan global des contrôles du SPANC pour l'année 2024

BILAN ANNEE 2024

Traitement automatique

Communes	Conception (Prendre requête SQL 006)			Type de projet (Prendre requête SQL 006)		Exécution (Prendre requête SQL 007a)			Type d'exécution (Prendre requête SQL 007a)			VBF, ventes et dérogations (Prendre requête SQL 001aa)												Type de contrôle (Prendre requête SQL 001aa)			
	Favorable (0 et 1)	Défavorable (2)	Total	Neuf (1)	Réhab (2)	Favorable (1 et 2)	Non conforme (3)	Total	Neuf (1)	Réhab (2)	Absence C1/R1 (-1)	Absence de non-conformité (1)	Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs (2)	Installation incomplète (3)	Installation sous dimensionnée (4)	Installation présentant des dysfonctionnements majeurs (5)	Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation (6)	Implantation à moins de 35 mètres puis privé déclaré et utilisé pour l'AEP (7)	Absence d'installation (8)	Défaut de sécurité sanitaire (9)	Refus de visite / installation non réglementaire (10)	Autre	Raccordable non raccordé	Total	Dérogation EU (4)	Vente (3)	VBF (1-2)
BATTENANS-VARIN	1		1	1	1	1		1		1		1		3										4	1	3	4
BELFAYS			0					0																0			0
BIEF	1		1	1				0																0			0
BURNEVILLERS			0					0																0			0
CERNAY-L'EGLISE			0					0																0			0
CHAMESOL			0					1	1		1												1		1		1
CHARMAUVILLERS			0					0							2									2		2	2
CHARQUEMONT	5		5	2	3	3		3	3				1	17		1	2			3				24	4	20	24
COUR-SAINT-MAURICE	1		1	1	2	2		4	2	2			1		1		1			1				3	1	2	3
COURTEFONTAINE			0					1		1		1		4						5				10		10	10
DAMPRICHARD			0					1	2	3		3		2	20		3			2				27			27
FERRIERES-LE-LAC			0					0						1										1		1	1
FESSEVILLERS	1		1	1				0						5					2	1				8		8	8
FLEUREY	1		1	1				0																0			0
FOURNET-BLANCHEROCHE	1		1	1	2			2		2		2		3		1							6	1	5	6	
FRAMBOUHANS			0					1		1		1												0			0
GLERE	6		6	6	5			5	2	3							1			1				2	2		2
GOUMOIS			0					0																0			0
INDEVILLERS			0					0							5									6	1	5	6
LES BRESEUX			0					0																0			0
LES ECORGES	1		1	1				0						2	17		2			3	1			25			25
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS			0					1	1		1		1		1		2						4	3	1	4	
LES TERRES-DE-CHAUX	3		3	1	2	1		1	1														0			0	
LIEBILLEURS			0					0																0			0
MAICHE	2		2	2	2			2	1	1		1		1						1				2	2		2
MANCENANS-LIZERNE			0					1		1		1		3										4		4	4
MONTANCY-BREMONCOURT	1		1	1	1	1		2		2		1		14		3			1	24				43		43	43
MONTANDON			0					0																0			0
MONT-DE-VOUGNEY			0					0					1		1					1				3	2	1	3
MONTECHEROUX			0					0																0			0
MONTJOIE-LE-CHATEAU	3		3	1	2			0				1	2	5		2	1		2	1			14	1	13	14	
ORGEOANS-BLANCHEFONTAINE	1		1	1				0				1	1	7					1	2				12		12	12
ROSUREUX	1		1	1	1			1		1				2										2		2	2
SAINTE-HIPPOLYTE	1		1	1				0											2					2	2		2
SOUCCE-CERNAY	2		2	2	2			2		2														0			0
THIEBOUHANS			0					0										1						1		1	1
TREVILLERS			0					0							1									1		1	1
URTIERE			0					1		1		1		1										1		1	1
VALOREILLE			0					0																0			0
VAUCLUSE	1		1	1	2			2		2		2		2										2		2	2
VAUCLUSOTTE	1		1	1	1			0												2				2		2	2
VAUFREY	2		2	2	2			0						1										2	2	2	2
Total	36	0	36	4	32	27	7																				



techniques traditionnelles

Techniques agréées

Communes	Type de dispositifs projetés (Prendre requête SQL 006)															Total	
	Tranchées (6)	Lit d'épandage (5)	Tertre d'infiltration (0)	Filtre à sable non drainé (4)	Filtre à sable vertical drainé (3)	Filtre horizontal (2)	Fosse étanche (7)	Toilette sèche (14)	Filtre compact (8)	Filtre planté (9)	MicroSTEP culture fixée (10)	MicroSTEP culture libre (11)	MicroSTEP culture SBR (12)	Techniques traditionnelles	Techniques agréées	Techniques non réglementaires (1)	
BATTENANS-VARIN									1						1		1
BELFAYS																	0
BIEF									1						1		1
BURNEVILLERS																	0
CERNAY-L'EGLISE																	0
CHAMESOL																	0
CHARMAUVILLERS																	0
CHARQUEMONT			2						3					2	3		5
COUR-SAINT-MAURICE									1						1		1
COURTEFONTAINE																	0
DAMPRICHARD																	0
FERRIERES-LE-LAC																	0
FESSEVILLERS			1											1		1	
FLEUREY			1											1		1	
FOURNET-BLANCHEROCHE									1						1		1
FRAMBOUHANS																	0
GLERE									5	1					6		6
GOUMOIS																	0
INDEVILLERS																	0
LES BRESEUX																	0
LES ECORCES			1											1		1	
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS																	0
LES TERRES-DE-CHAUX			1						1	1				1	2		3
LIEBVILLERS																	0
MAICHE			2											2			2
MANCENANS-LIZERNE																	0
MONTANCY-BREMONCOURT									1						1		1
MONTANDON																	0
MONT-DE-VOUGNEY																	0
MONTECHEROUX																	0
MONTJOIE-LE-CHATEAU									1	2					3		3
ORGEANS-BLANCHEFONTAINE			1											1			1
ROSUREUX									1						1		1
SAINTE-HIPPOLYTE									1						1		1
SOULCE-CERNAY									2						2		2
THIEBOUHANS																	0
TREVILLERS																	0
URTIERE																	0
VALOREILLE																	0
VAUCLUSE																1	1
VAUCLUSOTTE			1											1			1
VAUFREY									2						2		2
Total	0	0	0	10	0	0	0	0	19	6	0	0	0	10	25	1	36
%	0%	0%	0%	28%	0%	0%	0%	0%	53%	17%	0%	0%	0%	28%	69%	3%	100%

ANNEXE 2b

Bilan des types de dispositifs exécutés pour l'année 2024

1

1

Communes	Type de dispositifs exécutés (Prendre requête SQL 007a)																
	Tranchées (6)	Lit d'épandage (5)	Terre d'infiltration (0)	Filtre à sable non drainé (4)	Filtre à sable vertical drainé (3)	Filtre horizontal (2)	Fosse étanche (7)	Toilette sèche (14)	Filtre compact (8)	Filtre planté (9)	MicroSTEP culture fixée (10)	MicroSTEP culture libre (11)	MicroSTEP culture SBR (12)	Techniques classiques	techniques agréées	Techniques non réglementaires (-1)	Total
BATTENANS-VARIN									1						1	1	
BELFAYS																0	
BIEF																0	
BURNEVILLERS																0	
CERNAY-L'EGLISE																0	
CHAMESOL									1						1	1	
CHARMAUVILLERS																0	
CHARQUEMONT								3							3	3	
COUR-SAINT-MAURICE								4							4	4	
COURTEFONTAINE									1						1	1	
DAMPRICHARD			2						1					2	1	3	
FERRIERES-LE-LAC																0	
FESSEVILLERS																0	
FLEUREY																0	
FOURNET-BLANCHEROCHE			1						1					1	1	2	
FRAMBOUHANS									1						1	1	
GLERE				1					4					1	4	5	
GOUMOIS																0	
INDEVILLERS																0	
LES BRESEUX																0	
LES ECORCES																0	
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS			1											1		1	
LES TERRES-DE-CHAUX									1						1	1	
LIEBVILLERS																0	
MAICHE			2											2		2	
MANCENANS-LIZERNE																0	
MONTANCY-BREMONCOURT									2						2	2	
MONTANDON																0	
MONT-DE-VOUGNEY																0	
MONTECHEROUX																0	
MONTJOIE-LE-CHATEAU																0	
ORGEOANS-BLANCHEFONTAINE																0	
ROSUREUX									1						1	1	
SAINT-HIPPOLYTE																0	
SOULCE-CERNAY									2						2	2	
THIEBOUHANS																0	
TREVILLERS																0	
URTIERE			1												1	1	
VALOREILLE																0	
VAUCLUSE									2						2	2	
VAUCLUSOTTE																0	
VAUFREY																0	
Total	0	0	0	7	1	0	0	0	23	2	0	0	0	8	25	0	33
%	0%	0%	0%	20%	3%	0%	0%	0%	66%	6%	0%	0%	0%	24%	76%	0%	100%

ANNEXE 3

Bilan des contrôles (ventes, visites de bon fonctionnement, dérogation du SPANC) pour l'année 2023

Communes	Conclusion du contrôle (Prendre requête SQL 001aa)											
	Absence de non-conformité (1)-défaut d'entretien ou usure (2) / conforme		Incomplet(3)-sous dimensionné(4)-dysfonctionnement majeur(5) / conforme et non conforme				Non conforme (6-7-8-9)			Ne pas relancer (11)	Refus de visite / installation non réglementaire (10)	Total
	Conforme	Racc EU immédiat exigé	Non conforme mais réhab uniquement si vente ((2) sans les ZAES)	1 an (vente(3))	4 ans (danger pour la santé des personnes dans les ZAES)	Racc EU immédiat exigé	1 an (vente(3))	4 ans (danger pour la santé des personnes(2))	Racc EU immédiat exigé			
BATTENANS-VARIN	1		3									4
BELFAYS												0
BIEF												0
BURNEVILLERS												0
CERNAY-L EGLISE												0
CHAMESOL							1					1
CHARMAUVILLERS		2										2
CHARQUEMONT	1		15	3			1	4				24
COUR-SAINT-MAURICE			1	1				1				3
COURTEFONTAINE	1		4					5				10
DAMPRICHARD	2		23					2				27
FERRIERES-LE-LAC			1									1
FESSEVILLERS			5					3				8
FLEUREY												0
FOURNET-BLANCHEROCHE	5			1								6
FRAMBOUHANS												0
GLERE							2					2
GOUMOIS												0
INDEVILLERS			4	1						1		6
LES BRESEUX												0
LES ECORGES	2		19					4				25
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS	1		1				2					4
LES TERRES-DE-CHAUX												0
LIEBVILLERS				1			1					0
MAICHE					1							2
MANCENANS-LIZERNE	1		3									4
MONTANCY-BREMONCOURT	1		17					25				43
MONTANDON												0
MONT-DE-VOUGNEY	1			1			1					3
MONTECHEROUX												0
MONTJOIE-LE-CHATEAU	3		7				1	3				14
ORGEANS-BLANCHEFONTAINE	2		7						3			12
ROSUREUX			2									2
SAINTE-HIPPOLYTE							2					2
SOULCE-CERNAY												0
THIEBOUHANS		1										1
TREVILLERS		1										1
URTIERE		1										1
VALOREILLE												0
VAUCLUSE	2											2
VAUCLUSOTTE								2				2
VAUFREY				1			1					2
Total	23	0	117	9	0	0	12	52	0	0	1	214
%	11%	0%	55%	4%	0%	0%	6%	24%	0%	0%	0%	100%

ANNEXE 4

Taux de conformité au 31/12/2024

	AU 31/12/2024					
	Non conforme	Conforme	Refus de visite / installation non réglementaire	Autre	Total (conforme+non conforme+autre)	% conformité
BATTENANS-VARIN	10	33	3	0	43	77%
BELFAYS	2	1	0	0	3	33%
BIEF	6	10	0	0	16	63%
BURNEVILLERS	8	11	0	0	19	58%
CERNAY-L'EGLISE	3	10	0	0	13	77%
CHAMESOL	3	5	0	0	8	63%
CHARMAUVILLERS	8	13	0	0	21	62%
CHARQUEMONT	28	96	1	0	124	77%
COUR-SAINT-MAURICE	36	58	1	0	94	62%
COURTEFONTAINE	56	58	1	1	114	50%
DAMPRICHARD	18	84	2	0	102	82%
FERRIERES-LE-LAC	0	2	0	0	2	100%
FESSEVILLERS	4	8	0	0	12	67%
FLEUREY	23	36	3	0	59	61%
FOURNET-BLANCHEROCHE	28	123	1	0	151	81%
FRAMBOUHANS	5	17	0	0	22	77%
GLERE	61	64	1	0	125	51%
GOUMOIS	7	12	0	0	19	63%
INDEVILLERS	17	39	1	0	56	70%
LES BRESEUX	11	21	0	0	32	66%
LES ECORCES	10	47	0	0	57	82%
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS	9	80	0	0	89	90%
LES TERRES-DE-CHAUX	10	68	0	0	78	87%
LIEBVILLERS	3	36	0	0	39	92%
MAICHE	20	75	0	0	95	79%
MANCENANS-LIZERNE	7	68	0	0	75	91%
MONTANCY-BREMONCOURT	36	35	1	0	71	49%
MONTANDON	13	28	1	0	41	68%
MONT-DE-VOUGNEY	8	73	1	0	81	90%
MONTECHEROUX	4	5	0	0	9	56%
MONTJOIE-LE-CHATEAU	6	16	0	0	22	73%
ORGEANS-BLANCHEFONTAINE	6	17	0	0	23	74%
ROSUREUX	22	38	4	0	60	63%
SAINT-HIPPOLYTE	45	29	2	0	74	39%
SOULCE-CERNAY	18	55	3	0	73	75%
THIEBOUHANS	6	9	0	0	15	60%
TREVILLERS	3	18	0	0	21	86%
URTIERE	0	9	0	0	9	100%
VALOREILLE	2	5	0	0	7	71%
VAUCLUSE	19	36	1	0	55	65%
VAUCLUSOTTE	39	16	2	0	55	29%
VAUFREY	17	72	2	0	89	81%
Total	637	1536	31	1	2173	71%

ANNEXE 4b

Taux de fiabilité 2024

	Prévisionnel	Nbre d'installations contrôlées	% de contrôles du parc
BATTENANS-VARIN	45	43	96%
BELFAYS	3	3	100%
BIEF	21	16	76%
BURNEVILLERS	32	19	100%
CERNAY-L'EGLISE	19	13	100%
CHAMESOL	18	8	44%
CHARMAUVILLERS	14	21	150%
CHARQUEMONT	22	124	564%
COUR-SAINT-MAURICE	123	94	76%
COURTEFONTAINE	77	114	148%
DAMPRICHARD	119	102	86%
FERRIERES-LE-LAC	8	2	25%
FESSEVILLERS	115	12	10%
FLEUREY	70	59	84%
FOURNET-BLANCHEROCHE	3	151	5033%
FRAMBOUHANS	13	22	169%
GLERE	63	125	198%
GOUMOIS	151	19	13%
INDEVILLERS	22	56	255%
LES BRESEUX	135	32	24%
LES ECORCES	20	57	285%
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS	77	89	116%
LES TERRES-DE-CHAUX	43	78	181%
LIEBVILLERS	104	39	38%
MAICHE	75	95	100%
MANCENANS-LIZERNE	70	75	107%
MONTANCY-BREMONCOURT	65	71	109%
MONTANDON	81	41	51%
MONT-DE-VOUGNEY	15	81	540%
MONTECHEROUX	33	9	27%
MONTJOIE-LE-CHATEAU	24	22	92%
ORGEOANS-BLANCHEFONTAINE	95	23	24%
ROSUREUX	64	60	94%
SAINTE-HIPPOLYTE	94	74	79%
SOULCE-CERNAY	75	73	97%
THIEBOUHANS	19	15	79%
TREVILLERS	42	21	50%
URTIERE	9	9	100%
VALOREILLE	9	7	78%
VAUCLUSE	57	55	96%
VAUCLUSOTTE	59	55	93%
VAUFREY	94	89	95%
Total	2297	2173	95%
Total parc ANC		2173	

ANNEXE 5**Bilan global par Commune pour Annexe**

	Favorable exé	Absence de non conformité VBF (1)	Addition des "absence de non-conformité"	Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs (2)	Installation incomplète (3)	Installation sous dimensionnée (4)	Installation présentant des dysfonctionnements majeurs (5)	Conforme	Défavorable exé	Installation incomplète (3)	Installation sous dimensionnée (4)	Installation présentant des dysfonctionnements majeurs (5)	Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation (6)	Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP (7)	Absence d'installation (8)	Défaut de sécurité sanitaire (9)	Refus de visite / installation non réglementaire (11)	Autre (11)	Raccordable non raccordé	Non Conforme	Conforme + non conforme	% conformité
										Danger pour la santé des personnes												
BATTENANS-VARIN	1	9	10		20	2	1	33								2	5	3		10	43	77%
BELFAYS					1			1									2			2	3	33%
BIEF		1	1	1	8			10								4	2			6	16	63%
BURNEVILLERS	4	4			7			11								3	5			8	19	58%
CERNAY-L' EGLISE	3	3			6	1		10								2	1			3	13	77%
CHAMESOL	1	1			4			5	1								2			3	8	63%
CHARMAUVILLERS	2	5	7		5			13								3	4			8	21	62%
CHARQUEMONT	6	14	20	6	68		2	96								21	4	1		28	124	77%
COUR-SAINT-MAURICE	1	14	15	3	39		1	58	3							16	12	1		36	94	62%
COURTEFONTAINE		14	14	7	35		2	58								9	44	1	1	56	114	51%
DAMPIRICHARD	2	14	16	4	56	2	6	84								13	3	2		18	102	82%
FERRIERES-LE-LAC					2			2											0	2	100%	
FESSEVILLERS	1	1			7			8								3	1			4	12	67%
FLEUREY	2	10	12	5	17		2	36		1						6	11	3		23	59	61%
FOURNET-BLANCHEROCHE	6	36	42	5	72	2	2	123								22	5	1		28	151	81%
FRAMBOUHANS	7	7			10			17	1							2	2			5	22	77%
GLERE	1	23	24	2	35		3	64								4	18	37	1	61	125	51%
GOUMOIS	1	5	6	1	5			12		1						4	2			7	19	63%
INDEVILLERS	3	8	11	1	27			39	1							10	5	1		17	56	70%
LES BRESEUX	2	2	4		13	3	1	21								7	1			11	32	66%
LES ECORCES	2	7	9		35			3	47							8	2			10	57	82%
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS	1	29	30		39			11	80							2				9	89	90%
LES TERRES-DE-CHAUX	6	26	32	2	32			2	68	1						4	5			10	78	87%
LIEBVILLERS		5	5		28			3	36								3			3	39	92%
MAICHE	6	9	15	1	54			5	75	1						14	4			20	95	79%
MANCENANS-LIZERNE	2	31	33	2	31	1	1	68								4	1			7	75	91%
MONTANCY-BREMONTCOURT	1	5	6		26			3	35							4	31	1		36	71	49%
MONTANDON	2	7	9		17	2		28	1	4						7		1		13	41	68%
MONT-DE-VOUGNEY	4	35	39	1	26	1	6	73								5	1	1		8	81	90%
MONTECHEROUX					5			5								2	2			4	9	56%
MONTJOIE-LE-CHATEAU		4	4	2	8			2	16							1				6	22	73%
ORGUEANS-BLANCHEFONTAINE		2	2	2	13			17								2	4			6	23	74%
ROSUREUX	9	9			28	1		38								5	12	4		22	60	63%
SAIN-HIPPOLYTE	1	4	5		20	1	3	29	1							10	32	2		45	74	39%
SOULCE-CERNAY	3	17	20	10	24		1	55								9	6	3		18	73	75%
THIEBOUHANS	1	3	4		4			1	9							6				6	15	60%
TREVILLERS	1	3	4		13			1	18							2				3	21	86%
URTIERE	1	1	1		8			9											0	9	100%	
VALOREILLE	2	2			3			5								2				2	7	71%
VAUCLUSE	1	11	12	3	21			36		1						2	13	1		19	55	65%
VAUCLUSOTTE		4	4	1	9			2	16							3	34	2		39	55	29%
VAUFREY	1	20	21	4	45	1	1	72	1							10	4	2		17	89	81%
	59	405	464	63	926	17	66	1536	11	6	1	1	33	1	249	303	31	1	0	637	2173	71%

**Bilan pour SISPEA (prendre
données annexe 5)**

Variable Complémentaire
<http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/variables/assainissement-non-collectif>
<https://www.services.eaufrance.fr/liste-des-variables-d-assainissement-non-collectif>

Nombre d'installations domestiques et assimilées, contrôlées ou non encore contrôlées, situées sur le territoire du SPANC	Nbre d'installation < ou = à 20 EH	Nbre d'installation >à 20 EH	Nbre d'installation desservant plusieurs logements	Nbre d'installation avec évacuation par infiltration	Nbre d'installation avec rejet vers milieu hydraulique superficiel	Nbre d'installation avec évacuation par puits d'infiltration	Nbre d'installation conforme ou ayant été réhabilité	Nombre d'habitants résidant sur le territoire du service	Nbre d'installation ne présentant pas de dangers pour la santé ou de risques à l'environnement	Nbre total d'installation contrôlées depuis création du service	Nbre d'immeuble contrôlés avec absence d'installation	Nbre d'installation présentant un danger pour la santé ou un risque pour l'environnement	Nombre d'installations neuves ou réhabilitées, contrôlées non conformes au titre du contrôle de bon exécution depuis la création du service	
BATTENANS-VARIN	43						10	99	23	43	2	5	0	
BELFAYS	3						0	7	1	3	0	2	0	
BIEF	16						2	37	8	16	4	2	0	
BURNEVILLERS	19						4	44	7	19	3	5	0	
CERNAY-L'EGLISE	13						3	30	7	13	2	1	0	
CHAMESOL	8						1	18	4	8	0	2	1	
CHARMAUVILLERS	21						7	48	6	21	3	5	0	
CHARQUEMONT	124						26	285	70	124	21	6	0	
COUR-SAINT-MAURICE	94						18	216	40	94	16	16	3	
COURTEFONTAINE	114						21	262	37	114	9	45	0	
DAMPRICHARD	102						20	235	64	102	13	3	0	
FERRIERES-LE-LAC	2						0	5	2	2	0	0	0	
FESSEVILLERS	12						1	28	7	12	3	1	0	
FLEUREY	59						17	136	19	59	6	14	0	
FOURNET-BLANCHEROCHE	151						47	347	76	151	22	5	0	
FRAMBOUHANS	22						7	51	10	22	2	2	1	
GLERE	125						26	288	38	125	18	42	0	
GOUMOIS	19						7	44	5	19	4	3	0	
INDEVILLERS	56						12	129	27	56	10	5	1	
LES BRESEUX	32						4	74	17	32	7	4	0	
LES ECORGES	57						9	131	38	57	8	2	0	
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS	89						30	205	50	89	2	7	0	
LES TERRES-DE-CHAUX	78						34	179	34	78	4	5	1	
LIEBVILLERS	39						5	90	31	39	0	3	0	
MAICHE	95						16	219	59	95	14	5	1	
MANCENANS-LIZERNE	75						35	173	33	75	4	3	0	
MONTANCY-BREMONCOURT	71						6	163	29	71	4	31	0	
MONTANDON	41						9	94	19	41	7	4	1	
MONT-DE-VOUGNEY	81						40	186	33	81	5	2	0	
MONTECHEROUX	9						0	21	5	9	2	2	0	
MONTJOIE-LE-CHATEAU	22						6	51	10	22	4	2	0	
ORGEANS-BLANCHEFONTAINE	23						4	53	13	23	2	4	0	
ROSUREUX	60						9	138	29	60	5	13	0	
SAINTE-HIPPOLYTE	74						5	170	24	74	10	32	1	
SOULCE-CERNAY	73						30	168	25	73	9	6	0	
THIEBOUHANS	15						4	35	5	15	6	0	0	
TREVILLERS	21						4	48	14	21	1	2	0	
URTIERE	9						1	21	8	9	0	0	0	
VALOREILLE	7						2	16	3	7	2	0	0	
VAUCLUSE	55						15	127	21	55	2	16	0	
VAUCLUSOTTE	55						5	127	11	55	3	34	0	
VAUFREY	89						25	205	47	89	10	4	1	
Total	2173						527	4998	1009	2173	249	345	11	

Envoyé en préfecture le 22/10/2025

Reçu en préfecture le 22/10/2025

Publié le

Berger
Levrault

ID : 025-200023075-20251016-DEL_2025_10_16-DE

BILAN GLOBAL ET PAR COMMUNE

Bilan du neuf et de l'existant depuis la création

Envoyé en préfecture le 22/10/2025

Reçu en préfecture le 22/10/2025

Publié le

Berger Levrault

ID : 025-200023075-20251016-DEL_2025_10_16-DE

CCPM	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	464	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	63	
Installation incomplète	926	
Installation sous dimensionnée	17	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	66	
Défavorable exécution		11
Installation incomplète		6
Installation sous dimensionnée		1
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		1
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		33
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		1
Absence d'installation		249
Défaut de sécurité sanitaire		303
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		31
Autre		1
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		203
Raccordable non raccordé		
Total	1536	637
Taux de conformité		71%
PARC ANC	2173	

BATTENANS-VARIN	0	Non conforme
Absence de non-conformité	10	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	20	
Installation sous dimensionnée	2	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	0
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		2
Défaut de sécurité sanitaire		5
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		3
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		2
Raccordable non raccordé		0
Total	33	10
PARC ANC	43	

BELFAYS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	0	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	1	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		0
Défaut de sécurité sanitaire		2
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		
Raccordable non raccordé		0
Total	1	2
PARC ANC	3	

BIEF	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	1	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	8	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		4
Défaut de sécurité sanitaire		2
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		11
Raccordable non raccordé		0
Total	10	6
PARC ANC	16	

LES BRESEUX	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	4	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	13	
Installation sous dimensionnée	3	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		3
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		7
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		
Raccordable non raccordé		0
Total	21	11
PARC ANC	32	

BURNEVILLERS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	4	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	7	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		3
Défaut de sécurité sanitaire		5
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		
Raccordable non raccordé		0
Total	11	8
PARC ANC	19	

CERNAY-L'EGLISE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	3	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	6	
Installation sous dimensionnée	1	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		2
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		6
Raccordable non raccordé		0
Total	10	3
PARC ANC	13	

CHAMESOL	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	1	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	4	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		1
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		0
Défaut de sécurité sanitaire		2
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		8
Raccordable non raccordé		0
Total	5	3
PARC ANC	8	

CHARMAUVILLERS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	7	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	5	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		1
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		3
Défaut de sécurité sanitaire		4
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		4
Raccordable non raccordé		0
Total	13	8
PARC ANC	21	

CHARQUEMONT	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	20	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	6	
Installation incomplète	68	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	2	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		2
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		21
Défaut de sécurité sanitaire		4
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		5
Raccordable non raccordé		0
Total	96	28
PARC ANC	124	

LES TERRES-DE-CHAUX	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	32	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	2	
Installation incomplète	32	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	2	
Défavorable exécution		1
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		4
Défaut de sécurité sanitaire		5
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		10
Raccordable non raccordé		0
Total	68	10
PARC ANC	78	

COUR-SAINT-MAURICE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	15	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	3	
Installation incomplète	39	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		3
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		4
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		16
Défaut de sécurité sanitaire		12
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		12
Raccordable non raccordé		0
Total	58	36
PARC ANC	94	

COURTEFONTAINE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	14	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	7	
Installation incomplète	35	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	2	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		1
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		9
Défaut de sécurité sanitaire		44
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		1
Autre		1
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		13
Raccordable non raccordé		
Total	58	56
PARC ANC	114	

DAMPRICHARD	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	16	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	4	
Installation incomplète	56	
Installation sous dimensionnée	2	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	6	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		13
Défaut de sécurité sanitaire		3
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		2
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		10
Raccordable non raccordé		
Total	84	18
PARC ANC	102	

LES ECORCES	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	9	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	35	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	3	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		8
Défaut de sécurité sanitaire		2
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		12
Raccordable non raccordé		0
Total	47	10
PARC ANC	57	

FERRIERES-LE-LAC	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	0	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	2	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		0
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		1
Raccordable non raccordé		0
Total	2	0
PARC ANC	2	

FESSEVILLERS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	1	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	7	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		3
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		1
Raccordable non raccordé		0
Total	8	4
PARC ANC	12	

FLEUREY	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	12	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	5	
Installation incomplète	17	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	2	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		1
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		1
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		1
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		6
Défaut de sécurité sanitaire		11
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		3
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		4
Raccordable non raccordé		0
Total	36	23
PARC ANC	59	

FOURNET-BLANCHEROCHE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	42	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	5	
Installation incomplète	72	
Installation sous dimensionnée	2	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	2	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		22
Défaut de sécurité sanitaire		5
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		2
Raccordable non raccordé		0
Total	123	28
PARC ANC	151	

FRAMBOUHANS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	7	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	10	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		1
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		2
Défaut de sécurité sanitaire		2
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		1
Raccordable non raccordé		0
Total	17	5
PARC ANC	22	

GLERE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	24	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	2	
Installation incomplète	35	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	3	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		4
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		1
Absence d'installation		18
Défaut de sécurité sanitaire		37
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		39
Raccordable non raccordé		0
Total	64	61
PARC ANC	125	

GOUMOIS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	6	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	5	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		1
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		4
Défaut de sécurité sanitaire		2
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		3
Raccordable non raccordé		0
Total	12	7
PARC ANC	19	

INDEVILLERS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	11	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	27	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		1
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		10
Défaut de sécurité sanitaire		5
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		27
Raccordable non raccordé		0
Total	39	17
PARC ANC	56	

LIEBVILLERS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	5	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	28	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	3	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		0
Défaut de sécurité sanitaire		3
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		6
Raccordable non raccordé		0
Total	36	3
PARC ANC	39	

MAICHE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	15	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	54	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	5	
Défavorable exécution		1
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		1
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		14
Défaut de sécurité sanitaire		4
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		15
Raccordable non raccordé		0
Total	75	20
PARC ANC	95	

MANCENANS-LIZERNE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	33	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	2	
Installation incomplète	31	
Installation sous dimensionnée	1	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		2
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		4
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		
Raccordable non raccordé		0
Total	68	7
PARC ANC	75	

MONTANCY-BREMONCOURT	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	6	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	26	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	3	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		4
Défaut de sécurité sanitaire		31
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		2
Raccordable non raccordé		0
Total	35	36
PARC ANC	71	

MONTANDON	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	9	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	17	
Installation sous dimensionnée	2	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		1
Installation incomplète		4
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		7
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		25
Raccordable non raccordé		0
Total	28	13
PARC ANC	41	

MONT-DE-VOUGNEY	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	39	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	26	
Installation sous dimensionnée	1	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	6	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		1
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		5
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		1
Raccordable non raccordé		0
Total	73	8
PARC ANC	81	

MONTECHEROUX	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	0	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	5	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		2
Défaut de sécurité sanitaire		2
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		7
Raccordable non raccordé		0
Total	5	4
PARC ANC	9	

MONTJOIE-LE-CHATEAU	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	4	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	2	
Installation incomplète	8	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	2	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		1
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		4
Défaut de sécurité sanitaire		1
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		13
Raccordable non raccordé		0
Total	16	6
PARC ANC	22	

ORGEANS-BLANCHEFONTAINE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	2	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	2	
Installation incomplète	13	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		2
Défaut de sécurité sanitaire		4
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		3
Raccordable non raccordé		0
Total	17	6
PARC ANC	23	

LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS	Conforme	
Absence de non-conformité	30	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	39	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	11	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défault structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		7
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		2
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		9
Raccordable non raccordé		0
Total	80	9
PARC ANC	89	

ROSUREUX	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	9	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	28	
Installation sous dimensionnée	1	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défault structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		1
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		5
Défaut de sécurité sanitaire		12
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		4
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		2
Raccordable non raccordé		0
Total	38	22
PARC ANC	60	

SAINT-HIPPOLYTE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	5	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	20	
Installation sous dimensionnée	1	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	3	
Défavorable exécution		1
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		10
Défaut de sécurité sanitaire		32
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		2
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		31
Raccordable non raccordé		0
Total	29	45
PARC ANC	74	

SOULCE-CERNAY	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	20	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	10	
Installation incomplète	24	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		9
Défaut de sécurité sanitaire		6
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		3
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		10
Raccordable non raccordé		0
Total	55	18
PARC ANC	73	

THIEBOUHANS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	4	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	4	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		6
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		4
Raccordable non raccordé		0
Total	9	6
PARC ANC	15	

TREVILLERS	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	4	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	13	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		2
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		1
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		14
Raccordable non raccordé		0
Total	18	3
PARC ANC	21	

URTIERE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	1	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	8	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		0
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		
Raccordable non raccordé		0
Total	9	0
PARC ANC	9	

VALOREILLE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	2	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	0	
Installation incomplète	3	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		2
Défaut de sécurité sanitaire		0
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		0
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		5
Raccordable non raccordé		0
Total	5	2
PARC ANC	7	

VAUCLUSE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	12	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	3	
Installation incomplète	21	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	0	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		1
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		2
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		2
Défaut de sécurité sanitaire		13
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		1
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		3
Raccordable non raccordé		0
Total	36	19
PARC ANC	55	

VAUCLUSOTTE	Conforme	Non conforme
Absence de non-conformité	4	
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	1	
Installation incomplète	9	
Installation sous dimensionnée	0	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	2	
Défavorable exécution		0
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		3
Défaut de sécurité sanitaire		34
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		2
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		6
Raccordable non raccordé		0
Total	16	39
PARC ANC	55	

VAUFREY	Conforme	
Absence de non-conformité	21	Non conforme
Défaut d'entretien ou une usure de l'un des ses éléments constitutifs	4	
Installation incomplète	45	
Installation sous dimensionnée	1	
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	1	
Défavorable exécution		1
Installation incomplète		0
Installation sous dimensionnée		0
Installation présentant des dysfonctionnements majeurs		0
Défaut structure ou fermeture des ouvrages constituant l'installation		0
Implantation à moins de 35 mètres puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP		0
Absence d'installation		10
Défaut de sécurité sanitaire		4
Refus de visite ou dispositif non réglementaire		2
Autre		0
Reliquat non contrôlé (en attente confirmation)		11
Raccordable non raccordé		0
Total	72	17
PARC ANC	89	