

## Chemins déjà recensés via les retours du formulaire :

Chemin entre le lieu-dit/ la rue et ...		État du chemin	Accès chemin	État des murets	Type de travaux	Remarques
Kerivin	Kergo	Impraticable	Étroit	Je ne sais pas	Carrossage / Élargissement	Chemin impraticable sur cette zone 10 mois par an, environ (étroit à certains endroits et/ou inondé) . Attention à penser aux équins lors des réfections de chemin, les platelages leurs sont impraticables . Merci !
47.646068, - 3.089103 (Kerimel)	47.648932, - 3.089620	Impraticable	Large	Je ne sais pas	Élagage / Création nouveau passage / Débroussaillage	Ce chemin part de Kerimel pour rejoindre celui qui relie la route de Poul Hoh et la route des Trois Villages. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'infos. Je pourrai éventuellement vous envoyer un schéma explicatif ou des photos. Le chemin est plutôt net aux deux extrémités mais devient vite impraticable en raison des arbres et broussailles. Ce chemin n'est pas recensé sur OpenStreetMap. Très belle initiative en tout cas, et sachez que je suis volontaire si jamais vous avez besoin d'une aide éventuelle pour ce projet.
Mané-Bogad	Kerivilaine	Impraticable	Large	Bon état / Je ne sais pas	Élagage / Élargissement / Débroussaillage	Ce chemin d'environ 700m part de Kerivilaine pour rejoindre le chemin qui relie Mané-Bogad à Locmiquel. Il est facilement identifiable aux extrémités mais devient vite impraticable. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations
Palivarch	Saint-Cado	Humide	Large	Bon état / Les deux côtés à reprendre / Je ne sais pas	Élagage / Création nouveau passage / Débroussaillage	Chemin totalement inondé. Impraticable depuis quelques années. Un champ coupe ce chemin sur une centaine de mètres. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'infos
Kergal	Rte de Poulguenan	Impraticable	Étroit	Bon état	Carrossage / Création de pont	Chemin à l'assise pas clairement définie ,très humide dans la partie basse,peu praticable sur l'année
Kerbarh	Kergal	Humide	Large	Bon état	Carrossage	Carrossage sur parties défoncées et pb écoulement des eaux
Kerivin	Axe dépt Auray-Quiberon	Humide	Large	Bon état	Carrossage	Carrossage sur 20m ,200m après l'entrée côté Ploemel

Lieu-dit Pont-Fol(DCR)	lieu-dit Toulhouet	Impraticable	Large	Bon état	Carrossage	Chemin présentant de grandes ornières suite travaux forestiers
kerivin	kergo	Impraticable	Étroit	Je ne sais pas	Je ne sais pas	Bonjour , ce chemin est le pire de ploemel , impraticable de septembre à mai... encore 10cm de boue pour l'avoir emprunté aujourd'hui.
kercret-lzel	kercret ihuel	Propre	Large	Bon état	Elagage / Débrouillage	
D22	camping de st laurent pas le bois	Humide	Large	Bon état	Elagage / Débrouillage	
Toulhouet	Cimenterie	Humide	Large	Bon état	Je ne sais pas	Chemin dégradé lors des travaux forestiers il y a 3 ou 4 ans. Certaines zones sont difficilement praticables en hiver.
Kerbrezel	Rue du Braden	Humide	Étroit	Je ne sais pas	Je ne sais pas	Beau chemin utilisé pour aller à l'école du Groez Ven en vélo. Certaines parties humides sont difficilement praticables.
Toulhouet	St-Méen	Nouveau - ouverture	Je ne sais pas	Je ne sais pas	Création nouveau passage	Cette liaison serait appréciable. Il y a des propriétés privées sur le parcours. Certains propriétaires accepteraient peut être des conventions de passage? La commune dispose de nombreux chemins bien entretenus permettant les balades et les déplacements doux au quotidien. Merci pour ce travail.