

Commune de SEVRIER

Annexes sanitaires au PLU Volet eaux pluviales

Diagnostic

Réseau :

- Réseau EP
- Réseau EP à ciel ouvert
- Fossés
- Réseau hydrographique
- Ouvrages particuliers
- Regards
- Grilles
- Diamètre canalisation
- Ouvrages EP
- Bassin de rétention

Dysfonctionnements :

- SATURATION Risque de saturation du réseau
- RUISSELLEMENT Risque de ruissellement
- DIVAGATION Risque de divagation
- INONDATION Risque d'inondation
- Points noirs

Divers :

- Prairies inondables
- Contour PLU (Zones U)

Certifié conforme, et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2013, approuvant la révision du PLU de Sevrier

Le Maire,
Jacques REY

Date : Décembre 2013

Echelle : 1/5000

Fichier : AS_EP_Sevrier.dwg


Dessin : S. BRUN

NICOT INGÉNIEURS CONSEILS
 74500 ANNECY - CHARENTON
 Tél. 04.50.24.00.81 Fax. 04.50.01.08.23
 www.eau-assainissement.com
 E-mail: contact@nicot-ic.com

EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT

<<Origine Cadastre (C) Droits de l'Etat réservés>> <<Diffusion R.G.D. 74 - Reproduction interdite>>

Echelle
0 50 100 m



Lac d'ANNECY

Commune de Saint Jorioz

Commune d'ANNECY

