

Délégation Départementale  
de la Savoie -  
Service Environnement et Santé

Baignade : **PLAN D'EAU DE GRIGNON**

Commune : GRIGNON

prélevé le : 06/08/2024

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

### Résultats des mesures de terrain

pH  
Transparence Secchi

### Résultats

| valeur | unité    |
|--------|----------|
| 8,10   | unité pH |
| <1     | m        |

### Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli  
Entérocoques intestinaux  
Chlorophylle A  
Cyanobactéries toxigènes (en biovolume)

### Résultats

| valeur     | unité     |
|------------|-----------|
| <b>347</b> | n/(100mL) |
| <15        | n/(100mL) |
| 13         | µg/L      |
| 0,0000     | mm3/L     |

### Valeurs réglementaires

| Guide | Impérative   |
|-------|--------------|
| 100   | <b>1 800</b> |
| 100   | <b>660</b>   |
| 10    |              |
| 1     |              |

### Conclusion sanitaire de l'ARS

**EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAINNADE**

AVERAGE-QUALITY WATER

WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT

WASSER VON DURCHSCHNITTLICHER QUALITÄT

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

Classement du site (2020 à 2023) :  
synthèse sur 4 ans d'analyses

Résultats également consultables sur :  
<http://baignades.sante.gouv.fr>



Pour le Directeur Général  
Par délégation  
L'Ingénieur du Génie Sanitaire  
  
Albane BEAUPOIL

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE**