

Commune de NOYERS-SAINT-MARTIN

PLAN LOCAL D'URBANISME

**DOCUMENT
PROVISOIRE**

ARRET

Vu pour être annexé à la
délibération de la CCOP
en date du :
29 OCT. 2018

7a

DEFENSE INCENDIE

DEFENSE INCENDIE

↳ Il est rappelé que, jusqu'alors, ce sont les normes d'une circulaire interministérielle datant de 1951 qui s'appliquaient. Les interventions des services de lutte contre l'incendie nécessitaient le raccordement de poteaux incendie sur des conduites de diamètre 100 mm au minimum ; les poteaux devaient pouvoir débiter 60 m³ par heure pendant 2 heures, et cela à 1 bar de pression minimum. De plus, le champ d'action pour l'intervention des services de secours incendie ne devait pas dépasser 200 m linéaires sur voie carrossable, distance qui pouvait être étendue à 400 m en milieu rural sous réserve de présence de prises accessoires ou de points d'eau équipés d'une plate-forme permettant l'accès des véhicules de secours.

Cette circulaire de 1951 n'est plus en vigueur depuis le 15 décembre 2015, date d'entrée en application du « Référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie ». En application d'un décret du 27 février 2015 paru au Journal Officiel le 01 mars 2015, il revenait à chaque Préfecture, dans un délai de 2 ans, d'établir un Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie. Le RDDECI du SDIS 60 a ainsi été approuvé par arrêté préfectoral du 19 décembre 2016, il est entré en application à compter du 16 février 2017. Le document ci-contre synthétise les modalités d'évaluation des besoins en eau :

- Risque Courant Faible - habitation isolée : Risque couvert par un volume d'eau de 30 m³ utilisable en 1 heure à moins de 400 mètres du risque à défendre ;
- Risque Courant Ordinaire – lotissements, hameaux ou habitats regroupés : Risque couvert par un volume d'eau de 120 m³ utilisable en 2 heures à moins de 200 mètres du risque à défendre ;
- Risque Courant Important – Centre-ville ancien, regroupement de bâtiments à fort potentiel calorifique : Risque couvert par un volume d'eau de 240 m³ utilisable en 2 heures et situé à moins de 100 mètres 150 mètres en fonction du risque à défendre ;
- Risque Particulier : nécessite une étude particulière et individualisée.

*Source : RDDECI du SDIS 60,
« Mémento DECI
à l'usage des Maires »*

↳ 26 poteaux sont recensés sur la commune, dont 24 dans le bourg, 1 à la ferme de Saint-Ladre et 1 à la ferme de Gouy.

Certains poteaux situés dans la partie sud du bourg délivrent un débit inférieur à 60 m³/h ; c'est le cas de 4 poteaux situés dans la rue des Hêtres et de celui situé dans la rue des Charmes.

Toutefois, la partie basse de la rue des Marronniers, de même qu'une large part de la rue des Hêtres, sont correctement défendues dans la mesure où les constructions sont situées à moins de 200 m linéaires sur voie carrossable d'un poteau normalisé (poteau conforme).

Seule l'extrémité sud de la rue des Hêtres reste en dehors du rayon d'action de 200 m d'un poteau conforme. Cette insuffisance pourrait être solutionnée par un renforcement du réseau d'eau potable dans la partie sud du bourg, qui pourrait s'appuyer sur la création d'un bouclage entre la rue des Hêtres et la rue des Marronniers, via la rue des Groseillers et/ou la rue des Forsythias.

S'agissant des fermes de Saint-Ladre et de Gouy, les poteaux incendie piqués sur le réseau d'eau potable présentent un débit inférieur à 60 m³/h. Les deux fermes disposent néanmoins d'un stock d'eau, mais non reconnus par le SDIS comme réserves réglementaires ; il conviendrait par conséquent que les deux corps de fermes soient dotés d'une réserve équipée (plate-forme, point d'aspiration,...).

↳ Le contrôle des hydrants est joint ci-après.

Liste des points d'eau

60470

NOYERS SAINT MARTIN

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ /h			Pressions		Etat	Anomalie	Accès	S ₅₀	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	P100	Rue des CYTISES, Ancien bâtiment à pompe	125	100/2x070	160,00	116,00		2,30	1,00	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/07/2015
2	P100	Rue des NOYERS, Lotissement devant le Centre de Secours	150	100/2x070	99,00	72,00		2,00	1,00	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/07/2015
3	P100	116 Rue des POMMIERS, Face à l'entrée de la Société MATROT	125	100/2x070	85,00	70,00		2,10	1,00	✓	✓	✓	✓		Fuite au niveau du volant de manoeuvre. Mesures du SDIS le 02/11/2015
4	P100	601 Rue des CYTISES, Angle rue des PRUNUS	150	100/2x070	118,00	106,00		2,00	1,00	✓	✓	✓	✓		Fuite au niveau du volant de manoeuvre. Mesures du SDIS le 02/11/2015
5	P100	146 Rue des ACACIAS, Au niveau du Café	125	100/2x070	120,00	89,00		2,10	1,00	✓	✗	✓	✓	Végétation gênante	Mesures du SDIS le 21/07/2015
6	P100	355 Rue des ACACIAS, Face à l'Ecole	125	100/2x070	136,00	106,00		2,80	1,00	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/07/2015
7	P100	540 Rue des ACACIAS	125	100/2x070	141,00	106,00		2,80	1,00	✓	✗	✓	✓	Fuite hydrant BI PI Manque un joint sur le bouchon de 70.	Mesures du SDIS le 21/07/2015
8	P100	191 Rue des SORBIERS	150	100/2x070	131,00	96,00		2,30	1,00	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/07/2015
9	P100	400 Rue des SORBIERS, Face au 400 rue des SORBIERS	150	100/2x070	124,00	82,00		2,00	1,00	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile	Volant dur à manoeuvrer. Mesures du SDIS le 21/07/2015
10	P100	182 Rue des MARRONNIERS	100	100/2x070	117,00	90,00		2,50	1,00	✓	✗	✓	✓	Capot cassé	Mesures du SDIS le 21/07/2015
11	P100	384 Rue des MARRONNIERS	100	100/2x070	88,00	58,00	59,00	2,50	0,60	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h	Mesures du SDIS le 21/07/2015
12	P100	Rue des PINS, Angle rue des CHARMES	080	100/2x070	58,00	45,00	50,00	3,50	0,60	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h Manque 1 bouchon de 70	Mesures du SDIS le 21/07/2015
13	P100	650 Rue des MARRONNIERS	080	100/2x070	80,00	50,00	52,00	3,00	0,60	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h	Mesures du SDIS le 21/07/2015
14	P100	161 Rue des HETRES	080	070	19,00	20,00	25,00	2,60		✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h	Mesures du SDIS le 02/11/2015
15	P100	413 Rue des HETRES	080	100/2x070	58,00	49,00	52,00	3,00	0,60	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h	Mesures du SDIS le 21/07/2015
16	P100	791 Rue des HETRES	060	100/2x070	39,00	33,00	35,00	3,00	0,60	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h Végétation gênante	Mesures du SDIS le 21/07/2015

Légende

- Etat
- Anomalie
- Accès
- Signalisation
- ✗ Indisponible
- ✗ Avec anomalies
- ✗ Non autorisée
- ✗ Problématique
- ✓ En service
- ✓ Sans anomalie
- ✓ Autorisée
- ✓ Sans problème
- ✗ Non conforme en service

Liste des points d'eau

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3/h			Pressions		Etat	Anomalies	Accès	SBR	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,8 bar	Statique	Dynamique						
17	P100	1/1 Rue des BOULLEAUX	100	100/2x070	114,00	95,00		2,40	1,00	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/07/2015
18	P100	Rue des BOULEAUX, Angle rue des CERISIERS	100	100/2x070	84,00	61,00		2,20	1,00	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/07/2015
19	P100	Ferme SAINT-LADRC, Dans le jardin	100	100/2x070	49,00	40,00	43,00	3,00	0,60	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	Mesures du SDIS le 21/07/2015
20	P100	Ferme de GOUY, Face à l'entrée de la ferme	060	100/2x070	34,00	20,00	25,00	1,60	0,60	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	Mesures du SDIS le 21/07/2015
21	P100	104 Rue des PRUNUS, Face au 104 rue des PRUNUS	150	100/2x070	115,00	76,00		1,80	1,00	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/07/2015
22	P100	144 Rue des PLATANES, Face au 144 rue des PLATANES	150	100/2x070	127,00	97,00		2,50	1,00	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/07/2015
23	P100	Rue des LAURIERS	150	100/2x070	113,00	71,00		2,00	1,00	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/07/2015
24	P100	165 Rue des SAULES	100	100/2x070	138,00	109,00		2,60	1,00	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/07/2015
25	P100	Rue des HIBISCUS, Angle rue des NOISETIERS	150	100/2x070	127,00	109,00		2,50	1,00	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/07/2015
26	P100	Rue des SERINGATS, Angle rue des CORNOUILLERS	150	100/2x070	124,00	95,00		2,50	1,00	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/07/2015

Légende

• Etat	✗ - Indisponible	✓ - En service	✗ - Non conforme en service
• Anomalie	✗ - Avec anomalies	✓ - Sans anomalie	
• Accès	✗ - Non autorisé	✓ - Autorisée	
• SBR	✗ - Problématique	✓ - Sans problème	

