


**LA QUALITE  
DU PATRIMOINE BATI  
DES VILLAGES DE PLOUARET**

# CLASSEMENT DES VILLAGES\*



\* Selon les critères établis par le comité technique et scientifique du label


159 villages ou lieux dits sont concernées par cette étude :  
86 sont retenus dans le cadre du label en raison de leur qualité.

- Village exceptionnel : 1  
Guernanchanay
- Villages remarquables : 7  
Coat Roué ; Guilquin ; Kerbest ; Kerbest Coz ; Kerbridou Vras ; Kerepol ; Kervéziou
- Villages Très Intéressants : 10  
Guergarellou ; Keranquééré Bihan ; Kerlavrec Sud ; Kermellec ; La Haie ; Melchonec ; Pont Blanc ; Pors Huon ; Run Riou ; Traou Milin
- Villages Intéressants : 24  
Crec'h an Hu ; Crec'h An Moudet ; Convenant ar Vilin ; Convenant Balc'h ; Convenant Huel ; Convenant Saux ; Goaz Halec Viahn ; Ker an draou ; Keraël Izellan ; Keranré ; Keravézan ; Kerdalem ; Kerhuon ; Kerlan ; Kermabin ; Kermelvez ; La Garenne ; Pladen ; Plascaër ; Pors ar Bruno ; Pors Royal ; Scavenou ; Traou ar Stang ; Varvégues
- Villages de Moindre Intérêt : 44  
An Herval Hir ; Ar Couc'h ; Bernantec Sud ; Coat Even ; Convenant Capitaine ; Convenant Couzigou ; Convenant Kerjegou ; Convenant Thos ; Goas Halec Bras ; Goaz ar Faven ; Guergolvez ; Guerjegou ; Guern ar Mestr ; Keraël ; Keraël Traou ; Kerambescond ; Keravégan Bihan ; Kervégan Bras ; Kerelem ; Kergaër ; Kergistalem Bihan ; Kerguib Sud ; Kerhuel ; Kerlavrec Nord ; Kermocaër ; Kermoguer ; Kernevez ; La Croix Rouge ; Lan Kervégan ; Langren ; Le Rodour ; Lesmoyen ; Leur Ouargren ; Pabu ; Pen an Gué ; Pont Castel ; Pont Mein ; Poul ar Gué ; Roz ar C'hogo ; Rumalhouézan ; Rustriou ; Traou an Guer ; Traou an Lan ; Ty Ru

86 villages sont retenus dans le cadre du label soit 54,1%  
La moyenne de la qualité architecturale est de 2,5/5

# **Village Exceptionnel**


## Localisation



1- Colombier

Ce manoir a été érigé au XVII<sup>ème</sup> siècle (photo 2). Il possède encore son porche d'entrée monumental de très grande qualité architecturale avec des détails remarquables (photo 4). Au dessus de la porte charretière de la grange, des traces d'un blason sont encore visibles malgré la mutilation qu'il a subi (photo 5). Moins loin dans un champ, le colombier du manoir est visible (photo 1).

## Intérêt



2 - Manoir



3- Manoir

## Classification

- Exceptionnel
- Remarquable
- Très intéressant
- Mur/muret



4- Porche



5- Dépendance

## **Villages Remarquables**

## Localisation




1- Manoir



2- Détail  
Latrine

Un manoir (photo 1) du XVI<sup>ème</sup> ou XVII<sup>ème</sup> siècle présente sur sa façade une porte cintrée non centrée accompagnée de fenêtres à meneaux. Sur le pignon Est une latrine est encore visible (photo 2). Autour de ce bâtiment, des dépendances agricoles dont certaines sont plus récentes (photo 3).

## Intérêt



3- Dépendance



## Classification

- Remarquable
- Très intéressant
- Intéressant
- Moindre intérêt
- Non retenu



4- Maison XVII<sup>ème</sup> siècle et sa dépendance




5- Maison basse

Localisation



La façade du manoir est remarquable de détails avec ses fenêtres en forme de meurtrières (photo 2). Dans la cour, un puits (photo 1), qui a reçu de nombreux décors (croix surmontant le fronton, des pierres historiées). Les bâtiments qui accompagnent le bâtiment principal sont des dépendances. Dans la maçonnerie de l'une d'entre elle, une niche à chien a été façonnée (photo 3).

Intérêt



Classification

- Remarquable
- Très intéressant
- Moindre intérêt



1- puits surmonté d'une croix et d'une inscription




2- détails du manoir  
Fenêtre meurtrière




3- détail architectural  
Niche à chien

## Localisation



## Intérêt

architectural



## Classification

- Très intéressant
- Intéressant
- Moindre intérêt
- Arbres
- Mur/muret

Les bâtiments qui composent cette ancienne ferme sont du XVIII<sup>ème</sup> siècle (photo2). Le bâtiment principal est impressionnant par sa composition : trois niveaux et cinq travées. A noter, la maçonnerie de la façade avant est très travaillée alors que l'arrière est en moellon de granit. Une grange, au fond de la parcelle possède deux piliers en granit sculptés.



1- Maison



2- Arrière de la maison



3- Grange




4- Détail de la grange

## Localisation



## Intérêt

architectural



## Classification

- Remarquable
- Intéressant
- Moindre intérêt

Ce bâtiment du xvième siècle possède quelques ouvertures d'origines (photo 1). A l'arrière une tourelle qui accueille l'escalier en pierre (photo 2). A noter, la présence à l'intérieur d'éléments remarquables (portes cintrées, auge, repose galettes ( ?), escalier en granit.



1- Manoir



2- Arrière du manoir avec sa




3- Dépendance

## Localisation



## Intérêt



## Classification

- Remarquable
- Moindre intérêt
- Arbres
- Mur / Muret

Ce manoir date du xvième siècle. Sur la façade sud, la porte d'entrée est accompagnée d'un fronton de style renaissance avec deux pilastres. Deux lucarnes à meneaux se dressent sur la toiture (photo 1). A l'arrière, une tour de forme carrée qui accueille des pièces de vie.



1- Façade principale du manoir avec sa porte d'entrée aux détails



2- Façade arrière du manoir avec sa tour carrée


## Localisation



Ce manoir date du xvième et xviième siècle.

## Intérêt

architectural



## Classification

- Remarquable
- Intéressant
- Moindre intérêt
- Non retenu



1- Façade arrière du manoir



2- Vue de la cour du manoir



3- Maison basse



4- Pignon avec ses deux logettes

## Localisation




Le bâtiment principal, un manoir, date du xvème siècle. Sa façade d'origine est parsemée de nombreux détails : linteaux à double accolades, lucarnes à fronton cintré.

Un détail particulier : une sorte de « galerie » couverte en ardoises et maçonnée en granit servant de jonction entre le manoir et une dépendance.

## Intérêt

architectural



## Classification

- Remarquable
- Très intéressant
- Moindre




1- Manoir

## **Villages Très Intéressants**

## Localisation



## Intérêt



## Classification

- Très intéressant
- Intéressant
- Moindre intérêt
- Arbres
- Mur/muret

Une allée arborée et des talus murés mènent aux bâtiments (photo 4). Le bâtiment principal (photo 1) compte deux logements. A l'arrière, une maison du XVIIIème siècle lui est accolée (photo 2). Une particularité : une maçonnerie où des os y sont imbriquées (photo 3)



1- Manoir



2- maison XVIIIème



3- Détails d'un mur avec des os

4- Allée d'entrée



## Localisation




Le manoir est très haut et étroit et possède une très belle maçonnerie en grand appareillage (photo 1).

Une maison basse, à l'arrière du manoir porte la date de 1647 sur l'une des pierres d'angle (photo 2 et 3).

## Intérêt

architectural



1- manoir



2- Maison XVIIème siècle




3- Maison XVIIème siècle avec ses portes en arc cintré

## Classification


- Très intéressant
- Moindre intérêt
- Non retenu

## Localisation



Le bâtiment principal possède une très belle façade ordonnée sur deux niveaux et cinq travées. La façade à une maçonnerie en grand appareillage alors que l'arrière est en moellons.

## Intérêt



1- façade principale



2- Façade arrière

## Classification

- Très intéressant
- Intéressant
- Moindre intérêt
- Arbres



3- Petite maison d'habitation




4- Puits

## Localisation



## Intérêt



## Classification

- Très intéressant
- Moindre intérêt
- Non retenu

Un manoir possède une porte double cintrée, du xvième ou xviième siècle. Dans le village, une longère du xviiième siècle.



1- Manoir renaissance avec des portes




2- Longère de la fin xviiième début xixème

Localisation



Ce manoir a une volumétrie imposante : Il est composé de trois niveaux et de quatre travées. Une tour octogonale, accueillant un escalier, possède, au dessous de la toiture, de petites ouvertures quadrilobées.

Intérêt



Classification

- Remarquable
- Intéressant
- Moindre intérêt



1- Détail de la tour avec de petites ouvertures sculptées



3- Détail de la façade avec une tête sculptée



2- Fournil


## Localisation



Un petit manoir, situé non loin du bourg, avec une lucarne à fronton cintré mouluré. D'autres bâtiments encadrent ce manoir pour former une cour.

De ce lieu, une vue sur le bourg et le clocher de l'église. Le chemin de randonnée empruntant un vieux chemin creux passe tout près.

## Intérêt



## Classification

- Remarquable
- Très intéressant
- Moindre intérêt



1- Manoir


## Localisation



Le manoir possède des éléments du XVI-XVIIème siècle (porte d'entrée cintrée, tourelle à l'arrière). Abandonné par la suite il fut reconstruit au cours du XVIIIème siècle. Avec d'autres bâtiments du XIXème siècle, une cour se ferme. Cette propriété a appartenu, un temps, au Marquis de la FAYETTE. Un chêne remarquable trône près de l'entrée (voir p10).

## Intérêt

architectural



## Classification

- Très intéressant
- Intéressant
- Arbre
- Mur/muret



1- Manoir



2- Maison XIXème siècle



3- Arrière du manoir avec sa tourelle

## Localisation



Un ensemble de bâtiments compose cette ancienne ferme. Une grange remarquable de 1841 possède deux piliers monolithiques en granit. De nombreux détails de qualité :



1- Maison du XVIII<sup>ème</sup> siècle


Un puits imbriqué dans une maçonnerie reliant les deux habitations ; Des menuiseries d'origine. Cet ensemble a conservé de nombreux éléments d'origine.



2- maison du XIX<sup>ème</sup> siècle

## Intérêt

architectural



3- Puits

## Classification

- Remarquable
- Très intéressant
- Intéressant
- Moindre intérêt
- Mur / muret



5- Grange de 1841



4- Muret et entrée du  
barn de 1841

## Localisation



Cette ancienne ferme composée de bâtiments d'époques différentes se structure autour d'une cour (photo 1). De nombreux détails parsèment les façades dont des petites têtes sculptées en saillie (photo 2). A l'extérieur de la cour, une dépendance et un arbre remarquable (voir p 10).

## Intérêt


architectural



1- Longère composée de bâtiments d'époques différentes :  
XVIIIème et XIXème

## Classification

- Très intéressant
- Intéressant
- Moindre intérêt
- Arbre




2- Détail d'une tête




3- Détail d'une porte chanfreinée avec un linteau mouluré à

## Localisation



## Intérêt



Un manoir près du bourg, a conservé sa façade arrière avec son ouverture cintrée et la latrine à l'étage dans le pignon. Il est entouré de dépendances, plus récentes, qui ferment un espace en cour.


Un parc, arboré d'essences locales, entoure cet ensemble.

## Classification

- Très intéressant
- Intéressant
- Moindre intérêt
- Non retenu
- Espace paysager

## **Villages Intéressants**

Localisation




1- Grange du XVIIIème siècle



Intérêt

architectural



2- Maison



3- Allée bordée de talus murés et arborés

Classification


- Intéressant
- Moindre intérêt
- Non retenu
- Talus arboré
- Mur/muret

Localisation



Intérêt

architectural



Classification

- Intéressant
- Moindre intérêt




1- Dépendance  
fin XIX<sup>ème</sup> siècle




2- Maison  
du XVIII<sup>ème</sup> siècle

## Localisation



## Intérêt



## Classification

- Intéressant
- Moindre intérêt
- Non retenu




1- Longère encadrée de ses dépendances



2- Dépendances en vis-à-vis de la longère


## Localisation



Il s'agit d'un conenant inclu dans le village de Saint Jean.

Cette ferme est composée de plusieurs bâtiments en état d'origine dont leur disposition forme une cour.


## Intérêt




## Classification

- Intéressant
- Moindre intérêt

## Localisation



## Intérêt



Cette ancienne ferme est constituée de bâtiments d'époques différentes :


Un bâtiment du xviième siècle avec sa porte cintrée et sa façade asymétrique. Une petite dépendance est accolée à son pignon nord. A l'autre pignon, une maison du xixème siècle.

En retrait, un bâtiment du xviième siècle dans son état d'origine.


## Classification

- Très intéressant
- Intéressant
- Moindre intérêt

## Localisation



## Intérêt



## Classification

- Intéressant
- Moindre intérêt
- Non retenu
- Arbres



1- Maison du XIX<sup>ème</sup> siècle

2- Environnement paysager




3- Dépendance et le puits à l'avant



4- Dépendance

Localisation




1- maison du XVIIIème siècle



2- Le puits et son auge

Intérêt



3- Dépendances

Classification


- Très intéressant
- Moindre intérêt
- Arbres

Localisation



Intérêt

architectural



Classification

- Très intéressant
- Intéressant
- Moindre intérêt
- Talus




1- longère à maison basse encadrée de ses dépendances




2- Maison du XVIIème siècle, en cours de restauration

Localisation



Intérêt



Classification

- Très intéressant
- Intéressant
- Non retenu



1- Maison devenu dépendance datant du XVII<sup>ème</sup> siècle



2- Grange




3- Maison transformée au XX<sup>ème</sup> siècle




4- Le puits et son auge

### Localisation



### Intérêt




### Classification

- Intéressant
- Moindre intérêt

Cette ancienne ferme est constituée d'un bâtiment principal avec une tourelle à l'arrière.

Les dépendances qui sont implantées dans son prolongement datent de la fin du XIX<sup>ème</sup> siècle.

## Localisation



1- Longère du XIX<sup>ème</sup> siècle



2- Maison basse recouverte en tuile

## Intérêt



3- Maison et grange dans le même alignement. La grange possède une très belle ouverture



4- Maison haute du




5- Arrière de la maison du XVII<sup>ème</sup>

## Classification

- Très intéressant
- Intéressant
- Moindre intérêt
- Mur/Muret

## Localisation




Ce village est situé dans une vallée.

Cet ancien convent est constitué selon l'architecture locale. Du sud au nord : une dépendance, la maison basse avec des trous d'aération au niveau du grenier, une étable et en retrait une grange.

Cet ensemble a été restauré. Les menuiseries ont été remplacées par du pvc.



## Intérêt



## Classification


- Intéressant
- Moindre intérêt
- Arbres / Vallée

## Localisation



1- Manoir du  
XVII<sup>ème</sup> siècle

## Intérêt



2- Porte d'entrée  
imbriquée dans  
un mur de  
clôture. Détails  
en accolade au  
dessus de cette  
porte porche. .

## Classification


- Remarquable
- Très intéressant
- Moindre intérêt
- Non retenu

## Localisation



## Intérêt

architectural



## Classification

- Remarquable
- Très intéressant
- Intéressant
- Moindre intérêt
- Non retenu



1- Petit manoir



2- Arrière du petit manoir




3- Façade avant d'un petit manoir




4- Dépendance en vis-à-vis d'une longère

### Localisation



### Intérêt



### Classification

- Très intéressant
- Moindre intérêt
- Non retenu

Un manoir du XVIII<sup>e</sup> siècle présente une magnifique façade en symétrie avec les linteaux arrondis de ses ouvertures.

Des dépendances en tuiles accompagnent le manoir.

D'autres bâtiments accolés au manoir ont perdu de leur authenticité lors d'une restauration.

## Localisation



## Intérêt

architectural



## Classification

- Moindre intérêt
- Mur/muret




2- Maison fin XIX<sup>ème</sup> ou début XX<sup>ème</sup> siècle à laquelle une soue à cochon ou crèche est accolée.




1- Grange accolée à la maison, avec une grande ouverture.

## Localisation



## Intérêt



## Classification

- Très intéressant
- Moindre intérêt



1- Façade principale du manoir




2- Détail de la souche de



3- Une grange avec un pilier monolithique en granit.


Localisation



1- Maison du XIXème siècle



Intérêt architectural



2- Dépendance


Classification

- Très intéressant
- Intéressant
- Moindre intérêt

3- dépendance dans l'alignement de la maison




Localisation



Intérêt

architectural



Classification

- Intéressant
- Moindre intérêt



1- Maison modeste  
du XVIIIème siècle




2- Puits




3- Maison basse

### Localisation



### Intérêt



Il s'agit d'un ancien convent. La maison d'habitation, du XIX<sup>ème</sup> siècle, est à étage et sa façade est composée en symétrie.


Une maison basse est accolée à son pignon est. Elle est couverte en tuiles et sa façade est composée de deux fenêtres de chaque côté de la porte.

Les autres bâtiments, en mauvais état, sont des dépendances qui structurent un espace central en cour.


### Classification

- Intéressant
- Moindre intérêt
- Non retenu

## Localisation



## Intérêt



## Classification

- Très intéressant
- Intéressant
- Moindre intérêt
- Non retenu
- Mur/Muret



1- Bâtiment logeant la route



2- Dépendance du XVIIème siècle




3- Maison du XIXème siècle




4- Puits

## Localisation



## Intérêt

architectural



## Classification

- Intéressant
- Moindre intérêt



1- Maison et dépendance




2- Puits




3- Maison en ruine en cours de restauration

## Localisation



## Intérêt

architectural




## Classification

- Intéressant
- Moindre intérêt




1- Longère du XIXème siècle : étable, grange, logis, étable

## Localisation



## Intérêt

architectural



## Classification

- Remarquable
- Intéressant
- Moindre intérêt
- Non retenu



1- Manoir  
du XVIII<sup>ème</sup>  
siècle



2- Détail de  
la souche de  
cheminée  
moulurée