



QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE Contrôle sanitaire

Délégation Départementale de la Savoie -Service Environnement et Santé

Baignade : PLAN D'EAU DE GRIGNON

Commune : GRIGNON prélevé le : 08/07/2025

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

Résultats des mesures de terrain

pΗ

Transparence Secchi

Résultats		
valeur	unité	
8,10	unité pH	
>1	m	

Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli

Entérocoques intestinaux

Chlorophylle A

Résultats		Valeurs réglementaires	
valeur	unité	Guide	Impérative
<15	n/(100mL)	100	1 800
<15	n/(100mL)	100	660
2	μg/L	10	

Conclusion sanitaire de l'ARS

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

Classement du site (2021 à 2024) : synthèse sur 4 ans d'analyses



AGUA DE BUENA CALIDAD

Résultats également consultables sur : http://baignades.sante.gouv.fr

