

COM COM Amognes Coeur du Nivernais
1 Place de la République
58270 SAINT BENIN D'AZY

Baignade : ETANG DU MERLE

en Eau superficielle

prélevé le : 19/08/2025

par : Laboratoire CARSO LYON

Motif : Contrôle sanitaire

Code du prélèvement : 05800039643

Code Sise du site : 058001093

Point de surveillance :

Commune : CRUX LA VILLE

Code SISE du PSV : 0580000001327

PSV - Nom ETANG DU MERLE

FRC1258092D058027

Résultats des mesures de terrain

	Résultats		Valeurs limites	
	valeur	Unité	bon/moyen	moyen/mauvais
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL				
AFFICHAGE DES RÉSULTATS SUR LE SITE	MAJ	SANS OBJET		
FRÉQUENTATION AU MOMENT DU PLV	nulle	SANS OBJET		
NÉBULOSITÉ	Couvert	SANS OBJET		
TEMPÉRATURE DE L'AIR	20,0	°C		
TEMPÉRATURE DE L'EAU	23,8	°C		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
COULEUR (QUALITATIF)	0	SANS OBJET		
RÉSIDUS GOUDRONEUX ET MATIÈRES FLOTTANT	ABSENCE	SANS OBJET		
TRANSPARENCE SECCHI	1,1	m		
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES				
HUILES MINÉRALES	ABSENCE	SANS OBJET		
PHENOL	ABSENCE	SANS OBJET		
SUBSTANCES TENSIO-ACTIVES /MOUSSE	ABSENCE	SANS OBJET		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
PH	6,9	unité pH		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
OXYDAB. KMNO4 EN MILIEU ACIDE À CHAUD	7,9	mg(O2)/L		
OXYGÈNE DISSOUS	8,0	mg/L		
OXYGÈNE DISSOUS % SATURATION	99,0	%		

Références et résultats de l'analyse laboratoire

Analyse effectuée par : Laboratoire CARSO LYON

Type d'analyse : BAIN

Code SISE de l'analyse : 00041614

Code laboratoire de l'analyse : 6901

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	<15	n/(100mL)	100	660
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	<15	n/(100mL)	100	1800

Interprétation globale du prélèvement :

Bon

Code PLV : 00039643

Conclusion sanitaire de l'ARS

Eau CONFORME aux exigences de qualité fixées par l'article D.

1332-25 du code de la santé publique.

EAUX DE BAINADES

Contrôle sanitaire

Département Santé Environnement

NEVERS le : 22 août 2025

COM COM Amognes Coeur du Nivernais
1 Place de la République
58270 SAINT BENIN D'AZY

Baignade : ETANG DU MERLE

en Eau superficielle
prélevé le : 19/08/2025

Code du prélèvement : 05800039643

par : Laboratoire CARSO LYON

Code Sise du site : 058001093

Motif : Contrôle sanitaire

Point de surveillance :

Commune : CRUX LA VILLE

Code SISE du PSV : 0580000001327

PSV - Nom ETANG DU MERLE

FRC1258092D058027

Résultats des mesures de terrain

	Résultats		Valeurs limites	
	valeur	Unité	bon/moyen	moyen/mauvais
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL				
AFFICHAGE DES RÉSULTATS SUR LE SITE	MAJ	SANS OBJET		
FRÉQUENTATION AU MOMENT DU PLV	nulle	SANS OBJET		
NÉBULOSITÉ	Couvert	SANS OBJET		
TEMPÉRATURE DE L'AIR	20,0	°C		
TEMPÉRATURE DE L'EAU	23,8	°C		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
COULEUR (QUALITATIF)	0	SANS OBJET		
RÉSIDUS GOUDRONEUX ET MATIÈRES FLOTTANT	ABSENCE	SANS OBJET		
TRANSPARENCE SECCHI	1,1	m		
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES				
HUILES MINÉRALES	ABSENCE	SANS OBJET		
PHENOL	ABSENCE	SANS OBJET		
SUBSTANCES TENSIO-ACTIVES /MOUSSE	ABSENCE	SANS OBJET		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
PH	6,9	unité pH		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
OXYDAB. KMNO4 EN MILIEU ACIDE À CHAUD	7,9	mg(O2)/L		
OXYGÈNE DISSOUS	8,0	mg/L		
OXYGÈNE DISSOUS % SATURATION	99,0	%		

Références et résultats de l'analyse laboratoire

Analyse effectuée par : Laboratoire CARSO LYON

Type d'analyse : BAIN

Code SISE de l'analyse : 00041614

Code laboratoire de l'analyse : 6901

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	<15	n/(100mL)	100	660
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	<15	n/(100mL)	100	1800

Interprétation globale du prélèvement :

Bon

Code PLV : 00039643

Conclusion sanitaire de l'ARS

Eau CONFORME aux exigences de qualité fixées par l'article D.

1332-25 du code de la santé publique.