

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS D'INONDATION DU BASSIN VERSANT DU CALAVON - COULON ET DE SES AFFLUENTS

Bassin Amont

DOSSIER D'ENQUÊTE PUBLIQUE

BILAN DE LA CONCERTATION

Annexe 2-4 – Tableau de synthèse de la contribution du public lors des permanences, sur les registres et par Mel.

Service instructeur : Direction Départementale des Territoires de Vaucluse

COMMUNE	Nom	Parcelle	Demande	Réponse apportée En seance	Réponse après visite et étude du site
APT	Riverain n°1	BK 312 & 315	requalification de l'aléa et des enjeux	ok pour classer les enjeux en ZDU (zone déjà urbanisée). L'aléa est a revoit entre deux profils avec le Lidar et l'étude schéma aptésien. A priori aléa fable sur le bas de la parcelle. Cote réf environ 230,10ngf.	après vérification, l'aléa est modifié. Raison: utilisation du lidar 1m, de l'étude schéma aptésien (modèle 2d) Erreur d'appréciation de l'aléa entre profils pour l'Étude safege (1D)
APT	Riverain n°2	BC 193	aléa fort en haut du talus, s'inquiète des atterrissements et de l'érosion des enrochements qui soutiennent son terrain.	La parcelle et son habitation sont bien hors zone inondable, aléa à affiner.	limite de talus reprise grâce au lidar 1m
APT	Riverain n°3	AK 198 &199	incohérence entre aléa ppri et étude schéma aptésien (base de l'étude de vulnérabilité	Vérification des hypothèses prisent dans le cadre de l'étude de vulnérabilité. Prise de contact avec le SIRCC.	passage de résiduel à faible. Les données Lidar montre que le modèle initial ne déborde pas que pour quelques cm (4cm)
APT	Riverain n°4	AS 007	vérification de la parcelle, garages en ZI (aléa fort) bâtiments d'habitations en aléa résiduel.	renseignements donnés sur les prescriptions liées au risque, aucun projet prévu.	RAS
APT	Riverain n°5	AX 97 & 194	Vérification des limites de la zone inondable, l'aléa moyen est à priori trop large, car la maison est en hauteur	aléa à vérifier, car la maison est à moitié en zone inondable.	aléa cohérent
Bonnieux	Riverain n°6	? pas indiqué B487 ?	contestation aléa	registre	à voir, les bâtiments paraissent être sur une butte
Bonnieux	Riverain n°7	B 672, 673 & 674	contestation aléa	registre	à voir terrain complexe
CABRIERES d'AVIGNON	Riverain n°8	D1130	Contestation de l'aléa. Triangle aléa fort non justifié.		après vérification, l'aléa est modifié. Raison : utilisation du lidar 5m Erreur d'appréciation de l'aléa sur un secteur anthropisé.
CABRIERES d'AVIGNON	Riverain n°9	C481	différence entre carte d'aléa et carte réglementaire	erreur de croisement, vérifier les limites de l'aléa et revoir le croisement aléa enjeux.	aléa est conservé
GORDES	Riverain n°10	AR 320	contestation aléa et inconstructibilité	aléa fort confirmé, ZPPU	aléa est conservé
CABRIERES d'AVIGNON	Riverain n°11	B 530 et 531	information sur l'inondabilité de la parcelle.	aléa fort, modèle 2D, vérifier les bordures et voir h et v	aléa est conservé

COMMUNE	Nom	Parcelle	Demande	Réponse apportée En seance	Réponse après visite et étude du site
CABRIERES d'AVIGNON	Riverain n°12	D265 & A211	contestation aléa	A211 : bande d'écoulement déjà vérifiée lors de la demande de PC B265 : aléa faible en ZPPU à vérifier	aléa est conservé
CABRIERES d'AVIGNON	Riverain n°13	A 303	contestation aléa car la commune a fait des travaux sur le pluvial.	les occurrences des pluies générant une q100 ne peut pas être gérées par le réseau pluvial	aléa est conservé
CABRIERES d'AVIGNON	Riverain n°14	C 1279	contestation aléa, car constructible autour de sa parcelle et constructible au PLU	registre	l'aléa est conservé
Castellet	Riverain n°15		contestation aléa	registre	La cartographie est légèrement modifiée, la surface impactée reste la même, mais les classes d'aléas sont modifiées au vu de micro relief identifié par la topo lidar.
GARGAS	Riverain n°16	D 17	contestation de l'aléa fort, trop large,	à vérifier par rapport à l'étude fournie.	aléa confirmé
MENERBES	Riverain n°17	AD 503 (ex10)	Vérification de la limite de l'aléa faible pour le camping à la ferme avec camping-cars	à vérifier modèle	aléa confirmé
MENERBES	Riverain n°18	AD179 ?	Pour information		ras
MENERBES	Riverain n°19		Pour information		ras
MENERBES	Riverain n°20	AC 176	remise en doute de l'aléa fort	à priori grande quantité d'eau, vérif modèle	secteur vérifié avec le Lidar, le modèle 2D est cohérent, pas de modification.
OPPEDE	Riverain n°21	AM 8 & 9	information sur l'inondabilité de la parcelle et travaux à prévoir.	aléa à vérifier, H et Vitesses Prévoir une zone refuge en priorité	aléa ok H=0.60m et v>1m/s
OPPEDE	Riverain n°22	AH 171	contestation aléa	vérifier la limite entre fort et résiduel rive droite.	aléa cohérent
ROUSSILLO N	Riverain n°23	BO 11	contestation aléa, départ bande forfaitaire, à vérifier	registre	le fossé existe, mais démarre réellement plus en aval. La bande forfaitaire sera raccourci.
RUSTREL	Riverain n°24	AD 719	contestation de l'aléa fort (bande forfaitaire).	à vérifier par rapport au pluvial lié à la voirie.	aléa affiné avec données Lidar

COMMUNE	Nom	Parcelle	Demande	Réponse apportée En seance	Réponse après visite et étude du site
RUSTREL	Riverain n°25	AD 152, 588,590	information sur l'inondabilité de la parcelle et travaux à prévoir.		aléa affiné avec données Lidar
RUSTREL	Riverain n°26	AD 148, 479, 480, 147, 611, 608	information sur l'inondabilité de la parcelle et travaux à prévoir.		aléa affiné avec données Lidar
RUSTREL	Riverain n°27	AD 623 & 421	information sur l'inondabilité de la parcelle et travaux à prévoir.	logement en R+1, garage en rez de chaussée, Donc pas de travaux à prévoir.	ras
SAIGNON	Riverain n°28	AB 494	Pour information, vérifier l'aléa par rapport aux laisses de crues 2019, et étude schéma Aptésien.	prise d'info par DDT sur l'événement de dec 2019	aléa confirmé
St Sat les Apt	Riverain n°29	AI 137	Contestation aléa moyen Hgm, car pas de vallat apparent.	à vérifier,	aléa confirmé
St Sat les Apt	Riverain n°30	AK 153	contestation de l'aléa fort qui ne suit pas le vallat.	à vérifier par rapport à la topo fournie.	ok, aléa modifié et envoyer à la commune pour intégration au PLU
St Sat les Apt	Riverain n°31	AK 485	contestation de l'aléa. Même secteur que M. Gorrec	à vérifier par rapport à l'étude fournie.	ok, aléa modifié et envoyer à la commune pour intégration au PLU
St Sat les Apt	Riverain n°32	436, 440 & 438	information sur l'inondabilité de la parcelle.	à priori hors zone inondable, vérifier la limite du résiduel.	aléa cohérent
St Sat les Apt	Riverain n°33	AW 868	contestation de l'aléa	registre	aléa confirmé