

EAUX DE BAINADES Contrôle sanitaire

Département Santé Environnement

NEVERS le : 21 juillet 2026

COM COM Amognes Coeur du Nivernais
1 Place de la République
58270 SAINT BENIN D AZY

Baignade : ETANG DU MERLE

en Eau superficielle

Code du prélèvement : 05800039708

prélevé le : 15/07/2026

Code Sise du site : 058001093

par : Laboratoire CARSO LYON

Motif : Contrôle sanitaire

Point de surveillance :

Commune : CRUX LA VILLE

Code SISE du PSV : 0580000001327

PSV - Nom ETANG DU MERLE

FRC1258092D058027

Résultats des mesures de terrain

Résultats

Valeurs limites

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

AFFICHAGE DES RÉSULTATS SUR LE SITE

MAJ SANS OBJET

FRÉQUENTATION AU MOMENT DU PLV

faible SANS OBJET

NÉBULOSITÉ

Nuages SANS OBJET

TEMPÉRATURE DE L'AIR

23,0 °C

TEMPÉRATURE DE L'EAU

27,4 °C

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

COULEUR (QUALITATIF)

0 SANS OBJET

RÉSIDUS GOUDRONEUX ET MATIÈRES FLOTTANT

ABSENCE SANS OBJET

TRANSPARENCE SECCHI

1,1 m

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

HUILES MINÉRALES

ABSENCE SANS OBJET

PHENOL

ABSENCE SANS OBJET

SUBSTANCES TENSIO-ACTIVES /MOUSSE

ABSENCE SANS OBJET

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

PH

7,1 unité pH

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

OXYDAB. KMNO4 EN MILIEU ACIDE À CHAUD

8,4 mg(O2)/L

OXYGÈNE DISSOUS

7,9 mg/L

OXYGÈNE DISSOUS % SATURATION

105,0 %

Références et résultats de l'analyse laboratoire

Analyse effectuée par : Laboratoire CARSO LYON

Type d'analyse : BAIN

Code SISE de l'analyse : 00041680

Code laboratoire de l'analyse : 6901

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

ENTÉROCOQUES /100ML (MP)

<15 n/(100mL)

100 660

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)

46 n/(100mL)

100 1800

Interprétation globale du prélèvement :

Bon