


TRIE-CHATEAU

Diagnostic Protection Incendie



Année 2020

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse AVENUE DES DEUX VEXINS (D981)
Complément d'adresse
X Lambert 93 612694.33 **X** WGS84 1.8002
Y Lambert 93 6910416.49 **Y** WGS84 49.2874

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 2008

Diamètre réseau 150 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION



PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	16/04/2020	CONFORMITE *
Pression statique	5.7 bars	Débit sous 1 bar
DN100 Pression au débit de 60m³/h	4.7 bars	Débit max

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joint
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse AVENUE DES DEUX VEXINS (D981)
Complément d'adresse
X Lambert 93 612794.01 **X** WGS84 1.8015
Y Lambert 93 6910452.65 **Y** WGS84 49.2877

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 2008

Diamètre réseau 150 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION



PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	16/04/2020	CONFORMITE *
Pression statique	5.6 bars	Débit sous 1 bar
DN100 Pression au débit de 60m³/h	4.6 bars	Débit max

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joints
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse RUE NATIONALE (D981)
Complément d'adresse
X Lambert 93 613184.71 **X** WGS84 1.8069
Y Lambert 93 6910484.56 **Y** WGS84 49.2881

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 2009

Diamètre réseau 250 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION




PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 16/04/2020 **CONFORMITE ***
Pression statique 5.1 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m³/h 4.2 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date	08/06/2018	Etat général
En Service	Non	
Numérotation		Manoeuvre
Commande supérieure		Commande de vidange
Carré de manoeuvre		Graissage
Tige de manoeuvre		Corps de l'hydrant
Clapet de pied		Vanne de coupure
Presse étoupe		Serrure
Couvercles/capots/coffre		Plaque signalétique
Rambarde de protection		Minikit choc
Socle d'ancrage		Volant
Peinture		Joint
Bouchons		Raccords symétriques
Commentaires		

Contrôle pi centre commercial leclerc

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse RUE DE LA TROESNE
Complément d'adresse
X Lambert 93 613917.44 **X** WGS84 1.817
Y Lambert 93 6910256.23 **Y** WGS84 49.2861

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 2008

Diamètre réseau 100 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION




PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 15/04/2020 **CONFORMITE ***
Pression statique 7 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m³/h 5.6 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joint
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse RUE NATIONALE (D981)
Complément d'adresse
X Lambert 93 613993.46 **X** WGS84 1.818
Y Lambert 93 6910427.89 **Y** WGS84 49.2877

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1990

Diamètre réseau 150 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION



PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 17/04/2020 **CONFORMITE ***
Pression statique 5.6 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m³/h 5.1 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joint
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse RUE NATIONALE (D981)
Complément d'adresse
X Lambert 93 614032.75 **X** WGS84 1.8185
Y Lambert 93 6910402.87 **Y** WGS84 49.2875

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1942

Diamètre réseau 125 mm
Matériau réseau Fonte Grise

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION



PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	16/04/2020	CONFORMITE *
Pression statique	5.7 bars	Débit sous 1 bar
DN100 Pression au débit de 60m³/h	4.8 bars	Débit max

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joint
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse RUE NATIONALE (D981)
Complément d'adresse
X Lambert 93 614161.61 **X** WGS84 1.8204
Y Lambert 93 6910199.72 **Y** WGS84 49.2857

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1999

Diamètre réseau 150 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION



PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	17/04/2020	CONFORMITE *
Pression statique	5.9 bars	Débit sous 1 bar
DN100 Pression au débit de 60m³/h	5.4 bars	Débit max

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joints
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse RUE NATIONALE (D981)
Complément d'adresse
X Lambert 93 614276.57 **X** WGS84 1.822
Y Lambert 93 6910086.93 **Y** WGS84 49.2847

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1952

Diamètre réseau 100 mm
Matériau réseau Fonte Grise

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION



PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 16/04/2020 **CONFORMITE ***
Pression statique 5.6 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m³/h 5 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joints
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	
Manque Couvercle	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse RUE NATIONALE (D981)
Complément d'adresse
X Lambert 93 614526.53 **X** WGS84 1.8254
Y Lambert 93 6909863.07 **Y** WGS84 49.2827

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 2012

Diamètre réseau 150 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION



LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse RUE NATIONALE (D981)
Complément d'adresse
X Lambert 93 614669.69 **X** WGS84 1.8274
Y Lambert 93 6909772.93 **Y** WGS84 49.2819

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 2012

Diamètre réseau 150 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION



PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	10/04/2020	CONFORMITE *
Pression statique	6 bars	Débit sous 1 bar
DN100 Pression au débit de 60m³/h	5 bars	Débit max

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joints
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse SENTIER DE RETHORE
Complément d'adresse
X Lambert 93 614691.2827 **X** WGS84 1.8277
Y Lambert 93 6909949.7641 **Y** WGS84 49.2835

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose

Diamètre réseau
Matériau réseau

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION




PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 10/04/2020 **CONFORMITE ***
Pression statique 5.2 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m³/h 2.6 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joints
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	
Manque Numéro	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse SENTIER DE RETHORE
Complément d'adresse
X Lambert 93 614729.302 **X** WGS84 1.8282
Y Lambert 93 6909969.8489 **Y** WGS84 49.2837

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose

Diamètre réseau
Matériau réseau

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION




PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 10/04/2020 **CONFORMITE ***
Pression statique 5.6 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m³/h 3.4 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joint
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	
Manque Numéro	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse RUE DE TRIE LA VILLE (D166)
Complément d'adresse
X Lambert 93 614460.64 **X** WGS84 1.8245
Y Lambert 93 6910051.62 **Y** WGS84 49.2844

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1980

Diamètre réseau 150 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION




PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	15/04/2020	CONFORMITE *
Pression statique	5.1 bars	Débit sous 1 bar
DN100 Pression au débit de 60m³/h	4.1 bars	Débit max

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joint
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	
Manque Capot	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse AVENUE DES DEUX VEXINS (D981)
Complément d'adresse
X Lambert 93 612689.96 **X** WGS84 1.8001
Y Lambert 93 6910555.1 **Y** WGS84 49.2886

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 2009

Diamètre réseau 250 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION



PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 15/04/2020 **CONFORMITE ***
Pression statique 5.1 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m³/h 4.2 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joint
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	
Manque Numéro	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse AVENUE DES TAMARIS
Complément d'adresse
X Lambert 93 614092.87 **X** WGS84 1.8194
Y Lambert 93 6910500.41 **Y** WGS84 49.2883

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 2008

Diamètre réseau 150 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION




PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	10/04/2020	CONFORMITE *
Pression statique	6 bars	Débit sous 1 bar
DN100 Pression au débit de 60m³/h	4.3 bars	Débit max

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joint
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse RUE DE LA GARE (D166)
Complément d'adresse
X Lambert 93 614156.66 **X** WGS84 1.8204
Y Lambert 93 6909749.22 **Y** WGS84 49.2816

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1998

Diamètre réseau 150 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION




PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	14/04/2020	CONFORMITE * Débit sous 1 bar Débit max
Pression statique	6.2 bars	
DN100 Pression au débit de 60m³/h	5.6 bars	

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joint
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse AVENUE DES TILLEULS
Complément d'adresse
X Lambert 93 614019.88 **X** WGS84 1.8185
Y Lambert 93 6909794.12 **Y** WGS84 49.282

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1967

Diamètre réseau 100 mm
Matériau réseau Fonte indéterminée

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION




PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 14/04/2020 **CONFORMITE ***
Pression statique 5.4 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m³/h 3 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joint
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse RUE DES LAURIERS
Complément d'adresse
X Lambert 93 614304.4 **X** WGS84 1.8222
Y Lambert 93 6910792.46 **Y** WGS84 49.291

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1975

Diamètre réseau 100 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION




PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 14/04/2020 **CONFORMITE ***
Pression statique 4 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m³/h 1.8 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joints
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse RUE DES GLYCINES

**Complément
d'adresse**

X Lambert 93 614171.44 **X** WGS84 1.8203
Y Lambert 93 6911055.89 **Y** WGS84 49.2933

CARACTERISTIQUES

Marque**Modèle****Diamètre PI** 100 mm**Année de pose** 1975**Diamètre réseau** 100 mm**Matériau réseau** Fonte Ductile**Critère de conformité****Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire**Durée** 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION




PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 14/04/2020**Pression statique** 4.2 bars**DN100 Pression au débit de 60m³/h** 1.6 bars**CONFORMITE *****Débit sous 1 bar****Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date**En Service****Numérotation****Commande supérieure****Carré de manoeuvre****Tige de manoeuvre****Clapet de pied****Presse étoupe****Couvercles/capots/coffre****Rambarde de protection****Socle d'ancrage****Peinture****Bouchons****Commentaires****Manque Numéro****Etat général****Manoeuvre****Commande de vidange****Graissage****Corps de l'hydrant****Vanne de coupure****Serrure****Plaque signalétique****Minikit choc****Volant****Joint****Raccords symétriques**

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse AVENUE DES TAMARIS
Complément d'adresse
X Lambert 93 614575.37 **X** WGS84 1.8258
Y Lambert 93 6911256.78 **Y** WGS84 49.2952

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1975

Diamètre réseau 100 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION




PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 14/04/2020 **CONFORMITE ***
Pression statique 2.2 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m³/h 1.2 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joint
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	
Manque Bouchon droit	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse AVENUE DES TAMARIS
Complément d'adresse
X Lambert 93 614204.24 **X** WGS84 1.8207
Y Lambert 93 6911290.42 **Y** WGS84 49.2955

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1975

Diamètre réseau 100 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

Critère de conformité
Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION




PHOTO DE L'HYDRANT



CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	14/04/2020	CONFORMITE *
Pression statique	3.4 bars	Débit sous 1 bar
DN100 Pression au débit de 60m³/h	2.2 bars	Débit max

CONTROLE MECANIQUE

Date	27/10/2016	Etat général
En Service	Non	
Numérotation		Manoeuvre
Commande supérieure		Commande de vidange
Carré de manoeuvre		Graissage
Tige de manoeuvre		Corps de l'hydrant
Clapet de pied		Vanne de coupure
Presse étoupe		Serrure
Couvercles/capots/coffre		Plaque signalétique
Rambarde de protection		Minikit choc
Socle d'ancrage		Volant
Peinture		Joint
Bouchons		Raccords symétriques
Commentaires		
Manque Capot		
voir type de pi pour couvercle		

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse AVENUE DES TAMARIS
Complément d'adresse
X Lambert 93 613978.61 **X** WGS84 1.8176
Y Lambert 93 6911190.97 **Y** WGS84 49.2945

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1975

Diamètre réseau 100 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION




PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 14/04/2020 **CONFORMITE ***
Pression statique 5 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m³/h 2 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joint
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	
Manque Numéro	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse AVENUE DES TAMARIS
Complément d'adresse
X Lambert 93 614030.57 **X** WGS84 1.8184
Y Lambert 93 6910918.99 **Y** WGS84 49.2921

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1975

Diamètre réseau 110 mm
Matériau réseau Polychlorure de Vinyle

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION




PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	10/04/2020	CONFORMITE *
Pression statique	5.6 bars	Débit sous 1 bar
DN100 Pression au débit de 60m³/h	4.7 bars	Débit max

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joint
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	
Manque Numéro	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse AVENUE DES DEUX VEXINS (D981)
Complément d'adresse
X Lambert 93 612977.73 **X** WGS84 1.804
Y Lambert 93 6910529.91 **Y** WGS84 49.2885

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 2009

Diamètre réseau 250 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION



PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	15/04/2020	CONFORMITE *
Pression statique	4.6 bars	Débit sous 1 bar
DN100 Pression au débit de 60m³/h	3.8 bars	Débit max

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joint
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse RUE VILLIERS-SUR-TRIE
Complément d'adresse
X Lambert 93 614040.91 **X** WGS84 1.8183
Y Lambert 93 6912222.04 **Y** WGS84 49.3038

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1976

Diamètre réseau 150 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION



PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	14/04/2020	CONFORMITE *
Pression statique	4.2 bars	Débit sous 1 bar
DN100 Pression au débit de 60m³/h	3 bars	Débit max

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joint
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse AVENUE DES DEUX VEXINS (D981)
Complément d'adresse
X Lambert 93 612814.52 **X** WGS84 1.8018
Y Lambert 93 6910540.64 **Y** WGS84 49.2885

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 2009

Diamètre réseau 250 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION




PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 15/04/2020 **CONFORMITE ***
Pression statique 4.6 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m³/h 3.8 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joint
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	
Manque Numéro	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse RUE DES PRES
Complément d'adresse
X Lambert 93 614202.14 **X** WGS84 1.8209
Y Lambert 93 6910472.82 **Y** WGS84 49.2881

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 2008

Diamètre réseau 150 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION



PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	10/04/2020	CONFORMITE *
Pression statique	5.9 bars	Débit sous 1 bar
DN100 Pression au débit de 60m³/h	4 bars	Débit max

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joints
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse RUE DE LA GARE (D166)
Complément d'adresse
X Lambert 93 614229.34 **X** WGS84 1.8213
Y Lambert 93 6909988.01 **Y** WGS84 49.2838

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1998

Diamètre réseau 150 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION



PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	14/04/2020	CONFORMITE *
Pression statique	6.9 bars	Débit sous 1 bar
DN100 Pression au débit de 60m³/h	6 bars	Débit max

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joint
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse AVENUE DES DEUX VEXINS (D981)
Complément d'adresse
X Lambert 93 613049.94 **X** WGS84 1.805
Y Lambert 93 6910479.77 **Y** WGS84 49.288

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 2015

Diamètre réseau 150 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION



PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	16/04/2020	CONFORMITE *
Pression statique	5.6 bars	Débit sous 1 bar
DN100 Pression au débit de 60m³/h	4.6 bars	Débit max

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joint
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse IMPASSE DES CARRIERES
Complément d'adresse
X Lambert 93 613807.42 **X** WGS84 1.8154
Y Lambert 93 6910580.9 **Y** WGS84 49.289

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1985

Diamètre réseau 110 mm
Matériau réseau Polychlorure de Vinyle

Critère de conformité
Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION




PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	15/04/2020	CONFORMITE *
Pression statique	7.8 bars	Débit sous 1 bar
DN100 Pression au débit de 60m³/h	6.6 bars	Débit max

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	Manoeuvre
Numérotation	Commande de vidange
Commande supérieure	Graissage
Carré de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Tige de manoeuvre	Vanne de coupure
Clapet de pied	Serrure
Presse étoupe	Plaque signalétique
Couvercles/capots/coffre	Minikit choc
Rambarde de protection	Volant
Socle d'ancrage	Joints
Peinture	Raccords symétriques
Bouchons	
Commentaires	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse RUE NATIONALE (D981)
Complément d'adresse
X Lambert 93 613817.91 **X** WGS84 1.8156
Y Lambert 93 6910490.36 **Y** WGS84 49.2882

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1990

Diamètre réseau 150 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION




PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 17/04/2020 **CONFORMITE ***
Pression statique 6.4 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m³/h 5.6 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	Manoeuvre
Numérotation	Commande de vidange
Commande supérieure	Graissage
Carré de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Tige de manoeuvre	Vanne de coupure
Clapet de pied	Serrure
Presse étoupe	Plaque signalétique
Couvercles/capots/coffre	Minikit choc
Rambarde de protection	Volant
Socle d'ancrage	Joint
Peinture	Raccords symétriques
Bouchons	
Commentaires	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse RUE DES NIDS DOUILLETS
Complément d'adresse
X Lambert 93 613806.44 **X** WGS84 1.8156
Y Lambert 93 6909728.57 **Y** WGS84 49.2814

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1990

Diamètre réseau 110 mm
Matériau réseau Polychlorure de Vinyle

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION



PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	14/04/2020	CONFORMITE * Débit sous 1 bar Débit max
Pression statique	4.8 bars	
DN100 Pression au débit de 60m³/h	2.5 bars	

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joint
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse SENTIER DU PARC
Complément d'adresse
X Lambert 93 614575.62 **X** WGS84 1.826
Y Lambert 93 6910275.7 **Y** WGS84 49.2864

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 2008

Diamètre réseau 150 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION




PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	10/04/2020	CONFORMITE *
Pression statique	5.6 bars	Débit sous 1 bar
DN100 Pression au débit de 60m³/h	3.8 bars	Débit max

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joint
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse CHEMIN DES GROUX
Complément d'adresse
X Lambert 93 614105.03 **X** WGS84 1.8198
Y Lambert 93 6909165.99 **Y** WGS84 49.2764

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1952

Diamètre réseau 125 mm
Matériau réseau Fonte Grise

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION




PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	14/04/2020	CONFORMITE *
Pression statique	2.3 bars	Débit sous 1 bar
DN100 Pression au débit de 60m³/h	1.4 bars	Débit max

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joint
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	
Refaire Numéro	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse RUE VILLIERS-SUR-TRIE
Complément d'adresse
X Lambert 93 613669.23 **X** WGS84 1.8134
Y Lambert 93 6911374.91 **Y** WGS84 49.2961

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1976

Diamètre réseau 150 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION




PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	10/04/2020	CONFORMITE *
Pression statique	4.8 bars	Débit sous 1 bar
DN100 Pression au débit de 60m³/h	3.2 bars	Débit max

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joint
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	
Manque Capot	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse RUE NATIONALE (D981)
Complément d'adresse
X Lambert 93 614215.69 **X** WGS84 1.8211
Y Lambert 93 6910133.62 **Y** WGS84 49.2851

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1999

Diamètre réseau 100 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION



PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	17/04/2020	CONFORMITE * Débit sous 1 bar Débit max
Pression statique	6 bars	
DN100 Pression au débit de 60m³/h	5.4 bars	

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joint
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse RUE JOSEPH LE CARON
Complément d'adresse
X Lambert 93 614639.38 **X** WGS84 1.8269
Y Lambert 93 6910173.01 **Y** WGS84 49.2855

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 2009

Diamètre réseau 200 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION



PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	10/04/2020	CONFORMITE *
Pression statique	5.6 bars	Débit sous 1 bar
DN100 Pression au débit de 60m³/h	3.8 bars	Débit max

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joints
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse AVENUE DES DEUX VEXINS (D981)
Complément d'adresse
X Lambert 93 612820.14 **X** WGS84 1.8019
Y Lambert 93 6910475.99 **Y** WGS84 49.288

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 2010

Diamètre réseau 150 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h



CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	16/04/2020	CONFORMITE *
Pression statique	5.6 bars	Débit sous 1 bar
DN100 Pression au débit de 60m³/h	4.6 bars	Débit max

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joint
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse AVENUE DES DEUX VEXINS (D981)
Complément d'adresse
X Lambert 93 612614.95 **X** WGS84 1.7991
Y Lambert 93 6910379.08 **Y** WGS84 49.2871

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 2008

Diamètre réseau 150 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION




PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	16/04/2020	CONFORMITE *
Pression statique	5.8 bars	Débit sous 1 bar
DN100 Pression au débit de 60m³/h	4.8 bars	Débit max

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joint
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse RUE JOSEPH LE CARON
Complément d'adresse
X Lambert 93 614601.6 **X** WGS84 1.8264
Y Lambert 93 6909993.87 **Y** WGS84 49.2839

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 2008

Diamètre réseau 150 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION



PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	10/04/2020	CONFORMITE *
Pression statique	6 bars	Débit sous 1 bar
DN100 Pression au débit de 60m³/h	4.6 bars	Débit max

CONTROLE MECANIQUE

Date	Etat général
En Service	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joints
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse AVENUE DES DEUX VEXINS (D981)
Complément d'adresse
X Lambert 93 613264.6466 **X** WGS84 1.808
Y Lambert 93 6910550.0757 **Y** WGS84 49.2887

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 0 mm
Année de pose

Diamètre réseau
Matériau réseau

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION




PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 01/07/2020 **CONFORMITE ***
Pression statique 3.5 bars **Débit sous 1 bar** 54 m³/h
Pression au débit **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date 01/07/2020	Etat général
En Service Oui	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joints
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	

LOCALISATION

Commune TRIE-CHATEAU
Adresse AVENUE DES DEUX VEXINS (D981)
Complément d'adresse
X Lambert 93 613264.6857 **X** WGS84 1.808
Y Lambert 93 6910551.3154 **Y** WGS84 49.2887

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 0 mm
Année de pose

Diamètre réseau
Matériau réseau

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h **Débit** 60 m³/h

PLAN DE SITUATION




PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 01/07/2020 **CONFORMITE ***
Pression statique 3.6 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m³/h 2.1 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date 01/07/2020	Etat général
En Service Oui	
Numérotation	Manoeuvre
Commande supérieure	Commande de vidange
Carré de manoeuvre	Graissage
Tige de manoeuvre	Corps de l'hydrant
Clapet de pied	Vanne de coupure
Presse étoupe	Serrure
Couvercles/capots/coffre	Plaque signalétique
Rambarde de protection	Minikit choc
Socle d'ancrage	Volant
Peinture	Joints
Bouchons	Raccords symétriques
Commentaires	